

• تهیه کننده:

• گروه نرم افزاری

• خاتم توس

•

Multi- Spindle

مقدمه

- چه چیز سبب پیشرفت و افزایش *Multi Spindle* ها شد؟
- همزمان از چندین ابزار استفاده شده و همچنین عملیات در يك سه نظام صورت مي‌گرفت، در نتیجه سرعت و کیفیت بالا خود به خود باعث پیشرفت این عملیات شد.

تاریخچه


- اولین بار شرکت مونارك ماشین در ۵۰ سال پیش در بریتانیا با بهره گرفتن از این ماشینها شروع به کار کرد و توانست با تولید قطعات زیاد همراه با دقت بالا خود را در صدر رقبای آن زمان قرار دهد.
- این شرکت با ۱۲۰ ماشین (چند هرزگردی) و مساحتی در حدود ۱۵۰۰۰۰ فوت مکعب بنا شد و در صنایع خودروسازی ابزار برقی هیدرولیک و الکترونیک شروع به کار کرد.

پیش‌گفتار در ارتباط با پروسه دریل *Drilling*

- دو حرکت اصلی در براده‌برداری وجود دارد:
- ۱- حرکت کاری *Cutting Motion*
- ۲- حرکت باری *Feed Motion*
- حرکت کاری
- حرکتی است که عملیات برش در طی آن صورت می‌گیرد.
- حرکت باری
- حرکتی است که باردهی انجام می‌گیرد.


معرفی قطعات کلیدی *Multi-Spindle*

- الف- چرخ‌دنده‌ها
- ۱- توضیح مختصر درباره چرخ‌دنده‌ها
- چرخ‌دنده‌های صاف یا ساده *Spur Gears*
- در شکل می‌بینیم برای انتقال حرکت از یک میل محور به میل محور موازی با آن به کار می‌روند و دنده‌های آن‌ها با محورشان موازی است. از میان همه گونه‌های چرخ‌دنده‌ها، چرخ‌دنده صاف، ساده‌ترین آن‌ها است.




چرخ‌دنده‌های مارپیچ *Helical Gears*

- در شکل ۲ می‌بینیم، دنده‌های کجی نسبت به محور دوران چرخ‌دنده دارند. این چرخ‌دنده‌ها را می‌توان برای همان کاربرد چرخ‌دنده‌های صاف به کار برد ولی مانند آن‌ها پرسیا نیستند، زیرا درگیری دنده‌ها به تدریج رخ می‌دهد.
- دنده‌های کج، بارهای محوری و گشتاورهای خمشی پدید می‌آورند که در چرخ‌دنده‌های صاف نداریم. چرخ‌دنده‌های مارپیچ گاهی برای انتقال حرکت بین دو محور ناموازی (متنافر) به کار می‌روند.




چرخ‌دنده‌های مخروطی *Bevel Gears*

- در شکل ۳ می‌بینیم، دنده‌هایی روی سطوح مخروطی دارند و بیشتر برای انتقال حرکت بین میل محورهای متقاطع به کار می‌رود.



چرخ حلزون

- در شکل زیر، نوع چهارم از انواع اصلي چرخ‌دنده‌ها را مي‌بينيد که حلزون و چرخ حلزون است. چنان که مي‌بينيد، حلزون شبیه يك پيچ است



۲- نحوه شکل دادن چرخ‌دنده‌ها



- برای شکل دادن دنده‌های چرخ‌دنده‌ها راه‌های بسیاری وجود دارد؛ مانند ریخته‌گری با ماسه، قالب‌گیری پوسته‌ای (*Shell molding*)، ریخته‌گری دقیق (*Investment casting*)، ریخته‌گری با قالب دائمی (*Permanent- mold casting*)، ریخته‌گری تزریقی (*die casting*) (این روش معمولاً برای فلزات غیر آهنی مانند آلیاژهای آلومینیوم و برنج و برنز به کار می‌رود) و ریخته‌گری به روش گریز از مرکز (*Centrifugal casting*) دنده را می‌شود با گرد فلزکاری (*Powder metallurgy process*) یا با روش حدیده (*extusion*) درست کرد.

فرزكاري *Milling*

- دنده چرخ‌دنده را مي‌شود با تيغه فرز شكل‌دار كه شكل فضاي بين دنده را ببرد، درست كرد. از نظر تئوريك با اين روش براي هر چرخ‌دنده نياز به تيغه برش جداگانه‌اي داريم. زيرا براي نمونه چرخ‌دنده‌اي كه ۲۵ دنده دارد، فضاي بين دنده‌هايش با چرخ‌دنده‌اي كه مثلا بيست و چهار دنده دارد، تفاوت مي‌كند.

صفحه تراش *Shaping*

- دنده‌ها را می‌شود با يك چرخ‌دنده كوچك يا يك ميله دنده‌دار درست نمود. چرخ‌دنده كوچك برش در راستاي محور قائم رفت و برگشت مي‌کند و آرام آرام در درون چرخ خام تا گودي لازم وارد مي‌شود.
- هنگامي که دواير گام چرخ برش و چرخ خام به هم مماس مي‌شوند، هم چرخ برش و هم چرخ خام، پس از ضربه برشي اندکي دوران مي‌کند.




چرخ خام به این
سومی گردد

دنده شانه برنده عمود بر صفحه
کاغذ رفت و برگشت می کند

برش با فرز حلزونی *Hobbing*

- فرز مارپیچ (Hob)، تنها یک ابزار برش است که به شکلی مانند حلزون ساخته شده است. طرفین دنده‌ها مانند میله دنده‌دار تخت می‌باشد، اما محور فرز حلزون باید در امتداد زاویه هادی دوران نماید تا دنده‌های چرخ‌دنده صاف (Spur Gear) را ببرد و به همین علت دنده‌هایی که با فرز حلزونی ساخته می‌شوند که با دنده‌هایی که توسط میله دنده‌دار «دنده‌شانه» ساخته می‌شوند، فرق دارند



کارهای تکمیلی پرداخت نهایی Finishing

- چرخ‌دنده‌هایی که با سرعت‌های زیاد کار می‌کنند و نیروهای بزرگی را منتقل می‌نمایند، ممکن است زیر نیروهای دینامیکی ناشی از خطاهای منحنی «پروفیل» دنده‌ها نیز قرار گیرند. این خطاها را می‌شود تا اندازه‌ای با صیقل‌کاری و پرداخت کاهش داد. چند نوع ماشین دنده وجود دارد که با تراش جزئی فلز می‌شود دقت منحنی پروفیل دنده را تا ۶ رساند.

- صیقل‌کاری (Burnishing) و همین‌طور رنده کردن (Shaving) را برای چرخ‌دنده‌هایی به کار می‌برند که پس از برش دنده، هنوز کارهایی حرارتی روی آنها نشده باشد. برای صیقل‌کاری، چرخ‌دنده‌هایی سخت شده با دنده‌هایی اندکی بزرگتر از اندازه با چرخ‌دنده دیگری درگیر می‌کنند و آن قدر دوران می‌دهند تا سطوح آن نرم و صاف گردد.


- سنگ‌زني (Grinding) و لیس‌زني (با پودر روغن) (Lapping) برای دنده‌ای سخت شده پس از عملیات حرارتی به کار می‌رود. در سنگ‌زني، اصول به وجود آمدن دنده را به کار می‌برند و دنده بسیار دقیق ساخته می‌شود. در لیس‌زني، دنده‌های چرخ خام و چرخ لیس‌زني به آرامی به طور محوري روي هم می‌لغزند تا همه سطح دنده به طور یکنواخت ساییده شود

بهترین چرخ‌دنده و علت حذف بقیه چرخ‌دنده ها

- بهترین چرخ‌دنده، چرخ‌دنده مارپیچ می‌باشد، چون خواسته ما از مولتی اسپندل ایده‌آل این است که بدون صدا و نرم و بدون هیچ گونه لرزشی کار کند که با توجه به نحوه درگیری دو چرخ‌دنده مارپیچ که یکی چپ‌گرد و دیگری راست‌گرد به این صورت هست که برخورد آغازین دنده‌های چرخ‌دنده‌های مارپیچ يك نقطه هست که با درگیری تدریجی دنده‌ها به يك خط تبدیل شده و خط درگیری در چرخندهای صاف موازی محور دوران هست.

- و حال آن که در چرخ‌دنده‌های مارپیچ به صورت قطری روی سطح دنده‌هاست. همین درگیری تدریجی دنده‌ها و انتقال آرام آرام نیروها از یک دنده به دنده دیگر سبب می‌شود که انتقال بارهای سنگین در سرعت‌های بالا با چرخ‌دنده‌های مارپیچ ساده‌تر باشد.

مدلینگ در Solid



متالوژي چرخ‌دنده

- معمولاً جنس چرخ‌دنده‌ها باید از موادي باشند که ترد و شکننده نباشد و این خواسته تنها در يك صورتی به دست می‌آید که به نظر ما بهترین ماده فواید Ck45 می‌باشد که بعد از ماشین‌کاری اولیه، مرحله عملیات حرارتی پیموده و سمانسیون شود که سمانسیون ck45 باعث می‌شود که سطح روتین آن سخت و محکم باشد، در صورتی که مغز و هسته آن نرم می‌باشد

ب- شفت یا همان میل محور

- ۱- توضیح درباره شفت
- يك ميل محور (*shaft*) ، عضو گردنده‌اي، معمولاً با مقطع گرد است که برای انتقال توان یا حرکت به کار می‌رود. این قطعه، محور دوران یا نوسان اجزایی مانند چرخ‌دنده، قرقره، چرخ‌لنگر، لنگ، چرخ‌زنجیر و مانند این‌ها را تشکیل می‌دهد و هندسه حرکات آن‌ها را کنترل می‌کند.
- يك ميل محور کوتاه (*spindle*) ، ميل محوري است با طول کم، و اژه‌هایی مانند *line shaft* ، *stub shaft* ، *counter shaft* ، *transmission shaft* و ميل محور خمش‌پذیر (*flexible shaft*) ، نام‌هایی است که به کاربردهای ویژه مربوط می‌شود.

- طرح يك ميل محور در حقيقت خيلي پس از كارهاي مقدماتي آغاز مي‌گردد. طراحي خود ماشين مابين اين است كه چرخ‌دنده‌ها، ياتاقان‌ها و اجزاي ديگر تا حدودي تحليل شده و اندازه‌ها و فضاي هر کدام، دست كم به طور آزمايشي تعيين شده‌اند. در اين مرحله بايد طرح را از نظر نكات زير بررسي نمود:

۱- میزان تغییر شکل و صلبیت

- الف- تغییر شکل خمشی؛
- ب- تغییر شکل پیچشی؛
- ج- خیز در تکیه‌گاه‌ها و اجزایی که میل محور را نگه می‌دارند؛
- د- تغییر شکل برشی ناشی از بارهای قیچی روی میل محورهای کوتاه؛

● ۲- تنش و مقاومت

- الف- مقاومت ایستایی؛
- ب- مقاومت خستگی؛
- ج- قابلیت اعتماد؛

● در بسیاری از موارد، طراحی میل محور همان مسأله انتقال گشتاور پیچشی از يك عضو به عضو دیگری روی میل محور است اجزای انتقال گشتاور پیچشی متداول این است:

- - خارها و گوه‌ها *keys*؛
- - هزارخارها *splines*؛
- - پیچ‌های تثبیت *setscrews*؛
- - پین‌ها *pins*؛
- - انطباق‌های محکم و با فشار؛
- - انطباق‌های محکم مخروطی یا گوه‌ای؛

۲- نحوه ساخت شفت

- وسیله‌های مختلفی برای ساخت شفت وجود دارد، ولی بهترین آن دستگاه تراش می‌باشد که ابتدا به صورت خشن‌کاری روی یک میل محور با قطر زیادتر انجام گرفته و سپس میل محور به عملیات حرارتی رفته و بعد از آن توسط سنگ محور (خارج) روی آن سنگ خورده تا به آن قطری که از طریق محاسبات تئوری به دست آمده برسیم و بعد از آن روی شفت باید جای خار درآید که این کار می‌تواند به صورت یک دستگاه فرز انجام شود هم به صورت دستگاه صفحه تراش ولی راحت‌تر آن همان دستگاه فرز می‌باشد که معمولاً این میل محورها به صورت konic یا مخروطی ساخته می‌شوند،

- چون قرار است نقش اسپندل را بازي کنند و قرار است به سه نظام بسته شوند و لازمه بسته شدن به سه نظام آن است که به صورت konic باشند، به همین دلیل به صورت يك مخروط ناقص ساخته می‌شوند و همچنین چون قرار است روی آن جا يك چرخ‌دنده، دو عدد بلبرینگ و ۳ اسپندل وصل شوند و معمولاً اسپندل در انتهای آن وصل می‌شود، بنابراین لازم است که این میل محور به صورت سه پله ساخته شود.

۳- محاسبات شفت‌ها


$$d = \left[\frac{16n}{\pi S_y} (4M^2 + 3T^2)^{\frac{1}{2}} \right]^{\frac{1}{3}}$$

$$\frac{1}{n} = \frac{16}{\pi d^3 S_y} (4M^2 + 3T^2)^{\frac{1}{2}}$$

۵- متالوژي شفت‌ها

- بهتر است ميل محور به صورتي باشد كه مركز آن نرم باشد كه در برابر پيچش‌ها و خمش‌ها مقاومت كند، به همين دليل بهتر است از همان ck45 سمانته شده يا B0z سمانته شده استفاده كرد كه B0z براي شفت به دليل خاصيت ضدسايش بودن آن بهتر است.

مدلینگ در Solid




بلبرینگ

● ۱- انتخاب تئوري

- با توجه به نوع شفت انتخاب شده (قطر محاسبه شده) باید بلبرینگ انتخاب کرد که قطر داخل آن، این اندازه باشد.
- ولي این يك شرط لازم و كافي براي انتخاب بلبرینگ نیست و يك شرط دیگر هم نیاز داریم و آن این است که آیا بلبرینگ که ما انتخاب کرده‌ایم بر اساس قطر درون و قطر پشت آن آیا این بار محوري و شعاعي را تحمل می‌کند و بر این اساس است که در کاتالوگ *SKF* ابتدا به دنبال آن بلبرینگ‌هایی می‌گردیم که باري را که ما داریم، تحمل کند.

- سپس در آن جدول خاص به انتخاب بر اساس قطرهای مطلوب می‌پردازیم که معمولاً بلبرینگ‌هایی باید استفاده نمود که راستاپذیر نباشند، چون اگر راستاپذیر باشند، دیگر آن اسپندل‌های خروجی (شفت‌های خروجی) که روی این بلبرینگ‌ها فاصله‌شان از هم قابل تنظیم و دقیق نخواهد بود، بنابراین باید از آن نوعی انتخاب کرد که دارای این مشخصات باشند. لازم به ذکر است که در طراحی حتماً به این موضوع دقت کنید که آن چه شما می‌خواهید ممکن است در بازار نباشد، به همین دلیل لازم است با یک فروشنده بلبرینگ مشاوره کرده و از وضعیت بازار آگاه باشید.

۲- براي انتخاب به جدول و *Items* هاي موجود در *Solid* رفته و حتي مدلینگ آن را نیز خواهيم دید.



- یاتاقان‌های میل محور چرخ‌دنده‌های مارپیچ تحت نیروهای شعاعی و محور هستند و برای از بین بردن نیروی محوری و حتی خیلی زیاد باشد، لازم است که از چرخ‌دنده‌های دو مارپیچه استفاده نمود یا جناغی که معادل دو چرخ‌دنده مارپیچ هستند که با جهت مارپیچ مخالف هم کنار همدیگر روی یک میل محور سوار شده‌اند و چون عکس‌العمل‌های محوری آنها مخالف هم است، همدیگر را خنثی می‌کنند.

کوپلینگ

- معمولاً مولتی اسپندل‌ها يك ورودی (که معمولاً يك یونیت سوراخ‌کاری است) می‌باشند و چندین خروجی که ورودی دور خود و سرعت و گشتاور خود را از دریل می‌گیرد به همین دلیل نیاز هست که يك مکانیزمی طراحی کرد که دور از اسپندل دریل به اسپندل مولتی اتصال دهد و آن هیچ مکانیزمی نیست به غیر از کوپلینگ منظور از کوپلینگ یعنی دو محور جدا از هم را توسط يك قطعه که معمولاً همانند يك کلاف هر دو محور را به خود می‌گیرد، به همدیگر وصل کرد.
- به این منظور شفت ورودی را به گونه‌ای طراحی کرده که بر روی بالاترین نقطه آن يك برآمدگی وجود داشته باشد. و سپس يك قطعه نیز به گونه‌ای طراحی کرد که با این درگیر شود و زائده بالای A این قطعه درون يك شفت خروجی از اسپندل شده و با اسپندل خروجی دریل با شفت و روی مولتی اسپندل با هم کوپل (درگیر) می‌شوند.

طراحی بدنه

Multi-Spindle



