


\* حلیمه سیت نفتم

۱۳۰۳/۳/۱۴

\* جبران سازی سیستم فیدبک:



Cascade Compensator. سیستمی که عرضی آن جبران است کنترل شود. Plant

هدف چنین سیستمی:  $Y(s) \rightarrow R(s)$  و تیر نامی داخلی است

- عملگرها: Hydraulic: کربن فشاریون
- Pneumatic: کارایفرها
- Electric: الکتریکی

تنظیم کننده قادر باشیم تغییر  $K$ ، مشخصات سیستم را بهبود بخشیم و باید دانستیم که اضافه کنیم تا هدف برآورده شود

\* انواع جریان سازها:

(I) جریان ساز نامی:

$u = Ke$   
خطا  $e$  که سیگنال کنترل



- ۱- تنظیم پاسخ حالت لدا
- ۲- مقابله با اغتشاشات
- ۳- کاهش حساسیت

• معایب:

۱- افزایش زیاد کن ممکن است موجب ناپایداری شود

(II) جریان ساز مشتق گیر

مشتق یعنی:  
 - اضافه کردن صفر  
 - تغییر سرعت  
 - شدنی

صفحه  
 تسهیل نمود تغییر سیستم  
 - شکل تحقق

\* جریان ساز PD : (Proportional Derivation)

برگشتی از جریان ساز دسی تناسبی مشتقی است

$$u = (K_p + K_d s)e$$



تا این محدوده تغییرات ندارد

جریان ساز PD = جریان ساز lead (تغییر از PD است)

(از لحاظ Category همان PD است)

$$G(s) = K \cdot \frac{s+z}{s+p} \quad ; |z| \ll |p|$$

\* برای بردگانی فاز تابع تبدیل مثبت است

$$\angle G(s) = \tan^{-1} \frac{w}{z} - \tan^{-1} \frac{w}{p} > 0 \rightarrow \text{به همین علت به آن lead گویند}$$

$$p > z$$

افزودن صفر مکان بنویسی شده را به سمت چپ انتقال می‌دهند.

در حد فرکانس افزایش فاز (یعنی افزایش پایداری) یعنی خواص مثبتی تأثیر مثبت و خداف

صفت عقری صفت، را بسیار می‌شود.

مانیر PO و Lead :

- خوش بهمت چپ در مکان

- خوش بهمتی با لاینیت در جهت خلاف عقربه های ساعت. (فاز مثبت)

$$u = \frac{1}{s} \cdot e$$

(III) جریان ساز استگرالی :

- مزایا :

- آوردن استگرال نیز موجب کاهش خطای حالت دائم میشود.  
(چون به انای عددی منفی، خروجی غیر صفر متوازن ایجاد کند و متوازن خط را صفر کند)

- ضعف :

- مانیر که موجب ناماداری میشود

تذکر : افزایش استگرال نیز در افزایش قطب، یعنی مکان را به سمت بهمت راست خم میکند.

در از طرفی نیز استگرال نیز  $\frac{\pi}{2}$  از فاز سیستم کم میکند. یعنی با لاینیت در جهت عقربه های ساعت میخورد (به ممکن است 1- بعد بخورد)

- جیرانت ساز PI : (Proportional Integration)

تقریبی از استگرالی و تناسبی

$$u = (K_p + \frac{K_i}{s}) e$$

$$\rightarrow G(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = \frac{K_p s + K_i}{s} = K_p \cdot \frac{s + \frac{K_i}{K_p}}{s}$$

\* جیرانت ساز PI - جیرانت ساز lag :

(تقریبی از PI است)

$G_c(s) = K \cdot \frac{s+z}{s+p}$   $|z| \gg |p|$  (خط محور کشید و به خط عمود می شود)

$\forall \omega \rightarrow \Delta G_c(j\omega) = tg^{-1} \frac{\omega}{z} - tg^{-1} \frac{\omega}{p} < 0 \rightarrow \text{lag}$  برای بزرگ شدن آن افزایش داده

(IV) جبران ساز تناسبی-انترالی (PID)

$G_c(s) = K_p + K_d s + \frac{K_i}{s}$

هر خواص کنترل کننده ای پیش را دارد

\* اکنون بررسی این جبران را می پردازیم:

جبران سازی PD:

اندازه مکان هندسی هر آن شده را رسم می کنیم. سپس نقاط تقاطع مطلوب باید به محل در نظر  $\text{Map}$  شده!


تک تنظیم  $K$  یا اضافه کردن عنصر یا نصف می توان مکان را از نقاط مطلوب برداند

$P_D = K_p + K_d s = K_d (s + \frac{K_p}{K_d}) = K (s+z)$

$P.O \leq 10\% \rightarrow \xi > 0.6$

$T_s < 3 \Rightarrow \xi \omega_n > 4/3$

مثال:



$\theta_z = \theta_1 + \theta_2 = 180 \rightarrow \theta_z = 180$

صفر جبران را در جایی قرار می دهیم که شرط زاویه در نقاط مطلوب ارضا شود

$K$  نیز از روی شرط اندازه برداشت می آید

$K = \frac{1}{|GH(s_d)|}$


\* مثال: کنترل شده PD طراحی کنید که این سیستم را سیستم

$$\frac{K}{s(s+4)(s+6)}$$

ثابت بهره را یکدند نماید.

PO:  $\left\{ \begin{array}{l} P.O < 16\% \\ T_{sc} = \frac{T_{suc}}{3} \end{array} \right\} \rightarrow \xi = 0.504$  *uncompensated*

*Compensated*



سیستم مکان پهنایی سیستم جریان شده و در سیستم میزنیم.

$$\theta = \cos^{-1} \xi = \cos^{-1} 0.504$$

سیس خط  $\xi = cte.$  را رسم میکنیم.

برای این مثال خاص:

$$s_d = -1.2 + j2.05$$

و K را از روی شرط اندازه بدلت می اندیم.

$$K = \frac{1}{GH(-1.2 + j2.05)} = 43.35$$

نیان ثابت جریان شده

$$s_d = -\zeta \omega_n + j \omega_n \beta \rightarrow T_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} = \frac{4}{1.2} = 3.32$$

الذی بیش از آنکه به شرع PD بروم باید اعتبار قطب سلطه را درسی کنیم

برای اینکار باید قطب صفر و قطبها را سیستم حلقه بسته را رسم

$$s_3 = -7.59 \text{ سلطه}$$

$$\leftarrow K = 43.35$$

برای برعکس اثرات  $\leftarrow$  تقریب اعتبار است

الذی به شرع PD می یوم:


$$T_{sc} = \frac{3.32}{3} = 1.107$$

$$\xi = 0.5$$

$$T_{sc} = \frac{4}{5\omega} \rightarrow \xi_{\omega} = 3.613$$

$$S_d = -\xi_{\omega} \pm \omega_d (\omega_n - \xi_{\omega})$$

$$6.192$$




$$(\xi_{\omega}) = 3.613$$

که از راه دیگر داریم:

$$\rightarrow S_d = -3.613 \pm j 6.192$$

آنرا باید مکان جدید را رسم کنیم:



$$\theta_2 - \theta_2 - \theta_3 - (180 - \theta_1) = 180$$


$$\rightarrow \theta_2 = 95.6$$

$$\xi_{\omega} (180 - 95.6) = \frac{6.192}{3.613 - z} \rightarrow z = -3.005$$

آنرا باید رسم کنیم:

$$k = \frac{1}{GH(S_d)} - \frac{1}{GH(-3.6 + j 6.2)} = 47.43$$

$$\rightarrow G(s) = 47.43 (s + 3.005)$$



نقطه مکان جدید:

$$k = 47.43$$

قطبها و صفر که از ای

$$s_{1,2} = -3.36 \pm j 6.2$$

$$z = -3.005$$

$$\rightarrow s_3 = -2.774$$

قطب که به کمترین تردد یک بشود  $\rightarrow P_0$  تر میشود

در حالت جریان ای شده:


$$P_0 = 11.8\% < 16\%$$

$$T_s = 1.2 > 1.107$$

رشته : ۸۲، ۳، ۲۰

حل نهایی سیستم :

جبران ساز Lead :



$$PD: G_c(s) = K(s+z)$$

$$u = (K_p + K_v s) e$$

بهبود پاسخ حالت گذرا

تسهیل دستکاری سیستم  
عدم امکان تحقق دقیق

$$G_c(s) = K \cdot \frac{s+z}{s+p}$$


$$|z| < |p|$$

جبران ساز lead، حالت خاصی از PD است :

\* طراحی در صفحه s : قرار دادن صفر قطب در مکان مطلوب و بست آوردن z در p هر یک مکان از



نقاط مطلوب غیر کند.

$$G_c(s) = K \cdot \frac{s+z}{s+p}$$



بهبود پاسخ حالت گذرا

امکان تحقق دقیق



$$-\theta_1 - \theta_2 = (2q+1) \cdot 180$$

$$-\theta_1 - \theta_2 + \theta_2 - \theta_p = 180$$

$$\theta_c$$

جبران ساز lead اندازه  $\theta_c$  را اضافه کند

تذکره: برای هر سیستم، نهایت جبران ساز متوازن طراحی کرد

به کمک ملاحظات دیگر مکان صفر قطب را می‌توانیم، سپس از رابطه بالا، از مترادفمانده (صفر قطب) بدست می‌آید.

- ملاحظات نظر:
- خطای حالت دائم (این مورد انظر برای از lead قیمت)
  - اعتدال قطب مسلط
  - تا من گن نمود نیاز

آزاد شدن تحلیلی وجود دارد اما توانیم جریان ساز lead طراحی کنیم.

(I) روش تحلیلی (از کتاب Philips)

$$G_c(s) = \frac{a_1 s + a_0}{b_1 s + 1}$$

a. برای ملاحظات خطای حالت دائم تعیین می‌کنیم.

- باقی a<sub>0</sub> و b<sub>1</sub> برای آنکه s<sub>d</sub> خود ریشه‌های سیستم حلقه بسته باشد:

$$\Delta(s_d) = 1 + G_c(s_d)G_H(s_d)G_p(s_d) = 0 \rightarrow G_c(s_d) \cdot G_p(s_d) \cdot G_H(s_d) = -1$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} |G_c(s_d)G_H(s_d)G_p(s_d)| = 1 \\ \angle G_c + \angle G_H + \angle G_p = -180^\circ \end{array} \right\} \rightarrow a_1, b_1 \text{ یافته می‌شود.}$$

انگال این روش امنیت که هیچ بر روی طراحی نمی‌دهد در مورد سایر ریشه‌های سیستم و تنها تولید

مکان از نقاط مطلوب خواهد داشت. انگال دیگر قیمت باقی a<sub>0</sub> است.

چون تنها a<sub>0</sub> بر روی خط از ندارد:

$$G = K \cdot G_c \cdot G_H \cdot G_p$$

$$K = \lim_{s \rightarrow 0} G$$




(II) روش نینساز (Dagatta)

موقعیت  $P$  و  $Z$  برآورد می‌شود. انتخاب مستد که  $\frac{Z}{P}$  را کم می‌شود. در این ملاحظات خط دائمی

تکرار:  $\frac{Z}{P}$  را کم می‌شود، لذا موجب بهبود خطای حالت دائم می‌شود. چون  $\frac{kz}{P}$  خط را تعیین

می‌کند.  $\frac{Z}{P}$  هم باید در نظر گرفته شود.



(III) روش Dorf

این روش می‌تواند منجر به انحراف از نقطه مطلوب قرار گیرد و یا سمت چپ آخون

قطب حقیقی در آخون قطب: یعنی آخون قطب در محدوده قطبهای شناخته شده است.

در بعضی موارد آنچه ابتدایان شد، قطب جریان ساز را از روی شرط زاویه مناسب

در حقیقت در این روش هم اعتبار قطب مسطح هم زاویه مناسب برای مندر نظر گرفته می‌شود.

\* مثال: طراحی برای  $PO < 30\%$  و بهبود زمان نشست به اندازه نصف حالت جریان

شده:


$$G(s) = \frac{1}{s(s+4)(s+6)}$$

تکسیر نام: رسم مکان پهنی سیستم جریان شده است

مرحله (۲): رسم خط مناسب با  $PO = 30\%$

$$PO = 30\% \Rightarrow \xi = 0.358$$

$$\angle \theta = \cos^{-1} \xi = 69^\circ$$



مرحله (۳): یافتن نقطه تلاقی مکان با خط  $\xi = 0.358$

برای  $s$  ها به خط  $\xi = 0.358$  و  $\sigma = \frac{\zeta}{\omega_n}$

$s = -1 + j2.6$

باز  $\Delta(s) = 0 \rightarrow s = -\sigma + j\omega$

مرحله (۴): بررسی اعتبار قطب مسلط:

$K = \frac{1}{|GH(s_p)|} = 63.2$

چون قطب مسلط چپ نشین برابر برعکس است  
 به بودن می رسد میتوان وقت اعتبار قطب مسلط برقرار است

مرحله (۵): زمان نسبت:


$T_s = \frac{4}{\xi \omega_n} = \frac{4}{1} = 4 \text{ (sec)}$

$T_s = \frac{4}{2} = 2 \text{ (sec)} \rightarrow \frac{4}{\xi \omega_n} = 2 \rightarrow \xi \omega_n = 2$

$s = -\xi \omega_n \pm j[\xi \omega_n \sqrt{1-\xi^2}] = -2 \pm j5.25$

الکترون به سراسر طراحی من رسم

صفر را در نقطه مطلوب قرار می دهیم




$-\theta_1 - \theta_2 - (180 - \theta_3) - \theta_p + 90^\circ = 180^\circ$

$-\tan^{-1}(\frac{5.25}{2}) - \tan^{-1}(\frac{5.25}{4}) - \theta_p + 90 - (180 - \tan^{-1}(\frac{5.25}{2})) = 180$

$\theta_p = 38^\circ$

آزمون باید مکان هندسی سیستم جریان شده را رسم کنیم



$$K = \frac{1}{|GH(s_d)|} = 345$$

برزی اعتبار صلب مسلط

$$\begin{cases} s_3 = -1.6 \rightarrow \text{پوششیه سازی را کنیم} \\ s_4 = -13.3 \rightarrow \text{تغییر از 5 برابر است} \rightarrow OK \end{cases}$$

ریشه های دیگر را به ازای  $K=345$  میابیم

برای تعالی:

$$\begin{cases} z = -2, p = -8.9 \rightarrow s_3 = -1.6 \rightarrow 2 (NO) \\ z = -4, p = -20 \rightarrow s_3 = -2.2 \rightarrow 2 (OK) \\ z = -5, p = -43 \rightarrow \begin{cases} s_4 = -43.8 \rightarrow -2 OK \\ s_3 = -5.13 \rightarrow \text{تبدیل منفرد واقع در 1-5 است} \rightarrow OK \end{cases} \end{cases}$$

بررسی اند  $\frac{z}{p}$ ، Max نسبت یا خیر؟


$$\begin{cases} z = -2 \rightarrow K = 345 \rightarrow K_v = 3.2 \rightarrow \frac{z}{p} : \text{Max} \\ z = -4 \rightarrow K = 698 \rightarrow K_v = 5.7 \\ z = -5 \rightarrow K = 1423 \rightarrow K_v = 6.9 \end{cases} \quad K_v \text{ بزرگ}$$

شاهد کنید چنانچه  $\frac{z}{p}$  را کمیم بزرگ  $K_v$ ، بیشترین نزد معیارها معیار خرد نیست.

طراحی Prefilter:

$$G(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$\begin{cases} T_s \leq 4 \text{ s} \rightarrow \xi \omega_n > 1 \\ P.O \leq 35\% \rightarrow \xi > 0.32 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \xi = 0.45 \\ \xi \omega_n = 1 \end{cases} \rightarrow s_d = -1 \pm j2$$




$$-\theta_p + 90 - 2(180 - \theta_1) = 180 \rightarrow \theta_p = 38^\circ$$

$$\tan \theta_p = \frac{2}{p-1} \Rightarrow p = 3.6$$

$$G_c(s) = K \cdot \frac{s+1}{s+3.6}$$

$$K = \frac{1}{|GH(-1+j2)|} = 8.05$$

$$\sigma_A = \frac{-3.6 + 1}{2} = -1.3$$




برای اعتبار یک مسقط

$$K = 8.05 \text{ برای } \gamma = \begin{cases} s_3 = -1.67 \\ z = -1 \end{cases}$$

z به کم شدن توان است و منفرجهت آرایش P.O میشود.  
شاید برای زمانی نشان میدهد که P.O = 46%

برای حل: از Prefilter تک سلیم Prefilter منفرجهت از راه تقسیم حلقه حذف میکنند



$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{8(s+1)}{\Delta(s)} \cdot \frac{1}{s+1} = \frac{8}{\Delta(s)} \rightarrow \text{P.O} \text{ منفرجهت می رود}$$

اندازه 10% کمتر میشود.

تذکره: حذف این صفر باید پیش از تبدیل انجام گیرد. در آوردن حلقه در ابتدا سازه جبران الزامی نیست.

سوال: چرا میسازد از راه حذف جبران ساز تا انجام نمی دهیم؟

پاسخ: چون مقصد دقیق آنرا نداریم. صفر (s+1) همان ایجاد کرده بودیم همان هم از این بردیم!

\* جبران ساز PI :

$$G_c(s) = K \frac{s+z}{s}$$

تعبیر خطای حالت دائم با حفظ این حالت لندها

مقدار: خطای حالت دائم سیستم بدون ضریب انتگرال، بدون پله چون نوع سیستم همفرانت

از طرفی اثر انتگرال نیز اضافه کنیم، شکل مکان بهم نخورد.  
 چون شکل مکان نباید دست نخورد، پس یک ضریب هم در مکان انتگرال نیز  
 وارد می‌کنیم.

→ قطب جبران از معلوم است (در معادله ۱) → ضریب از برداری قطب انتخاب می‌کنیم  
 تا مکان حرکت تاثیر دار نخورد.

ضعیف جبران سازی PI : بهر حال لذا تاثیر دارد.

(چون یک پدیده است که در زمانه بزرگ عمل میکند)

روش طراحی جبران ساز PI :


قطب جبران ساز در معادله است.

معمولاً ما چنانکه بتوانیم (شرط زاویه خوب نشود) حد اکثر تا ۰.۵ درجه انحراف، اهمیت جبران انتخاب


می‌کنیم (تا زیرین غیر جدید ایجاد شده از محدوده سز شده شود)

مثال: جبران سازی طراحی کنید که سیستم با  $\xi$  معادل ۰.۱۷۴ کار کند خطای آن در ردی بلاصفا

باشد.



$$f = 0.134$$



۱۱ مکان عمل شده را می نامیم

$$\rightarrow S_d = -0.694 + j5.9$$

k را از روی شرط اندازه می نامیم

$$K = \frac{1}{|GH(S_d)|} = \frac{1}{|GH(-0.694 + j5.9)|}$$

$$= \frac{1}{\left| \frac{3.9}{9.3} - \frac{3.9}{1.3} - \frac{3.9}{0.3} - \frac{3.9}{2} + \frac{3.9}{-7-0.1} \right|}$$

بررسی اعتبار کتب ملط

باید در کتب هم درجه دوم را نامیم

$$|S_d| > 10$$

$$\begin{cases} S_3 = -0.09 \\ z = -0.1 \end{cases}$$

اثر آن خفشی می شود

با این خفشی می شود اما به لحاظ خروجی می رود 0.09 وجود دارد که در زمان صاف در حد نشان می دهد

۱۲:۳۰ ساعت

۸۲، ۳، ۲۰

جلسه بیست و دوم

$$G_c(s) = \frac{s+z}{s}$$

جبران ساز PI :

- نقطه پهن حالت لدا :

- بهبود پهن حالت دائم :

$$G_c(s) = k \cdot \frac{s+z}{s+p} \quad |z| > |p|$$

جبران ساز وگا : حالت خاصی از PI است



نوع سیستم عوض نمیشود. بنابراین خط افزایش میابد.

یادآوری : برای هر سیستم یک انت خطی محمد و غیره محدود دارد.

$$G(s) = k \cdot \frac{(s+z_1) \dots (s+z_m)}{s^N (s+p_1) \dots (s+p_n)}$$

فرض  $N=1$  :

$$K_{vu} = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = k \cdot \frac{z_1 z_2 \dots z_m}{p_1 p_2 p_3 \dots p_m}$$

الون جبران ساز وگا، اضافه میکنیم

$$K_{vc} = \lim_{s \rightarrow \infty} G_c \cdot G(s) = \gamma$$

$$K_{vc} = k \cdot \frac{z_1 \dots z_m}{p_1 p_2 \dots p_n} \times \frac{z_c}{p_c}$$

$$\rightarrow K_{vc} = K_{vu} \cdot \frac{z_c}{p_c} \quad \text{و} \quad \frac{z_c}{p_c} > 1$$

- دو شرط باید ارضا شوند :

۱) پهن حالت لدا دست محدودی را از ای تعداد هر یکسان و تطبیق مطلوب برسم

۲) نسبت  $\frac{z_c}{p_c}$  بزرگ باشد

تذکره : در ترکیب کردن (تمتیک مداد) هر دو خاصیت ارضا میشود

یعنی هم نسبت  $\frac{z_c}{p_c}$  بزرگ است و هم در برابر نقطه مطلوب قابل منطبق کردن

نقطه قطب  $Z = 10 \cdot P_c$  ←  $\left\{ \begin{array}{l} P_c = -0.01 \\ z_c = -0.1 \end{array} \right.$  مثال

$(-2 + j\omega + 0.1) \approx (-2 + j2) + 0.1$

نتیجه: تنها جالی بدها برد خاصیت و قرار است → صفر قطب جزیان → و جالی بدها انتخاب میشود  
 چون قطب و صفر نزدیک هم هستند، همواره را خنثی میکنند

\* در عمل: (۱) کیسی از دهها متر  $z$  و  $p$  خیلی نزدیک بدها انتخاب میشود

(۲) پارامتر دیگر از نویسی همان همبند خطی حالت دائم  $\frac{z_c}{P_c}$  بدست می آید

\* مثال: جزیان را طراحی کنید که خطی حالت دائم ۱۰ برابر همبند بدها

$$G(s) = \frac{K}{(s+1)(s+10)(s+2)} \quad K = 164.5$$

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \frac{164.5}{20} = 8.22$$


$$e_{ss} = \frac{1}{K_p + 1} = \frac{1}{9.22} = 0.108 \xrightarrow{\div 10} e_c = 0.0108 = \frac{1}{1 + K_{pc}} \rightarrow K_{pc} = 91.59 \rightarrow$$

$$\frac{K_{pc}}{K_{pu}} = \frac{z_c}{P_c} = 11.1 \rightarrow P_c = 0.01 \rightarrow z_c = 0.01 \times 11.1 = 0.111$$

$$\rightarrow G_c(s) = \frac{s + 0.111}{s + 0.01}$$

الکترون بدها  $K$  را مجدداً محاسب کنیم و از شرط استفاده می کنیم

مقدار ضریب: ۱۶۴.۵ است که همان ۱۶۴.۵ در نظر



$$s_{1,2} = -0.694 + j3.8$$

$$s_3 = -11.554 > -10 \rightarrow s_4 = -0.101 \quad z = -11$$

مقدار دقیق  $K$ : تناسب خطی با مکان:

$$K = 158.097 \leftarrow s = -0.678 + j3.836$$

ذکر این مقدار  $K$  بیش بودیم،  $P_0$  دقیق بدست می آید ولی همون خطی، ۱۰ برابر کوچکتر



\* جبران ساز PID :  $\left. \begin{matrix} \text{Lag-Lead} \\ \text{Lead-Lag} \end{matrix} \right\}$

هم پانچ ندر هم پانچ حالت دائم را بهبود می بخشد.

در  $\text{lag-lead}$ : اول  $\text{lag}$  در بهبود پانچ حالت دائم ادیسین  $\text{lead}$  (بهبود پانچ حالت ندر) عمل می کند و  $\text{lead-lag}$  برعکس.

تعدادی دامنیت که برینسخت ای که می توانیم ۱۰۰٪ بهبود پیدا. اخراج نام بی دیم (در جدول دوم).

اگر خط هم باشد  $\text{lead-lag}$  و اگر حالت ندر مطرح باشد  $\text{lag-lead}$ .

\* حلای جبران ساز در حفره فرکانس:

مقدور: ابزاری که در این بخش در اختیار داریم پانچ فرکانس است.

دازه اندازه های عملکرد فرکانس تک خواهم گرفت:  $G_m, \Phi_m, \omega_b, \text{cut-off}, \text{mpw}$

سیستمهای کنترلی معمولاً بر اساس اندازه عملکرد زمان میان میسند. ابتدا باید روش  $\text{Map}$  کردن اندازه های عملکرد زمان به فرکانس مطرح شود.

به فرض: حالت دائم در حفره فرکانس - معنای حواله ندری ضرورتاً مشخصه فرکانس است.

در محیط مباحث چون حساسیت و اغتشاش در حفره فرکانس باید گت شود.

اندر عمل نمی توان همه اینها را هم تنظیم کرد. معمولاً با  $\omega_b, \Phi_m$  و حساسیت در خط سروکار داریم.

\* تدکر (زباعت قبل) پایه سازی (Implementation) نسخه ای  $\text{lead}$  و  $\text{lag}$ :

$$G_c(z) = k \cdot \frac{z+a}{z+b}$$


$$e \rightarrow \boxed{G_c(z)} \rightarrow u$$

به کمک کاسیت:


$$\rightarrow \frac{u}{e} = \frac{z+a}{z+b} \rightarrow u(z+b) = e(z+a) \rightarrow u(k+1) + bu(k) = e(k+1) + ae(k)$$

$$G(s) = -b(s-k-1) + k(s) + k(s)(s+1)$$

- ماده سازی با ال نهایی برکس:



Lead




Lag

تجربه: ۲۲، ۳، ۸۲

حلته سی ام (حلته نهایی):

جبران سازی در حده فرکانس:

- رفتار حالت دائم
- دقت در رخ کاری
- نهایی باند در فرکانس قطع
- حذف تیره
- حساسیت
- پایداری نسبی
- پهنای حالت لدا (در لحاظ پهنای حالت لدا با مشخصه فرکانس)
- حذف اغتشاش



برای کاهش اغتشاش باید  $G_2$  بزرگ باشد:  $\frac{G_1}{1 + G_1 G_2}$

• ارتباط بینای باند و فرکانس قطع

یادآوری: ما از تمرین سیستم حلقه باز برای رسیدن به شرایط مطلوب در حلقه بسته تصمیم می‌گیریم.

$$\omega_b = \omega_n \sqrt{(1 - 2\xi^2) \sqrt{\dots}} = \omega_n \cdot P_1(\xi)$$

$$\omega_c = \omega_n \sqrt{-2\xi^2 + \sqrt{\dots}} = \omega_n \cdot P_2(\xi)$$

$$\forall \xi > 0.3 \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{\omega_b}{\omega_c} = \frac{P_1(\xi)}{P_2(\xi)} = \frac{1}{0.63}$$


→

$$\begin{cases} \omega_c \approx 0.63 \omega_b \\ \forall \xi > 0.3 \end{cases}$$

• ارتباط زمان اوج مابینای باند:

$$\frac{\omega_b}{\tau} = \dots$$

در سیستم درجه 1:  $G(s) = \frac{1}{1 + j\omega\tau}$  →  $BW = \frac{1}{\tau} = \omega_b$



سیستم درجه 1 در همه‌ی باند به 100% مقدار نهایی می‌رسد.

$$\tau \rightarrow 0.63$$

$$2\tau \rightarrow 0.89$$

$$3\tau \rightarrow 0.95$$


$$4\tau \rightarrow 0.98$$

$$@ 90\% \rightarrow \tau_r = 2.2\tau$$

$$\Rightarrow \tau = \frac{\tau_r}{2.2} \Rightarrow \omega_b = \frac{2.2}{\tau_r}$$

$$\tau_r \omega_b = 2.2$$

→ بزرگ‌ترین سیستم درجه 1 قطبی است



در سیستم درجه 1،  $\xi = \tau_r$  هم‌دالته است:

$$\omega_b \cdot \tau_r = \begin{cases} 2 \\ 2.2 \end{cases} \rightarrow \xi > 0.4$$

\* ارتباط زمان نشست و فرکانس قطع:



$$\begin{cases} T_s = \frac{4}{\xi \omega_n} \\ P.M = \text{tg}^{-1} \left( \frac{2\xi \omega_n}{\omega_c} \right) \end{cases} \quad \text{tg PM} = \frac{2\xi \omega_n}{\omega_c} \rightarrow \xi \omega_n = \frac{4}{T_s}$$

$$\rightarrow \text{tg PM} = \frac{8}{T_s \cdot \omega_c} \rightarrow \omega_c = \frac{8}{(\text{tg PM}) \cdot T_s}$$

$$\xi = 0.01 \Phi_M$$

رابطه بدتر و خرابتر است:

\* مشخصات شبکه Lead, Lag:



$$\rightarrow G_c(s) = K \cdot \frac{s+z}{s+p} \begin{cases} \text{lead: } \frac{z}{p} < 1 \\ \text{lag: } \frac{z}{p} > 1 \end{cases}$$



\* مشخصات همان از lead:

$$G_c(s) = \alpha \cdot \frac{s+z}{s+p}$$

$$\alpha = \frac{p}{z}$$

معمولاً در نظر بگیریم که dc-gain برابر است

$$G_c(j\omega) = \alpha \cdot \frac{j\omega+z}{j\omega+p}$$





$$\Delta G_c(j\omega) = \text{tg}^{-1} \frac{\omega}{z} - \text{tg}^{-1} \frac{\omega}{p} > 0$$

$$(p > z)$$

$|G_c|$

$= |G_c(j\omega_m)|$

$\phi_m$  د  $\omega_m$  کاسه



$$G_c(j\omega) = \alpha \cdot \frac{j\omega + z}{j\omega + p}$$

$$\phi(\omega) = \angle G_c(j\omega) = \tan^{-1} \frac{\omega}{z} - \tan^{-1} \frac{\omega}{p}$$

$$\frac{d\phi(\omega)}{d\omega} = \frac{1/z}{1 + \frac{\omega^2}{z^2}} - \frac{1/p}{1 + \frac{\omega^2}{p^2}} = \frac{z}{z^2 + \omega^2} - \frac{p}{\omega^2 + p^2} = \frac{z(\omega^2 + p^2) - p(\omega^2 + z^2)}{(\omega^2 + p^2)(\omega^2 + z^2)} = 0$$

$$\Rightarrow 0 = z\omega^2 + zp^2 - p\omega^2 - pz^2 \Rightarrow \omega^2(z-p) = pz - pz^2 \Rightarrow \omega^2(z-p) = pz(z-p)$$

$$\Rightarrow \omega^2 = pz \Rightarrow$$

$$\boxed{\omega_m = \sqrt{pz}}$$

$\phi(\omega_m) = ?$

$$G_c(j\omega) = \alpha \cdot \frac{(z + j\omega)(p - j\omega)}{\omega^2 + p^2} = \alpha \cdot \frac{pz + pj\omega + \omega^2 - zj\omega}{\omega^2 + p^2}$$


$$\Rightarrow \phi(\omega) = \tan^{-1} \left( \frac{\omega(p-z)}{\omega^2 - pz} \right)$$

$$\phi_m = \phi(\omega_m) = \tan^{-1} \left( \frac{\omega_m(p-z)}{\omega_m^2 - pz} \right) = \tan^{-1} \frac{\omega_m(p-z)}{2\omega_m^2} = \gamma$$

$\left. \begin{matrix} \omega_m^2 = pz \\ p = \alpha z \end{matrix} \right\} \Rightarrow$

$$\tan \phi_m = \frac{\alpha z - z}{2\sqrt{pz}} = \frac{z(\alpha - 1)}{2z\sqrt{\alpha}}$$

$$\left\{ \begin{matrix} \tan \phi_m = \frac{\alpha - 1}{2\sqrt{\alpha}} \\ \sin \phi_m = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} \end{matrix} \right.$$



$$\alpha = \frac{p}{z}$$

$\alpha \uparrow \leftarrow \leftarrow$  شیب

الفاز بیشتر از 60 درجه ظاهر شود.  $\alpha$  خیلی بزرگ میشود.

Lead  $\rightarrow$  PD : تسهیل نمودن تغییر در سیستم -


- تعداد خازن و تقوادی نامعقول به دست می آید -

اثر Lead بر روی اندازه:

$$|G_c(j\omega_m)| = \alpha \cdot \frac{\sqrt{\omega_m^2 + z^2}}{\sqrt{\omega_m^2 + p^2}} \rightarrow |G_c(j\omega_m)|^2 = \alpha^2 \cdot \frac{\omega_m^2 + z^2}{\omega_m^2 + p^2} = \alpha^2 \cdot \frac{pz + z^2}{pz + p^2}$$


$\rightarrow |G_c(j\omega_m)| = \sqrt{\alpha}$  or  $10 \log \alpha$  (dB)

$$\rightarrow \begin{cases} |G_c(j\omega_m)| = \sqrt{\alpha} \\ \omega_m = \sqrt{pz} \end{cases}$$




مشخصات جبراناز Lag:

$$G_c(s) = \alpha \cdot \frac{s+z}{s+p} \quad \alpha = \frac{p}{z} < 1$$



جران سازی Lead : راننده فاز هر دو را افزایش میدهد.

ناحیه دگاس ۱۰



ناحیه دگاس ۱

ناحیه دگاس ۱۰

یک پهنای باند typical:

$\sigma = x$

- الرصد قطب رادناحیه C قرار میگیرد که فرکانس پایداری است:

اندازه راز رادناحیه اما اندازه کوچک است - اثر کوچک دارد.

تا اندازه زیاد میلند اما مقدارش کم است - اثر کمی ندارد.

- الرصد قطب جریان رادناحیه A قرار میگیرد:

اثرش در آنه کوچک است.

تا اثر بیشتر فاز ندارد.

- در ناحیه B:

- اثرش فاز تا اثر مثبت دارد.

→ 2.2.2 باید به دقت ایجاب شود.

- اثرش در آنه تا اثر مثبت دارد.

\* پس از معرفی lead و lag به روش طراحی می پردازیم:

\* باقی محل دقیق صفر قطبهای lead از سوی ما برام قضی

۱۱) گین سیستم را تنظیم میکنیم (براه ملاحظات خطای دائم)

→ از آنه K باقی میماند →  $\phi_m$  را حساب کنید

از  $\phi_m$  متغیر بود، کفایت میکند - اثرش فاز در فرکانس قطع میباید صحت کند.

۱۲) حد فاز را میبایسم: با رسم دایرام بود و مقدار فاز محدود را میباید تنظیم

$$\phi_m = \phi \angle PM_d$$

اثرش فاز:  $PM_d - \phi$

$$\phi_m = \phi_d - \phi_{pm} + \Delta \rightarrow \text{Margin}$$

۱۳) مقدار  $\alpha$  را میباید کرد:

$$\sin \phi_m = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}$$

فرکانس که اندازه دینامیک فرکانس  $\omega_c$  برابر  $10 \log \alpha$  است را باقی دایرام  $\omega_c$  نامیده شد.

$$\omega_c = \omega_1$$

$$|G_c \cdot G_H(j\omega_c)| = 10 \log \alpha - 10 \log \alpha = 0$$

پس میباید فرکانس قطع جدیدی باشد. در فرکانس جدید میزان فاز  $\omega_c$  کمتر از فرکانس قبلی است.

الرجو الحالی در کانس قطع تویرات تمسکیم ، lead به دردی خود.

مثال:


$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)}$$

ملاحظات  $\left\{ \begin{array}{l} K_v = 20 \\ PM = 45^\circ \end{array} \right.$

1) برای ملاحظات خطی دائم  $\lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$  کنیم:

$$K_v = 20 \rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = 20 = \frac{K}{2} \Rightarrow K = 40$$

2) برای  $K = 40$  پاسخ فرکانسی را رسم کنیم:



$\Delta$ : در حدود 0-5 افزایش

$$\phi_m = 45 - 18 + 3 = 30^\circ$$

$$\sin 30^\circ = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} \Rightarrow \alpha = 3$$

این  $\alpha$  را باید در کانس جدید اعمال کنیم

فرکانسی که در آن  $\alpha$  اندازه  $|G| = -10 \log \alpha$  باشد را حساب می کنیم

$$10 \log 3 = 4.8 \rightarrow \omega_m = 8.4 \text{ (rad/s)}$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \alpha = \frac{P}{Z} = 3 \\ \sqrt{PZ} = \omega_m = 8.4 \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} P = 14.4 \\ Z = 4.8 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow G_c(s) = 3 \times \frac{s + 4.8}{s + 14.4}$$

تذکره: افزایش  $K$  کمبود داریم. چون فرار است  $\phi_m$  حداکثر  $60^\circ$  باشد

← اگر ثابت خط و حدفاصل داده شده از روش استناد می کنیم



\* اگر حروفاز و گسای باند داده شد چه باید کرد؟

پاسخ:

در ابتدا میان سگنیم که lead بنای باند را زیاد می کند. اما این نباید شدن در اختیار است.

آرکسهای باند و حروفاز داده شده باشد:

\* هدف: تعیین بنای باند و حروفاز:

\* روش:

(۱) از رابطه  $\omega_c = 0.63\omega_b$  فرکانس کده سیستم میابیم

(۲) پس از یافتن فرکانس کده،  $\phi_m$  را در این فرکانس میابیم

و با حروفاز مطرب تعادلی کنیم - مشخص می شود که چقدر باید فاز اضافه کنیم

(مقدار مورد نیاز را برای تعیین PM بدست می آوریم)

(۳) اکنون K را از برای تعیین سگنیم که فرکانس ما، فرکانس کده باشد

$$|G_c(j\omega_c)| = 10 \log \alpha \quad @ \omega_c$$

$$|K G_c(j\omega_c)| + 10 \log \alpha = 0 \quad \rightarrow \text{K بدست می آید.}$$

$$|K G_c(j\omega_c)| = -10 \log \alpha \quad \text{or} \quad \frac{1}{\sqrt{\alpha}}$$

$$G_c(s) = \frac{K}{s^2}$$

$$\begin{cases} \omega_b = 5 \\ \xi = 0.6 \end{cases}$$

\* مثال:

$$\omega_c = 0.63\omega_b \rightarrow \omega_c = 3.16 \text{ (rad.s}^{-1}\text{)}$$

$$PM_d = 100\xi = 50^\circ$$

$$PM = 0^\circ$$

$$\rightarrow 50^\circ = PM \text{ مورد نیاز}$$

$$\omega_m = \sqrt{Pz}$$

$$\sin \phi_m = \sin 50^\circ = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} \rightarrow \alpha = 10 = \frac{P}{z}$$

$\rightarrow z$  و  $P$  بدست می آید

$$P = 9.74$$

$$z = 0.974$$

الون باید K را تعیین کنیم:

$$|G_c(j\omega)| = \left| \frac{K}{(j\omega)^2} \right| = \frac{K}{\omega^2}$$

$$|G_c(3.15s)| = \frac{1}{\sqrt{\alpha}} = \frac{1}{\sqrt{10}} \rightarrow \frac{K}{(3.15)^2} = \frac{1}{\sqrt{10}} \Rightarrow K \approx 3$$

$$\rightarrow G_c(s) = 10 \times \frac{s + 0.974}{s + 9.74}$$

(آرایش ناز: خوش دختل جهت عبور از رگه است)

• جبران ساز  $lag$ : (طراحی)

$$G_c(s) = \alpha \cdot \frac{s+z}{s+p}$$


$$\alpha = \frac{p}{z} < 1$$

اینجا هم فرض بر آنست که  $z < p$  برابری است

مخفنه  $lag$ : - کاهش  $\omega_n$

- کاهش فاز

- آهسته تر طرح شده در  $lag$ ، قرار دادن قطب منفرد قطب زامیغه در کانس بودن آن بزرگتر



برای  $lag$  باید قطب را بزرگتر از صفر کنیم تا با  $\omega_n$  قرار دارد.

دماحت A:

- کاهش فاز: حال فرجه مثبت چون متلاطم کم است

چون کاهش فاز (خوش  $\omega_n$ ) حال خوب است

- کاهش دامنه: تا بزرگتر شود در  $\omega_n$  در تمامی فرکانسها دامنه دارد

تذکره: ممکن است پرسیده شود چرا از  $\omega_n$  برای کم کردن دامنه استفاده نمی شود؟

- پاسخ: اثر مایه سازی در کاهش  $\omega_n$  در  $lag$  یکی است. اما  $lag$  در فرکانسها  $\omega_n$  بزرگتر است.


داز  $lag$  برای این بودن خطی تر استفاده می شود.

• مدال طراحی پیراناساز  $\phi_{ad}$ :

- اطلاعاتی که در اختیار داریم:  
- ثابت خط  
- حدفاز

تذکره:  $\phi_{ad}$  فاز را کم میکند.

رضیح: در مدار انتقال، فرض می‌کنیم  $\phi_{ad} = 45^\circ$  باشد.



برای رسیدن به  $\phi_{ad}$  باید  $45^\circ$  اضافه کنیم  
یعنی فرکانس قطع را به سمت چپ تغییر می‌دهیم.

توجه: فرکانس  $\omega$  که در آن فرکانس، فاز  $0^\circ$  و  $180^\circ$  در آن مناسب است (حدفاز را کم می‌کند)  
را یافته و به کمک  $\phi_{ad}$  آنرا به فرکانس قطع تبدیل می‌کنیم.

تذکره: چون عمده فاز در فرکانسهای پایین مناسب است به فرکانس قطع کم می‌شود به پهنای باند کاهش می‌یابد.

• معیارهای طراحی ثوابت قطار حدفاز:

دنباله مطالب در پیوسته آورده شده است.

ادامه مطالب در صفحه بعدی آورده شده است ...

www.teyff.com

# آدی افشاری

معیارهای طراحی ثوابت خطا در حد فاز:

$$\alpha = \frac{P}{Z}$$

$$G_c(s) = \alpha \cdot \frac{s+z}{s+p}$$

(۱) برای طراحی ثوابت خطا می‌توانیم

(۲) پهنای فرکانسی رسم می‌شود.

(۳) فرکانسی که در آن فاز مطلوب است یعنی برابر است با  $\phi_m = -180 + \phi_{pm} + (\Delta)$   $\Delta = 12^\circ$   $\phi(\omega)$   $\Delta$  رابطه دانه را برابر  $\omega$  قرار دهید. (rad.s<sup>-1</sup>)

(۴) هر چه جزایر برابر  $\frac{1}{10} \omega_1$  قرار می‌دهیم دانه تا خروجی تقریباً از این قسمت باشد.

(۵)  $\alpha$  را جری انتخاب می‌کنیم که  $\omega$  فرکانس قطع باشد. یعنی

$$|K G_c(j\omega)|_{dB} + |G_c(j\omega)|_{dB} = 0$$

$$\rightarrow 20 \log \alpha + |K G_c(j\omega)|_{dB} = 0 \rightarrow$$

$$20 \log \alpha = -|K G_c(j\omega)|_{dB} \rightarrow \alpha \text{ یافت می‌شود}$$

(۶) قطب جزایر از رابطه  $P = \alpha Z$  می‌توانیم


$$G_H(s) = \frac{K}{s(s+2)}$$

$$\begin{cases} K_v = 20 \\ \phi_m = 45^\circ \end{cases}$$

مثال:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_H(s) = 20 = \frac{K}{2} \rightarrow K = 40$$

(۱) یافتن  $K$



(۲) رسم پهنای فرکانسی

$$-180 + 45^\circ + 0 = -135$$

(۳)

$$\omega_1 = 1.5 \text{ (rad.s}^{-1}\text{)} \rightarrow \text{از سری جدول}$$

$$Z = 0.1 \omega_1 = 0.15$$

(۴)

$$20 \log \alpha = -[20 \log 40 - 20 \log \omega_1 - 20 \log (\omega_1^2 + 4)]$$

(۵)

$$\omega_1 = 1.5 \rightarrow \alpha = 0.1 \rightarrow P = \alpha Z = 0.1 \times 0.15 = 0.015$$

(۶)

نکات مهم:

$$\rightarrow G_c(s) = 0.1 \times \frac{s + 0.15}{s + 0.015}$$


عین مثال، ابتدا lead طراحی کرده بودیم. دقت کنید lead، بنای پایه را افزایش، lag کاهش

سرعت: lead  
خفگی: lag

مثال:

$$G_H(s) = K \cdot \frac{1}{s(s+10)^2} \quad \begin{cases} K_v = 20 \\ \phi_{pm} = 65^\circ \end{cases}$$

$$G_H(s) = \frac{K}{s(s+10)^2} \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_H(s) = \frac{K}{100} = 20 \rightarrow K = 2000$$



به کمک lead حداکثر 60° میتوانیم PM (اضافه کرد) از lag کم کنیم

$$-180 + 65 + \phi = -110 \rightarrow \text{table} \rightarrow \omega_c = 1.5$$

$$\rightarrow \phi(\omega_c) = -110 \rightarrow \omega_c = 1.5$$

$$\rightarrow z = 0.15$$

$$20 \log \alpha = -10 \log \left( \frac{s+10}{s+0.15} \right) \rightarrow \alpha = \frac{1}{14.2} \rightarrow P = 0.15 \times \frac{1}{14.2}$$

تذکره: اگر عین مثال را با همان روش حل کنیم باید فرکانس قطب را افزایش دهیم که اثر از 60° اضافه

شکل PM = PM + lag

طراحی به کمک lag-lead

که در صورتی که توضیح داده شد