

فصل سوم

کدگذاری تجهیزات

۳. سیستم شماره گذاری (کدگذاری) تجهیزات

۱-۳. شماره گذاری خطوط

در شماره گذاری خطوط انتقال از دو حرف و سه رقم استفاده می شود برای مثال خط ۴۰۰ کیلو ولت AH912 (اراک - رودشور) ، حرف A علامت شناسایی ایستگاه اراک و حرف H مربوط به علامت شناسایی ایستگاه رودشور و اولین رقم بعد از حرف شناسایی ، نشان دهنده سطح ولتاژ و دو رقم بعدی نشانگر نوع تجهیزات طبق جدول شماره ۲ است .

۲-۳. شماره گذاری ترانسفور ماتورهای قدرت

برای شماره گذاری ترانسفور ماتورهای قدرت با هر ظرفیت ابتدا از حرف T و بدنیال آن از شماره های متوالی (۱۰ الی ۲۰) استفاده می شود مانند T_1, T_2, \dots, T_{20} . لازم به توضیح است که در هر پست با توجه به جدول شماره ۲ (کد تجهیزات متصل به ترانسفور ماتورها از ۴۰ الی ۵۹) حداکثر میتوان ۲۰ ترانسفور ماتور را شماره گذاری کرد .

۳-۳. شماره گذاری تجهیزات متصل به ترانسفور ماتورها

برای شماره گذاری تجهیزات متصل به ترانسفور ماتورها (سکسیونر ، دیژنگتور ، برقگیر ، ترانسفور ماتور جریان ، ترانسفور ماتور ولتاژ ، ترانس مصرف داخلی، سکسیونر زمین و شینه) از یک عدد چهار رقمی استفاده می شود که اولین رقم طبق جدول شماره ۱ از اعداد ۰ تا ۹ که بیانگر سطح ولتاژ و سپس طبق جدول شماره ۲ از اعداد ۴۰ تا ۵۹ که بیانگر نوع دستگاه (ترانسفور ماتور) و در آخر از اعداد ۰ تا ۹ طبق جدول شماره ۳ که نشان دهنده نوع تجهیزات است استفاده می شود .

۴-۳. شماره گذاری ترانسفور ماتورهای ولتاژ

ترانسفور ماتورهای ولتاژ با توجه به نوع و محل اتصال تجهیزات به پنج حالت شماره گذاری می گردند . توضیح اینکه فقط برای حالت های اول و چهارم در شماره گذاری از حرف شناسایی نام ایستگاه استفاده می گردد .

۴-۱. حالت اول : اتصال به خط

در این حالت ابتدا از حرف شناسایی نام ایستگاه و سپس به ترتیب از اعداد ۰-۹ نمایانگر سطح ولتاژ ، دو رقم آخر شماره خط طبق جدول شماره ۲ و در آخر از حروف اختصاری نوع و شماره مبدل (C.V.T, VT,, PT, CC, ET, PC, E.V, T, T.C.T) طبق جدول شماره ۴ استفاده می گردد .

۲-۴-۳ . حالت دوم : اتصال به ترانس قدرت

در این حالت برای شماره گذاری مبدل‌های ولتاژ ، ابتدار از حرف T که مخفف نام ترانس قدرت است و سپس شماره توالی ترانس و در آخر با استفاده از جدول شماره ۴ ، حروف اختصاری ترانس ولتاژ مربوط را اضافه می‌کنیم .

۳-۴-۳ . حالت سوم : اتصال به ژنراتورها

شماره گذاری همانند حالت ۲ بوده با این تفاوت که به جای T (مخفف ترانس قدرت) حرف G مخفف ژنراتور استفاده می گردد ، مانند G11PT که G11 مخفف ژنراتور شماره ۱۱ مربوط به واحدهای گازی و PT مخفف ترانس ولتاژ از نوع طبق جدول شماره ۴ می باشد .

۴-۴-۳ . حالت چهارم : اتصال به شینه

در این حالت شماره گذاری با استفاده از حرف شناسایی نام ایستگاه در ابتدا و سپس رقم نشان دهنده سطح ولتاژ طبق جدول شماره ۱ و پس از آن شماره شینه ای که مبدل ولتاژ بدان متصل است و در آخر نوع مبدل ولتاژ انجام می گیرد .

۴-۴-۵ . حالت پنجم : اتصال به ترانس مصرف داخلی و ترانس‌های زمین

با توجه به جدول شماره ۴ انواع ترانس‌های مصرف داخلی برحسب نوع با حروف SS, ET, GT و نشان داده می‌شوند. شماره گذاری ترانس‌های فوق الذکر با استفاده از حروف مبدلها و حروف مربوط به ترانسفورماتور ولتاژ انجام می گیرد .

در تمام موارد پنج حالت فوق الذکر تعداد مبدل‌های ولتاژ برای هر فاز را باعلامت ϕ نشان می دهیم . مانند مبدل ولتاژ بر روی فاز S که با علامت $S\phi$ در کنار مجموعه شماره گذاری شده با دستگاه مشخص می‌شود .

۳-۵. شماره گذاری ترانسفورماتور جریان

شماره گذاری ترانسفورماتورهای جریان به همان روش شماره گذاری ترانسفورماتورهای ولتاژ در پنج حالت انجام می‌پذیرد و در کلیه حالات بجای حروف اختصاری نوع ترانس ولتاژ، حروف اختصاری ترانس جریان قرار می‌گیرد.

۳-۶. شماره گذاری ترانسفورماتور زمین

ترانسفورماتورهای زمین (GT, ET) با توجه به محل اتصال، شماره گذاری می‌گردند مانند ترانس‌های مصرف داخلی از نوع GT به شماره ۱۰۴ و متصل به ترانس قدرت ۱۰۴ در پست فیروز بهرام که بصورت GT2 و GT4 مشخص گردیده‌اند.

۳-۷. شماره گذاری مولدها و ژنراتورها

برای مشخص نمودن واحدهای از حروف H برای واحدهای برق آبی، S برای واحدهای بخار معمولی، G برای واحدهای توربین گاز، D برای مولدهای دیزلی و حروف NUC برای واحدهای اتمی استفاده می‌شود. در نیروگاههای سیکل ترکیبی، مولدهای بخاری با S-COMB و مولدهای توربین گاز با G-COMB مشخص می‌گردند. شماره گذاری ژنراتورهای مولدهای برق آبی و بخاری اعم از معمولی و یا اتمی با استفاده از توالی ارقام از ۱ تا ۱۰ و شماره گذاری ژنراتور مولدهای توربین گاز با استفاده از توالی ارقام از ۱۱ لغایت ۲۰ انجام می‌گیرد.

۳-۸. شماره گذاری شینه‌ها

برای شماره گذاری شینه‌ها از یک عدد دو رقمی با توجه به سطح ولتاژ استفاده می‌شود که رقم اول نشان دهنده سطح ولتاژ و رقم دوم توالی شینه‌ها (۹-۱) می‌باشد.

توضیح اینکه در ایستگاههایی که شینه ها در دو قسمت نسبتاً طولانی (حدود ۱ کیلو متر) از هم قرار گرفته باشند و توسط یک یا چند خط به یکدیگر متصل گردند برای جلوگیری از تناقض در دستورالعملها ، خط یا خطوط ارتباطی بعنوان یک شینه در نظر گرفته میشوند .

۹-۳. شماره گذاری راکتورها

راکتورها که طبق جدول شماره ۴ با حرف R نشان داده می شوند به توجه به نحوه اتصال به سه روش شماره گذاری می شوند .

۱-۹-۳. حالت اول : اتصال به خط

راکتورهای متصل به خط با استفاده از ترکیب حرف شناسایی ایستگاه ، شماره خط و در انتهای حرف R که مشخص کننده راکتور می باشد شماره گذاری می شوند .
مثال ، AE902R1 که راکتور شماره ۱ متصل به خط ۴۰۰ کیلو ولت (شهید رجائی – تبریز) در پست تبریز می باشد .

۲-۹-۳. حالت دوم : اتصال به ترانس (سیم پیچ سوم)

در این حالت با توجه به شماره ترانس و اتصال راکتور به سیم پیچ سوم آن شماره گذاری انجام می گیرد . در مورد راکتورهایی که با استفاده از سیم پیچ سوم ترانس ، امکان اتصال به هر دو ترانس بصورت یک مجموعه (دو مبدل مشترک مدارسی) وجود داشته باشد شماره گذاری راکتورها با استفاده از شماره توالي مبدل قدرت با رقم پائين تر انجام می گيرد .

۳-۹-۳. حالت سوم : اتصال به شینه

برای شماره گذاری راکتورهای متصل به شینه ، ابتدا از حرف شناسایی R (راکتور) و سپس از شماره توالي ۱ الی ۲۰ استفاده می گردد .

۴-۳. شماره گذاری خازنهای جبران کننده ها

شماره گذاری به همان روش شماره گذاری راکتورها بوده با این تفاوت که بجای حرف R مخفف راکتور ، حرف C یا SC مخفف خازن یا جبران کننده استفاده می گردد .

۵-۳. شماره گذاری برقگیرها

برقگیرها با حروف اختصاری LA مشخص و برای شماره گذاری با توجه به محل اتصال به خط ، مبدل راکتور ، خازن ، ژنراتور و شینه شماره گذاری می گردد . برای شماره گذاری برقگیر مربوط به خطوط یا شینه ها ابتدا از حرف علامت شناسایی ایستگاه و سپس به ترتیب رقم نشان دهنده سطح ولتاژ شماره خط یا شینه و در آخر حرف LA مخفف برقگیر استفاده می گردد .

برای شماره گذاری برقگیرهای متصل به مبدل وزنراتور ، راکتور ، خازن ، جبران کننده و موارد مشابه ابتدا که مربوط به نام مبدل (T) ژنراتور (G) ، راکتور (R) ، خازن (C) ، جبران کننده (SC) ، شماره توالی دستگاه اصلی و در آخر محفف حروف LA مربوط به برقگیر را اضافه می کنیم .

در مواردی که تعداد برقگیرهای متصل به تجهیزات فوق الذکر بیش از یک دستگاه باشد از شماره های متوالی (۱-۳۰) استفاده می شود .

۱۲-۳. شماره گذاری کلیدهای قدرت

۱۲-۳-۱. کلید خطوط

شماره گذاری کلید خطوط با استفاده از حرف علامت شناسایی ایستگاه و چهار رقم انجام می گردد . حرف شناسایی ایستگاه و سپس رقم اول نمایانگر سطح ولتاژ ، ارقام دوم و سوم بیانگر شماره خط و رقم آخر عدد ۲ مشخص کننده نوع تجهیزات (کلید) می باشد .

۱۲-۳-۲. کلید ژنراتور

برای شماره گذاری کلید ژنراتورها ابتدا رقم نشان دهنده سطح ولتاژ ، سپس دو رقم مربوط به نوع دستگاه اصلی (۶۰-۷۹) طبق جدول شماره ۲ و در آخر عدد ۲ که مشخص کلید می باشد قید می گردد .

۱۲-۳-۳. کلید مبدلها (ترانس)

برای شماره گذاری کلید مبدلها دو سیم پیچ همانند شماره گذاری کلید ژنراتور عمل میگردد با این تفاوت که بجای استفاده از اعداد مربوط به شماره ژنراتورها (۶۰-۷۹) از اعداد (۴۰-۵۹) مربوط به شماره مبدلها استفاده میگردد . در صورتی که مبدل دارای سیم پیچ و متصل به شینه باشد ، برای

شماره گذاری کلیدهای مربوطه ابتدا عدد مشخصه بر سطح ولتاژ ، پس شماره نوع دستگاه اصلی با توجه به جدول شماره ۲ و پس از آن شماره شینه و در پایان عدد ۲ را اضافه می کنیم .

۴-۱۲-۳ . کلیدهای کوپلاژ

برای شماره گذاری کلیدهای کوپلاژ شینه ها (یک دوشینه، دوشینه، سه شینه) ابتدا از حرف علامت شناسایی ایستگاه ، سپس رقم نشان دهنده سطح ولتاژ طبق جدول شماره ۱ و بعد از آن طبق جدول شماره ۲ شماره مربوط به تجهیزات کوپلاژ متفرقه از اعداد ۹۹-۸۰ و در آخر از عدد ۲ که مختص کلید می باشد استفاده می کردد .

۴-۱۲-۴ . کلیدهای مشترک ژنراتور و مبدل

در مواردی که بین ژنراتور و مبدل ، کلید وجود نداشته باشد و قطع و وصل واحد توسط کلید بعد از ترانس انجام پذیرد ، برای شماره گذاری مربوط ابتدا عدد مربوط به سطح ولتاژ ، سپس طبق جدول شماره ۲ از اعداد (۷۹-۶۰) مربوط به ژنراتور و در پایان طبق جدول شماره ۳ عدد ۲ مربوط به نوع تجهیزات (کلید) را اضافه می نماییم .

۴-۱۳-۳ . شماره گذاری سکیسونرهای هواخی

۴-۱۳-۳-۱ . سکیسونرهای هواخی یا زمینی

برای شماره گذاری سکیسونرهای هواخی یا زمینی عمدها از ۴ رقم استفاده می گردد و تنها برای سکیسونرهای مربوط به خطوط و کوپلاژ و شینه ها حرف علامت شناسایی ایستگاه را جلوی شماره ها قرار می دهیم . بدین ترتیب که ابتدا اعداد به مربوط به سطح ولتاژ و سپس از یک عدد دورقمی از شماره (۳۹-۰) برای خطوط (۵۹-۴۰) برای ترانسها و راکتورها و خارنهای (۷۹-۶۰) برای ژنراتورها و (۹۹-۸۰) برای تجهیزات متفرقه و کوپلاژ و سکشن های در آخر با استفاده از جدول شماره ۳ ، با در نظر گرفتن نوع و محل نصب تجهیزات شماره گذاری میگردد .

لازم بتوضیح است که طبق جدول شماره ۳ برای شماره گذاری سکیسونرهای متصل به شینه از اعداد ۱ و ۴ خط عدد ۳ ، با پاس یا شانتاژ عدد ۴ ، ترانسفورماتوریا راکتور و مشابه از عدد ۶ ،

ژنراتورها عدد ۷، متفرقه عدد ۸، زمین عدد ۹ اتصال به شينه سوم باس سكشن (Bus-Tie) و سكسيونر بعد از کلید از شينه هاي باي پاس دار از عدد صفر استفاده مى شود.

۱۳-۳. شماره گذاري سكسيونرهای زمین

شماره گذاري سكسيونرهای زمین همانند شماره گذاري سكسيونر ساير تجهيزات مى باشد با اين تفاوت که رقم آخر شماره گذاري طبق جدول شماره ۳ به عدد ۹ که برای زمین در نظر گرفته شده تبدیل مى گردد.

در موارديکه به ازاء هر سكسيونر بيش از يك سكسيونر زمین وجود داشته باشد ، سيكسونر زمین نزديک به تجهيزات (ترانسفورماتور ، ژنراتور ، خط ، كوپلاز ، ...) را اصلی فرض نموده و طبق بند ۱ (سكسيونرهای هوای یا زمینی) با افزودن عدد ۹ (نشان دهنده سكسيونر زمین) شماره گذاري ميگردد. دومين سكسيونر با استفاده از شماره سكسيونر مربوط و با اضافه نمودن عدد ۹ به آخر آن ، با پنج شماره گذاري مى شود .

۱۳-۴. شماره گذاري سكسيونرهای زمین شينه ها

برای شماره گذاري سكسيونر زمین شينه ها بعد از حرف شناسابی ايستگاه ، ابتداعدد مربوط به سطح ولتاژ سپس که دو رقمی معرف شينه را با استفاده از جدول شماره ۳ و در آخر عدد ۹ مربوط به سكسيونر زمین را اضافه مى کنيم .

۱۳-۵. شماره گذاري سكسيونرهای متصل به شينه سوم

در صورتی که در ايستگاهی علاوه بر شينه اصلی و فرعی (رزرو) شينه سومی هم وجود داشته باشد برای شماره گذاري سكسيونرهای زيرربط مانند ساير سكسيونرها عمل نموده و آخرين رقم را عدد صفر که نشان دهنده اتصال سكسيونر به شينه سوم است قيد مى کنيم .

۱۳-۶. شماره گذاري سكسيونر بين دو شينه

برای شماره گذاري سيكسيونرهای بين دوشينه ابتدا حرف شناسابی نام ايستگاه سپس شماره مربوط به سطح ولتاژ و بدنبال آن از يك عدد دو رقمی (۹۹-۸۰) طبق جدول شماره ۳ و در آخر از عدد صفر که مشخص کننده سكسيونر بين دوشينه است ، استفاده مى کنيم .

جدول شماره ۱ - که سطح ولتاژ

کد	سطح ولتاژ kv
۰	۶ کیلو ولت به پائین (نقاط صفر و اتصال زمین)
۱	۳/۳ الی ۱۰-۶
۲	۶/۳ الی ۳/۳
۳	۱۵ الی ۶/۳
۴	۲۰ الی ۱۵
۵	۳۳ الی ۲۰
۶	۶۶ الی ۳۳
۷	۱۳۲ الی ۶۶
۸	۲۳۰ الی ۱۳۲
۹	۴۰۰ به بالا

جدول شماره ۲ - کد تجهیزات

کد	نوع دستگاه متصل به کلید یا قطع کننده
۳۹ الی ۱۰۰	خطوط
۵۹ الی ۴۰	ترانسسورماتور و کلید دستگاه های تولید کننده بار سلفی و
۷۹ الی ۶۰	خازنی
۹۹ الی ۸۰	ژنراتور
	متفرقه ، تجهیزات غیر از ردیف های فوق الذکر مانند کلید کوپلаз

جدول شماره ۳

کد	تجهیزات قطع کننده
۱	سکسیونر متصل به اولین شنبه
۲	کلید
۳	سکسیو نر متصل به خط
۴	سکسیونر متصل به دومین شنبه
۵	سکسیونر شانتاز (بای پاس)
۶	سکسیونر ترانس
۷	سکسیونر ژنراتور
۸	تجهیزات متفرقه
۹	سکسیونر زمین
۰	سکسیونر مجزا کننده دوشینه ها اتصال به شینه در ایستگاههای شانتاژدار یا اتصال به شینه سوم