


بسم الله الرحمن الرحيم







میل راهنما

راهنماهای لازم جهت حرکت مستقیم الخط میزها و سپورتها از مهمترین اجزای ماشین های ابزار می باشد.

بدین جهت مسائل مهمی در مورد آنها مطرح می شود.

- وظائف مهم راهنما

- راهنما بایستی :

- وضعیت قطعات متحرک را دقیقا تعیین می نماید

- نیروهای خارجی (نیروهای دینامیکی و وزنی) را با اطمینان کافی تحمل می کند یعنی تحت تاثیر این نیروها وضعیت خود را حفظ می کند



از نظر کارایی درست طرح شده باشد تا با اعمال بار دچار حالت آلا کلنگی نشود گیر نکند و بلند نشود البته دو اشکال آلا کلنگی شدن و گیر کردن را می‌توان تقریباً به طور کامل بر طرف نمود بدین ترتیب که نسبت طول ریل به غرض آن تا حد امکان بزرگ انتخاب شود. لذا باید رابطه زیر تا حد امکان برقرار باشد:

طول ریل L (mm)
عرض ریل B (mm)

تا حد امکان کمتر ساییده شوند و در صورت ساییدگی بتوان قطعات را به راحتی تنظیم نمود.

از کثیف شدن و صدمه دیدن محافظت شود .
با استفاده از نقاط روغنکاری مناسب به راحتی بتوان آنرا روغنکاری نمود.

تقسیم بندی راهنما

۱. بر حسب کار

راهنماها بر حسب کار به دو دسته تقسیم می شوند :
راهنماهایی که به هنگام کار حرکت می کنند و راهنماهایی که فقط در از کار حرکت می کنند.

راهنماهای تنظیمی :

راهنماهای تنظیمی راهنماهایی هستند که تعیین وضعیت آن قبل از انجام کار ضروری است. مثلا راهنمای دستگاه مرغک جهت تعیین وضعیت آن به کار می رود .

بعداز اینکه دستگاه مرغک در فاصله مناسب از سه نظام قرار گرفت می توان آنرا در این حالت محکم کرد تا موقع کار دستگاه مرغک حرکت نکند.



راهنماهای متحرک:

در این راهنماها جزئی از ماشین (مثلا میز یا سپورت) حرکت میکند.

بر حسب سیستم حرکت :

راهنماهای هیدرودینامیکی (ریلهای لغزشی)

در راهنماهای هیدرودینامیکی دو سطح لگزان روی هم باید روغنکاری شوند .

جنس به کار رفته برای راهنماهاب هیدرودینامیکی عبارتند از :

چدن

فولاد (سخت شده با سخت نشده)

مواد مصنوعی

سایش همیشه باید در قطعه کوچکتر که به راحتی قابل تعویض است صورت پذیرد

(میز راهنمای سپورت و سپورتها) لذا باید جنس آنها دقیقا تعیین گردد .

معمولآ مواد سخت تر سایش کمتری دارند به همین دلیل راهنماهای روی تنه

از مواد دیر سا انتخاب می گردد . به خاطر اینکه نمام تنه دستگاه تراش از

مواد گران قیمت ساخته نشود استحکام سایش آنها با :



- ۱- سخت کردن سطحی در تنه های GG
- ۲- یا با پیچ کردن یا بستن زوارهای فولادی سخت شده و سنگ خورده افزایش می یابد .

علاوه بر جنس دو قطعه راهنمای روی هم وضعیت سطوح راهنمای نیز روی نحوه سایش تاثیر می گذارد. بدین مسیر راهنمایها از مواد نرم ساخته می شود (مثلا GG) و غالبا فرز کاری شده (فرز کاری ظریف با نا همواری سطحی) یا برش زده شده می باشند.


کیفیت سطوح شابر خورده که باید کاملا آب بندی باشد و روغنکاری خوبی را از خود نشان می دهد به وسیله تعداد نقاط حامل (۲ تا ۳ نقطه در هر cm^2) داده می شود .

جدول زیر فشار سطحی مجاز را برای چند ماده متداول نشان می دهد:

جنس قطعات راهنما	فشار سطحی مجاز (N/mm ²)
GG روی St سخت شده روی GG	1.5
GG روی St سخت نشده روی GG	1.2
GG روی GG	0.5
St روی مواد مصنوعی	0.6









انواع ریل ها در راهنمای هیدرودینامیکی

A : ریل تخت

مزایا :

- تحمل مناسب نیروها

- هزینه ساخت کم

معایب :

ثبت موقعت کار فقط در یک سطح بدین جهت قید گیری جهت جلوگیری از لغزش جانبی و بلند شدن ضروری است.

موارد کاربرد :

۱. دستگاه یاتاقان محور کار در تراش NC

۲. دستگاه مرغک



B: ریل منشوری

مزایا :

۱. وضعیت قطعات متحرک در دو سطح افقی و عمودی مطمئن است
۲. به هنگام سایش خود به خود تنظیم می شود.

معایب :

۱. به علت شبیب دار بودن سطوح تحمل بار کمتر از ریل های تخت می باشد.
۲. سطوح بزرگ ریلی لازم است.

کاربرد و محاسبات :

$$F_1 = F \cdot \cos\alpha \quad ۱$$

$$F_2 = F \cdot \cos\alpha \quad ۲$$

C : ریل دم چلچله ای

مزایا :

۱. وضعیت قطعات متحرک در سه وضعیت مطمئن می سازد.
۲. تنظیم لقی توسط زوار شیب دار در دو سطح .
۳. زاویه بین سطوح افقی و مایل ۵۵ درجه.
۴. کمتر بودن ارتفاع.

معایب :

هزینه ساخت بالا است.

موارد کاربرد :

برای ساخت کشوی ها و سپورت ها استفاده می شود.

نیروهای جلو برنده

نیروی جلو برنده با استفاده از نیروی عمودی و اصطکاک حساب می شود .

$$F_v = F_N \cdot \mu$$

$$\text{نیروی جلو برنده} \quad N \quad \text{به} \quad F_v$$

$$\text{نیروی عمودی} \quad N \quad \text{به} \quad F_N$$

در راهنمای منشوری نیروی جلو برنده به صورت زیر است :

$$F_v = F_1 \cdot \mu + F_2 \cdot \mu$$

$$\text{مولفه نیروی } F \text{ روی سطح } b_1 \quad N \quad \text{به} \quad F_1$$

$$\text{مولفه نیروی } F \text{ روی سطح } b_2 \quad N \quad \text{به} \quad F_2$$

سطح لازم راهنما

سطح لازم راهنما با استفاده از نیروی عمودی نیز فشار سطحی مجاز که بستگی به جنس آنها دارد حساب می شود :


$$Aerf = FN / Pzul$$


mm ²	به	Aerf
N	به	FN
N/mm ²	به	Pzul
فشار سطحی مجاز		
نیروی عمودی واردہ بر سطح		
سطح لازم راهنما		

اکنون می توان از سطح لازم راهنما و نیز طول داده شده سپورت یا میز عرض آن را تعیین کرد .

$$b = Aerf / l = FN / Pzul.l$$

mm ²	به	b
mm	به	l
عرض راهنما		
طول میز یا سپورت		





راهنماهای غلتشی

راهنماهای غلتشی تمام شرایط خواسته شده از راهنماهای لغزشی را بر آورده می کند. مزایای ویژه آن عبارتند از:


۱. کمتر بودن مقاومت در برابر نیروی جلو برند و وجود اثر افزایش اصطکاک شروع حرکت در حالیکه ضریب اصطکاک لغزشی دینامیکی $f=0.03-0.2$ و در شروع حرکت $f=0.3$ ضریب اصطکاک غلتشی $f=0.0005-0.005$ است.
۲. مونتاژ ساده تر قطعات استاندارد.
۳. لقی قابل تنظیم : مقدار لقی به موسیله گوه یا قطعات خارج از مرکز تنظیم می شود. راهنماهای غلتشی از پیش تحت تنش قرار گرفته از دقت بالایی برخودارند.
۴. قابلیت تحمل بار زیاد و پایداری آن : با محکم کردن یاتاقانهای خطی به پایداری بیشتری می توان دست یافت . در مورد تحمل بار فشار سطحی تا 75 N/mm^2 امکانپذیر است.



طرح های مختلف و محدوده کاربرد یاتاقانهای غلتشی

A : یاتاقان غلتشی خطی

این یاتاقان چنانچه از نامش پیداست برخلاف یاتاقانهای غلتشی دورانی برای حرکات خطی طراحی می شوند. بسته به محدوده کاربرد این یاتاقانها دونوع یاتاقان غلتشی خطی وجود دارد :



بوش ساچمه ای خطی

این یاتاقان از پوسته خارجی سخت شده از فولاد یاتاقان بلبرینگ و قفسه های حامل ساچمه از جنس مواد مصنوعی که ساچمه ها در آن حرکت می کنند و از ساچمه ها تشکیل شده است. این یاتاقان به صورت آماده با فشار در سوراخ پوسته نصب می شود و راهنمای محوری از آن عبور می کند.

۲. بوش ساچمه ای شعاعی


این یاتاقان از پوسته
داخلی و خارجی سخت شده
قفسه دو تکه از جنس مواد
مصنوعی و ساچمه ها
تشکیل شده است. در این
یاتاقان ها ساچمه ها به
صورت شعاعی در قفسه به
طرف خارج می غلتند.
بوشهای ساچمه ای شعاعی
دارای زاویه شکاف 72
درجه میباشد. این یاتاقانها در
راهنماهایی به کار می روند
که محور روی یک پایه
منشوری نگه داشته شده
است.




B : کفشكهاي غلتکي

اين کفشكها سیستم ياتاقانی را ایجاد می کند که برای حرکت خطی به کار می رود. جزء اصلی همراه غلتکها (استوانهای یا ساچمه ای) کفشكهاي حامل آن می باشد. این کفشكها یک سیستم بسته راهنمای را به وجود می آورند که به کمک گوه می توان نقی یاتاقان یا تنش اولیه را به طور دقیق و دلخواه تنظیم نمود.

کفشكهاي غلتکي برای راهنمای تخت و نیز برای راهنمای منشوری به کار می روند. کفشكهاي غلتکي در ساختمان پرس برای هدایت سینه پرس (کشاب) و در پرس های عرضی برای هدایت کشویی به کار می روند.



کفشك غلتکي ساچمه اي



کفشك غلتکي استوانه اي





راهنمای قفسه ای تخت

راهنمای قفسه ای تخت در شکل‌های مختلف و با قفسه تخت حامل غلتک‌های استوانه ای طراحی می‌شود. بسته به تعداد غلتک‌های استوانه ای این نوع راهنمای قابلیت تحمل بار زیاد و پایداری بالا حجم کوچکتری دارد.




راهنمای لغزشی هیدرואستاتیکی

در راهنمای هیدرואستاتیکی اجزای متحرک توسط فشار روغن بالاتر از سطح لغزش نگه داشته می شوند. به خاطر اینکه بین قطعات متحرک همواره لایه از روغن وجود دارد سطوح لغزشی با هم تماس ندارند. بدین ترتیب مزایای حاصل از راهنمای لغزشی هیدرואستاتیکی عبارتند از :

- .۱. هیچگونه سایشی در سطوح راهنم وجود ندارد.
- .۲. هیچگونه اصطکاک شروع به کار وجود ندارد .
- .۳. کمتر بودن نیروی جلو برندگانه که مستقل از سرعت آن است.

شکل صفحه بعد اصول کار یک راهنمای هیدر استاتیکی را نشان می دهد. پمپی توسط یک شیر خفه کننده روغن تحت فشار را در حوضچه روغن که توسط آن قطعات متحرک و ثابت با هم در تماس می باشند پر می کند.

حوضچه روغن دارای شکل چهار گوش است البته بعضی از حوضچه ها نیز بیضی شکل می باشند . خود حوضچه ها ممکن است دارای گوشه ها و لبه هایی نیز باشند.




۱. نمودار فشار روی حوضچه

۲. حوضچه روغن

۳. شیر محدود کننده فشار

۴. پمپ

۵. شیر حفظ



. قطعات هیدرولاستاتیکی حامل فشار

به علت کثیف شدن گوشه های تیز حوضچه گوشه گرد ترجیح داده می شود . عمق این حوضچه ها بین ۱ تا ۵ میلی متر می باشند . تعداد حوضچه های لازم بستگی به نیروی اعمال شده دارد .

$$F = A \cdot P_T$$

$$\begin{array}{rcl} \text{کل نیروی اعمال شده به راهنما} & N & \text{به} & F \\ \text{کل سطوح موثر تمام حوضچه ها} & mm^2 & \text{به} & A \\ \text{به فشار کاری} & N/mm^2 & \text{به} & P_T \end{array}$$

$$A = l_e \cdot b_e$$

$$\begin{array}{rcl} \text{طول موثر} & mm & \text{به} & l_e \\ \text{عرض موثر} & mm & \text{به} & b_e \end{array}$$



البته فشار روغن علاوه بر حوضچه به طور غیر مستقیم تا حدود نصف دیواره ها که بین آنها فیلم روغن وجود دارد اعمال می شود به همین جهت اندازه های او be باستی تعیین گردند.

سایر مقادیر مشخصه راهنمایی لغزشی هیدرواستاتیکی عبارتند از :


PT=1.5 تا 2.5 N/mm²

h=20-80 μm

فشار کاری

ضخامت لایه روغن

اصول یاتاقان بدی هیدرواستاتیکی شعاعی با منبع تغذیه روغن در شکل صفحه بعد نشان داده شده است .




راهنمایی لغزشی هوایی


در سیستم های محرکه سریع مثلا در سوراخ کاری یا فرز کاری به جای راهنمای هیدرواستاتیکی گاهی راهنمای هوایی به کار می برند.

اصول کار راهنماهای هوایی شبیه راهنماهی هیدرواستاتیکی می باشند. یا این تفاوت که در اینجا به جای روغن از هوا استفاده می شود. در راهنماهای هیدرواستاتیکی روغن به کار رفته بر گردانده و خنک می شود ولی در راهنماهای هوایی هوا استفاده شده بر گشت ندارد. ایجاد فشار توسط وسیله ای در زیر سپورت که دقیقا باید محاسبه گردد صورت میگیرد. در فشاری حدود 8 bar شکاف هوایی به ضخامت $10\text{ }\mu\text{m}$ به وجود می آید.

راهنمای هوایی در شکل زیر به وسیله غلتکهای تحت بار فنری تحت تنش اولیه قرار می‌گیرند.



اصول کار راهنمای
لغزشی هوایی سپورت




راهنمای لغزشی هوایی سپورت – سطح راهنمای با نازلهای هوایی



پوشش‌های حفاظتی راهنماها
دقت راهنماها (غلتشی-
لغزشی- هیدرواستاتیکی و
یا هوایی) را وقتی می توان
حفظ کرد که از نفوذ کثافات
و سایر تاثیرات منفی محیط
به داخل آن کاملا جلوگیری
کرد.

جهت حفاظت راهنماها میتوان از
پوشش‌های زیر استفاده کرد:

۱. پوشش تلسکوپی
۲. پوشش فانوسی (آکاردئونی)
۳. پوشش حصیری
۴. پوشش طاقه ای






۱. پوشش تلسکوپی
۲. پوشش فانوسی
۳. زنجیر فولادی انتقال قدرت
۴. نمد آشغالگیر
۵. پوشش حصیری
۶. فنر تلسکوپی (پوشش محور گردان)
۷. پوشش طاقه ای
۸. پوشش خرطومی






جهت حفاظت اجزای متحرک مانند محورهای ساچمه ای از فنر های تلسکوپی استفاده می شود.


چون در ماشینهای NC انرژی به نقاط زیادی از دستگاه منتقل میشود (مثلا سپورتهای متحرک) از خطیط انتقال قدرت زیادی استفاده میشود. جهت حفاظت خطوط انتقال قدرت از زنجیرهای انتقال قدرت - فولادی یا مواد مصنوعی یا پوشش های خرطومی استفاده میشود.

مراحل SETUP میز راهنما و lead screw

































منابع و مأخذ

کتاب طراحی ماشینهای ابزار تولید
مترجم: عبدالله ولی نژاد

www.cartertools.com

www.tools.com