

## تأثیر متغیرهای ناحیه تثبیت بر خواص فیزیکی نخ پلی استر تکسچره شده با تاب دهنده‌های اصطکاکی

روح الله سمنانی رهبر<sup>۱</sup>، محمدرضا محدث مجتهدی<sup>۲</sup>، مهدی حیدری نیا<sup>۳</sup>، بشیر بخشنده<sup>۴</sup>

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲. استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۳. دانش آموخته کارشناسی تکنولوژی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

### چکیده

در این تحقیق سعی بر پیدا کردن روابط بین عوامل متغیر در هیتر دوم شامل دما و ازدیاد تغذیه بر خواص موجی، کششی و خاصیت حجمی نخ پلی استر تکسچره شده به روش تاب مجازی است. دمای هیتر دوم از ۱۴۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد در فواصل ۲۰ درجه‌ای انتخاب گردید و در هر دما ۵ ازدیاد تغذیه متفاوت اعمال شد. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که با افزایش دما و کاهش ازدیاد تغذیه خواص موجی و حجمی بودن کاهش می‌یابند و تغییر قابل توجهی در خواص کششی بوجود نمی‌آید. نتایج حاصل از مقدار تاب زندگی نمونه‌ها نیز نشان می‌دهد که با افزایش ازدیاد تغذیه، تغییر چنانی در تاب زندگی مشاهده نمی‌شود؛ اما با افزایش دما، مقدار آن کاهش می‌یابد.

وازگان کلیدی: ناحیه تثبیت، دما، ازدیاد تغذیه، خواص موجی، نخ پلی استر

### ۱- مقدمه

در تکسچرایزینگ به روش تاب مجازی، تاب زیادی دریک جهت به نخ فیلامنتی اعمال می‌شود و پس از عبور از تاب دهنده مجازی، تاب باز می‌شود؛ اما حالت فر و موج آن بر اثر عملیات حرارتی باقی می‌ماند. این نخ را اصطلاحاً استرج (Stretch) می‌نامند. در بسیاری از مصارف نساجی قابلیت کششی زیاد و تاب زندگی این نخ، غیر ضروری و مشکل ساز است؛ لذا باید بر روی نخ عملیات حرارتی دیگری در هیتر دوم انجام شود که بدین ترتیب نخ ست (Set) تولید می‌شود. اصولاً نقش هیتر دوم در تکسچرایزینگ تاب مجازی، کاهش قابلیت کششی و تثبیت نمودن تغییر فرم ایجاد شده در هیتر اول به شکل خاص تحت ازدیاد تغذیه مشخص در هیتر دوم می‌باشد. در اثر عبور نخ از هیتر دوم، گشتاور باقیمانده در آن به شدت کاهش یافته و در نتیجه تاب زندگی بهبود می‌یابد [۱,۲].

تأثیر متغیرهای هیتر دوم کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است و در واحدهای تولیدی داخلی، دما و ازدیاد تغذیه آن بصورت تجربی تنظیم شده و برای محدوده وسیعی از نمره نخها تغییر نمی‌کند. لذا در این پژوهه با تغییر دما و ازدیاد تغذیه در هیتر دوم، روند کلی تأثیر این متغیرها بر روی خواص نخ مورد بررسی قرار گرفت.

## ۲- مواد و روشها

ماده اولیه تغذیه شده به دستگاه، نخ فیلامنتی POY پلی استر ۲۵۰ دنیر ۴۸ فیلامنتی (۲۸۰ دسی تکس ۴۸ فیلامنتی) محصول شرکت Hankook کره بود که پس از اعمال کشش در فرآیند تکسچرایزینگ به نخ FOY ۱۵۰ دنیر ۴۸ فیلامنتی (۱۶۷ دسی تکس ۴۸ فیلامنتی) تبدیل گردید. خواص کششی این نخ در جدول (۱) نشان داده شده است.

جدول ۱- خواص کششی نخ POY

| کار مخصوص تا حد پارگی<br>(cN/tex) | استحکام<br>(cN/tex) | ازدیاد طول تا حد پارگی<br>(%) |              |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| ۲۱/۰ ۱                            | ۲۳/۰ ۳              | ۱۳۷/۰۰                        | میانگین      |
| ۸/۵۰                              | ۰/۱۰                | ۲/۴۰                          | انحراف معیار |

آزمایشات در دستگاه تکسچرایزینگ محصول شرکت ریتر- اسکرگ که مسیر نخ در آن بصورت خم شده (Folded) بود، انجام گردید. مشخصات عمومی این دستگاه در جدول (۲) نشان داده شده است. دمای سالن ۲۶ درجه سانتیگراد و رطوبت سالن ۷۷-۷۵٪ بوده است.

جدول ۲- مشخصات عمومی دستگاه تکسچرایزینگ بکار رفته در این پژوهه

| تاب<br>دهنه                 | سرعت تولید | طول هیتر<br>دوم | D/Y  | ازیاد تغذیه در<br>ناحیه پیچش | نسبت<br>کشش در<br>هیتر اول | دمای هیتر اول         | طول<br>هیتر اول |
|-----------------------------|------------|-----------------|------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| اصطکاکی<br>از جنس<br>سرامیک | ۵۲۷ m/min  | ۱/۴۶ متر        | ۲/۰۷ | % ۷/۵۹                       | ۱/۷۰۵                      | ۲۰۹ درجه<br>سانتیگراد | ۲ متر           |

### نمونه گیری

دما در هیتر دوم از ۱۴۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد به فاصله ۲۰ درجه تغییر داده شد و در هر دما ۵ ازدیاد تغذیه در ۱۱/۷۹، ۱۱/۴۴، ۱۵/۴۴ و ۱۹/۷۹ و ۲۲/۷۹ اعمال گردید و در مجموع ۲۵ نمونه تهیه شد. پس از انتخاب ۵ نمونه از هر بوبین آزمایشات زیر بر روی آنها انجام گردید:

**چگالی خطی :** برای اندازه گیری چگالی خطی نمونه ها، از کلاف پیچی با طول محیط یک متر و سرعت پیچش ثابت (برای ایجاد کشیدگی های یکسان در کلافها) استفاده گردید.

**خواص موجی:** آزمایش های خواص موجی شامل جمع شدگی، سختی و پایداری موج، تحت استاندارد ۱۵۳۸۴۰, Part 1 DIN [۴] انجام شد.

**خاصیت حجمی:** برای اندازه گیری این ویژگی، طبق آزمایش بالکومتر رونز (WRONZ) [۵] ابتدا کلافی با تعداد دور N=90000/Tex تهیه گردید. بعد از بیست و چهار ساعت استراحت به کلافها، آنها در محفظه مربوطه قرار گرفتند. اما بدليل بزرگ شدن بعضی از بسته ها به جای استفاده از یک وزنه نیم کیلویی از دو وزنه استفاده شد. همچنین به جای استفاده از معیار بالک، از میلیمتر که دقیقتر است، استفاده گردید.

**خواص کششی:** خواص کششی نخها با دستگاه اینسترون ساخت انگلستان مدل H1730 ۵۵۶۶ اندازه گیری شد که سرعت فکها ۲۰ cm/min و فاصله دو فک در شروع ۵۰ cm/min.

تاب‌زنده‌گی: برای بدست آوردن اطلاعات هر چند کلی از روند تغییرات تاب‌زنده‌گی در نخها، ابتدا کلافی‌چی به قطر ۱/۵ یارد تهیه شد. سپس یک سر آن با قلاب ثابت نگه داشته شد و به سر دیگر آن یک وزنه ۸/۷ گرمی (تقریباً معادل ۰/۵ cN/tex) آویزان گردید. در اثر تاب‌زنده‌گی موجود در کلاف، تعدادی تاب در آن به وجود می‌آید که به تاب‌زنده‌گی نخ بستگی دارد.

### ۳- نتایج و بحث

#### ۱-۳- چگالی خطی

همانطور که در نتایج ارایه شده در جدول<sup>(۳)</sup> مشاهده می‌شود، تغییر محسوسی در چگالی خطی نخها صورت نگرفته است. معمولاً تغییرات کشش در هیتر اول، بیشترین نقش را در تغییر چگالی خطی دارد که در این تحقیق ثابت بوده است. البته افزایش دمای هیتر دوم با تاثیرگذاری بر جمع شدگی و نیز افزایش ازدیاد تعذیه در هیتر دوم با ایجاد تغییر در حجم نخ، می‌توانند تغییرات جزئی در چگالی خطی نخ وجود آورند.

جدول ۳- چگالی خطی نخ بر حسب تکس در دماها و ازدیاد تعذیه‌های متفاوت

| ازدیاد تعذیه (%) | دما (درجه سانتیگراد) |               |               |               |               |
|------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  | ۱۴۰                  | ۱۶۰           | ۱۸۰           | ۲۰۰           | ۲۲۰           |
| ۸/۰۸             | ۱۷/۲۸<br>۰/۱۵†       | ۱۷/۵۳<br>۰/۱۲ | ۱۷/۴۲<br>۰/۲۰ | ۱۷/۱۷<br>۰/۰۳ | ۱۷/۴۳<br>۰/۰۶ |
|                  | ۱۱/۷۹<br>۰/۰۶        | ۱۷/۲۴<br>۰/۰۶ | ۱۷/۵۹<br>۰/۲۲ | ۱۷/۲۰<br>۰/۱۰ | ۱۷/۲۴<br>۰/۱۷ |
| ۱۵/۴۴            | ۱۷/۰۸<br>۰/۴۰        | ۱۷/۴۰<br>۰/۲۱ | ۱۷/۳۸<br>۰/۲۳ | ۱۷/۳۷<br>۰/۲۳ | ۱۷/۲۱<br>۰/۱۵ |
|                  | ۱۹/۲۱<br>۰/۲۳        | ۱۷/۲۷<br>۰/۱۰ | ۱۷/۱۵<br>۰/۲۶ | ۱۷/۳۸<br>۰/۲۵ | ۱۷/۱۵<br>۰/۳۶ |
| ۲۲/۷۹            | ۱۷/۱۰<br>۰/۱۰        | ۱۷/۲۶<br>۰/۴۹ | ۱۷/۱۱<br>۰/۱۰ | ۱۷/۱۵<br>۰/۰۵ | ۱۷/۱۷<br>۰/۱۰ |

† اعداد پایینی نشانگر انحراف معیار می‌باشند


#### ۲-۳- خواص موجی

##### ۱-۲-۳- جمع شدگی موج (Crimp Contraction)

اصولاً جمع شدگی موج در هیتر دوم با تغییرات دما و ازدیاد تعذیه به دو صورت تحت تاثیر قرار می‌گیرد:

۱- افزایش دما باعث تسریع روند افت تنش و در نتیجه ثبت بهتر تغییر فرم تحت ازدیاد تعذیه مشخص گشته<sup>[۲,۳]</sup> و در نتیجه نخ از حالت استرچ دورتر شده و میزان موجدار بودن یا عبارت دیگر جمع شدگی موج آن کاهش می‌باید. در شکل (۱) نتایج آزمایش این موضوع را تایید می‌نماید.


۲- افزایش ازدیاد تغذیه باعث می‌شود که موجهای نخ بصورت آزادتر در هیتر دوم ثبیت شده، در نتیجه در محدوده تغییرات ازدیاد تغذیه، موجب افزایش موج در واحد طول یا عبارت دیگر جمع شدگی می‌شود. روند افزایش جمع شدگی موج با افزایش ازدیاد تغذیه در شکل (۱)، مovid این مطلب می‌باشد.



شکل ۱- تغییرات جمع شدگی موج با ازدیاد تغذیه در دماهای مختلف

### ۲-۲-۳- سختی موج (Crimp modulus)

مدول یا سختی موج به عواملی از قبیل جنس الیاف، آرایش یافتگی، ظرافت، شکل موجها و مقدار موج در واحد طول الیاف بستگی دارد [۱,۳]. در این آزمایش، جنس الیاف ثابت بوده و در نتیجه همانطور که انتظار می‌رفت سختی موج دقیقاً رفتاری مشابه جمع شدگی موج دارد. با توجه نتایج ارائه شده در شکل (۲) ملاحظه می‌گردد که این تغییرات اندکی نامنظمتر از تغییرات در اثر جمع شدگی موج است.




شکل ۲- تغییرات سختی موج با ازدیاد تغذیه در دماهای مختلف

### ۳-۲-۳- پایداری موج (Crimp stability)

با توجه به شکل (۳) ملاحظه می‌گردد که با افزایش دما پایداری موج اندکی کاهش می‌یابد. بنظر می‌رسد با توجه به اینکه فیلامنتهای هیتر دوم از حالت استرچ خارج شده و تحت ازدیاد تغذیه معین مجدداً ثبیت می‌شوند، تمایل آنها به بازگشت پس از تنفس زیاد در آزمایش ارزیابی پایداری موج کاسته می‌شود. افزایش دمای هیتر دوم باعث ثبیت بهتر فیلامنتهای استرچ زیاد ازدیاد تغذیه مشخص شده و حالت آنها را از نخ استرچ دورتر ساخته و لذا پایداری موج نخ که با تمایل بازگشت فیلامنتهای پس از اعمال تنفس زیاد ارتباط مستقیم دارد، کاهش می‌یابد، با


افزایش ازدیاد تغذیه، تغییرات معنی‌داری در پایداری موج مشاهده نمی‌شود؛ به جهت آنکه پایداری موج به مقدار آرایش یافتنگی و تبلور الیاف همچنین ثابت شکل آنها در هیتر اول بستگی دارد و در هیتر دوم تغییرات زیادی در این خواص الیاف روی نمی‌دهد [۲].



شکل ۳- تغییرات پایداری موج با ازدیاد تغذیه در دماهای مختلف

### ۳-۳- حجم بودن (Bulkiness)


با توجه به شکل (۴) ملاحظه می‌گردد که با افزایش دما، حجم بودن نخ کاهش محسوسی می‌باید. بنظر می‌رسد علت اینست که با افزایش دما شکل موجها تحت ازدیاد تغذیه معین بیشتر ثابت می‌شود که این خود موجب کاهش حجم بودن نخ فیلامنتی می‌گردد؛ یعنی نخ تمایل کمی برای برگشت به حالت اولیه خود یعنی استرج دارد. همچنین در شکل (۴) مشاهده می‌گردد که با افزایش ازدیاد تغذیه، حجم بودن نخ بیشتر شده است که به دلیل رها شدن بیشتر فرها در هنگام ثابتی و افزایش موج در واحد طول نخ می‌باشد. آنچه بنظر می‌رسد آن است که تاثیر کاهش دما در افزایش حجم بودن خیلی بیشتر از افزایش ازدیاد تغذیه است؛ بنابر این عملا هنگامی که در کاربردهای عملی نیاز به نخ سرت با حجم بیشتر باشد، اگر موارد دیگر مانند تاب زندگی اهمیت نداشته باشد، راه حل مطلوب کاهش دمای هیتر دوم می‌باشد.



شکل ۴- تغییرات خاصیت حجمی نخ با ازدیاد تغذیه در دماهای مختلف

### ۴-۳- اثر دما و ازدیاد تغذیه بر تاب زندگی نمونه‌ها

با توجه به شکل (۵) مشاهده می‌گردد که افزایش دمای هیتر دوم باعث می‌شود که گشتاور باقیمانده در نخ بواسطه باز شدن تاب پس از تثبیت آن در هیتر اول، کاسته شده و یا بعبارت دیگر تنشهای موجود در نخ استراحت نموده و در نتیجه تاب زندگی که نمایانگر وجود گشتاور باقیمانده و عدم استراحت تنشهای موجود در نخ می‌باشد، کاهش می‌باید. البته نتایج این آزمایش برای مقایسه بکار رفته است و صرفا برای بدست آوردن دیدگاهی کلی درباره تاثیر عوامل متغیر در هیتر دوم بر روی میزان گشتاور باقیمانده در نخ می‌باشد. همچنین، با افزایش ازدیاد تغذیه تغییرات چندانی در تاب زندگی نمونه‌ها مشاهده نگردید که به همین دلیل از ذکر نتایج مربوط به آن خودداری گردید.



شکل ۵- تاثیر دمای هیتر دوم بر متغیری وابسته به گشتاور باقیمانده در نخ

### ۴-۴- خواص کششی نمونه‌ها

خواص کششی نخهای تکسچره شده به روش تاب مجازی تحت تاثیر متغیرهای ناحیه هیتر اول (مانند نسبت کشش و دمای هیتر) قرار دارد و معمولاً متغیرهای ناحیه هیتر دوم تاثیر قابل ملاحظه‌ای در این خواص ایجاد نمی‌نمایند. چنانچه در جدول (۴) مشاهده می‌شود، متغیرهای ناحیه هیتر دوم شامل دمای هیتر و ازدیاد تغذیه، تغییرات محسوسی در مقادیر مربوط به خواص کششی نمونه‌ها ایجاد نکرده‌اند. برای نشان دادن کم بودن تغییرات و غیر قابل ملاحظه بودن آنها، ضریب تغییرات (%) کل نمونه‌ها نیز محاسبه گردید و در جدول (۴) آورده شده است.

جدول ۴ - نتایج حاصل از اندازه گیری خواص کششی نمونه نخهای تکسچره شده در دمها و افزایش تغذیه های متفاوت

| دما (درجه سانتیگراد) | ازدیاد تغذیه | کار مخصوص تا حد پارگی (cN/tex) | ازدیاد طول تا حد پارگی (%) | استحکام (cN/tex) |
|----------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|
| ۱۴۰                  | ۸/۰۸         | ۳/۴۲                           | ۱۷/۵۰                      | ۳۴/۱۵            |
| ۱۴۰                  | ۱۱/۷۹        | ۳/۱۱                           | ۱۶/۶۷                      | ۳۳/۹۳            |
| ۱۴۰                  | ۱۵/۴۴        | ۳/۷۳                           | ۱۹/۱۷                      | ۳۴/۲۴            |
| ۱۴۰                  | ۱۹/۲۱        | ۴/۲۳                           | ۲۰/۸۳                      | ۳۴/۴۵            |
| ۱۴۰                  | ۲۲/۷۹        | ۳/۱۴                           | ۱۶/۶۷                      | ۳۳/۴۹            |
| ۱۶۰                  | ۸/۰۸         | ۴/۳۴                           | ۲۰/۰۰                      | ۳۵/۶۸            |
| ۱۶۰                  | ۱۱/۷۹        | ۳/۸۴                           | ۱۸/۳۳                      | ۳۵/۰۴            |
| ۱۶۰                  | ۱۵/۴۴        | ۳/۶۷                           | ۱۸/۰۶                      | ۳۴/۵۴            |
| ۱۶۰                  | ۱۹/۲۱        | ۳/۲۲                           | ۱۶/۶۷                      | ۳۴/۰۰            |
| ۱۶۰                  | ۲۲/۷۹        | ۴/۰۰                           | ۱۹/۱۷                      | ۳۴/۷۶            |
| ۱۸۰                  | ۸/۰۸         | ۳/۷۲                           | ۱۸/۳۳                      | ۳۳/۹۹            |
| ۱۸۰                  | ۱۱/۷۹        | ۳/۸۲                           | ۱۸/۷۵                      | ۳۴/۴۰            |
| ۱۸۰                  | ۱۵/۴۴        | ۳/۸۷                           | ۱۹/۱۷                      | ۳۴/۳۸            |
| ۱۸۰                  | ۱۹/۲۱        | ۳/۶۴                           | ۱۸/۳۴                      | ۳۴/۲۴            |
| ۱۸۰                  | ۲۲/۷۹        | ۳/۴۱                           | ۱۷/۵۰                      | ۳۴/۱۰            |
| ۲۰۰                  | ۸/۰۸         | ۳/۹۸                           | ۱۹/۱۷                      | ۳۴/۱۱            |
| ۲۰۰                  | ۱۱/۷۹        | ۴/۳۹                           | ۲۰/۸۳                      | ۳۵/۷۹            |
| ۲۰۰                  | ۱۵/۴۴        | ۴/۰۵                           | ۲۰/۰۰                      | ۳۴/۳۷            |
| ۲۰۰                  | ۱۹/۲۱        | ۳/۸۶                           | ۱۹/۱۷                      | ۳۴/۰۹            |
| ۲۰۰                  | ۲۲/۷۹        | ۳/۶۱                           | ۱۸/۳۳                      | ۳۳/۸۰            |
| ۲۲۰                  | ۸/۰۸         | ۳/۸۲                           | ۱۹/۱۷                      | ۳۳/۳۲            |
| ۲۲۰                  | ۱۱/۷۹        | ۴/۰۷                           | ۲۰/۰۰                      | ۳۳/۲۱            |
| ۲۲۰                  | ۱۵/۴۴        | ۴/۰۹                           | ۲۰/۰۰                      | ۳۳/۹۹            |
| ۲۲۰                  | ۱۹/۲۱        | ۴/۳۵                           | ۲۰/۸۳                      | ۳۴/۱۱            |
| ۲۲۰                  | ۲۲/۷۹        | ۴/۳۵                           | ۲۰/۸۳                      | ۳۴/۳۳            |
| واریانس              |              | ۰/۱۴                           | ۱/۷۱                       | ۰/۳۶             |
| میانگین              |              | ۳/۸۳                           | ۱۸/۹۴                      | ۳۴/۲۶            |
| انحراف معیار         |              | ۰/۳۷                           | ۱/۳۱                       | ۰/۶۰             |
| ضریب تغییرات (%)     |              | ۹/۷۵                           | ۶/۹۰                       | ۱/۷۵             |

#### ۴- نتیجه‌گیری

در این پژوهه، تاثیر دما و ازدیاد تعذیه در هیتر دوم بر خواص نخ فیلامنی تکسچره شده به روش تاب مجازی بررسی گردید. نتایج نشان می‌دهد با افزایش دما و کاهش ازدیاد تعذیه خواص موجی و حجمی بودن کاهش می‌یابند ولی این تغییرات تاثیر محسوسی بر خواص کششی ندارند. همچنین افزایش دما موجب کاهش تاب‌زنگی در نخ می‌گردد اما ازدیاد تعذیه تاثیر چندانی بر آن ندارد. برای تهیه نخ ست با حجم زیاد این نتیجه عاید گردید که ابتدا دمای هیتر دوم تا جایی که باعث ایجاد مشکل تاب‌زنگی نشود، کاسته شود و سپس از عامل افزایش ازدیاد تعذیه استفاده گردد.

#### مراجع

1. Hearle, J.W.S., Hollick, L. and Wilson, D.K., " Yarn Texturing Technology", The Textile Institute, UK, 2001.
2. محمد مجتبی، م.، "جزوه درس تکسچرینگ"، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
3. توانایی، ح، "تکسچرینگ"، انتشارات ارکان، اصفهان، ۱۳۸۰.
4. "DIN 53840, Part1", Deutsches Institute fuer Normung, Berlin, 1983.
5. Saville, B. P., " Physical Testing of Textiles", The Textile Institute, Woodhead Publishing, UK, 1999.