

## یک چارچوب و طرح طبقه‌بندی برای مدلسازی سیستم‌های تولیدی

محمد تقی فاطمی قمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مصطفی زندیه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

### چکیده:

زمانبندی حوزه وسیعی از مسائل اکثر سیستم‌های صنعتی را پوشش می‌دهد. مسائل زمانبندی دارای ویژگی‌های گوناگون و فراوانی می‌باشند، به همین دلیل مدلسازی این‌گونه مسائل بسیار مشکل است. مضافاً اینکه طراحی ابزارهای حل و نیز کیفیت آنها اغلب وابسته به مدل می‌باشد. از طرفی بکارگیری ابزارهای حل موجود نیز با توجه به مقایسه مدل طراحی شده و مدلی که ابزار حل برای آن طراحی شده ساده نیست. در این مقاله بعضی از اصول مدلسازی مورد بحث قرار گرفته و یک طرح طبقه‌بندی برای حوزه وسیعی از مسائل زمانبندی پیشنهاد می‌شود. در ابتدا یک مدل عمومی برای سیستم‌های تولید تعریف می‌شود. این مدل بصورت جریان کارگاهی ترکیبی (HFS) می‌باشد زیرا مدل جریان کارگاهی ترکیبی بما این امکان را می‌دهد که اکثر سیستم‌های تولیدی را با آن نشان دهیم. در مرحله دوم یک طرح طبقه‌بندی پیشنهاد می‌شود که منشاء آن برای اولین بار در مطالعات Conway، Miller و Maxwell مشاهده شده است. سپس بعضی از اصول که مشخصات ویژه صنایع را در نظر می‌گیرند، مورد بحث قرار می‌گیرند (مشخصاتی از قبیل مسیرهای تولید، سیاهه مواد، زمانهای آماده‌سازی، زمانهای انتظار، زمانهای حمل و نقل، موجودیهای میانی و.....). در پایان یک رویکرد برای مدلسازی سیستم‌های تولیدی و تعیین ابزارهای حل موجود کار ارائه شده است.

کلمات کلیدی: مدلسازی، جریان کارگاهی ترکیبی، طبقه‌بندی

### ۱- مقدمه

روش زمانبندی فعالیتها به میزان زیادی بستگی به حجم خروجی سیستم دارد. سیستم‌هایی که حجم خروجی آنها بالا است می‌توانند با مشخصاتی از قبیل تجهیزات و فعالیت‌های استاندارد شده شناخته شوند. در این سیستم‌ها، تجهیزات و فعالیتها بصورت کاملاً یکسان و یا خیلی مشابه روی محصولاتی که از سیستم می‌گذرند، عمل می‌نمایند. بنابراین هدف اینگونه سیستم‌ها عبارت است از رسیدن به یک نرخ هموار جریان محصولات بگونه‌ای که بیشترین بهره‌برداری از تجهیزات و نیروی انسانی بعمل آید. اغلب به چنین سیستم‌هایی با عنوان سیستم‌های کارگاه گردش کاری<sup>۱</sup> اشاره می‌شود و زمانبندی در این سیستم‌ها زمانبندی کارگاه گردش کاری یا زمانبندی جریان کارگاهی ترکیبی<sup>۲</sup> نامیده می‌شود (بسته به اینکه برای انجام هر کار در هر مرحله چندماشین در دسترس است).

در سیستم‌های با حجم خروجی پایین، محصولات سفارشی هستند و سفارشات معمولاً تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای از نظر نیازمندیهای فرآیندی، مواد اولیه، زمان انجام فرآیند، توالی انجام و آماده‌سازیهای مختلف دارند. اغلب به چنین سیستم‌هایی با عنوان سیستم‌های کار کارگاهی<sup>۳</sup> اشاره می‌شود و زمانبندی در این سیستم‌ها زمانبندی کار کارگاهی نامیده می‌شود.

اساساً رویکرد مورد نیاز برای برخورد با مسائل مربوط به سیستم‌های تولید با حجم بالا، متفاوت از رویکرد برخورد با سیستم‌های تولید با حجم پایین است. همانگونه که Botta و Guinet نشان داده‌اند، مسائل زمانبندی کار کارگاهی را می‌توان به مسائل زمانبندی جریان کارگاهی با محدودیتهای پیش‌نیازی تبدیل نمود [۸] به همین دلیل ما در اینجا مطالعات خود را بر روی مسائل زمانبندی جریان کارگاهی متمرکز می‌کنیم.

1 - Flow Shop

2 - Hybrid Flow Shop

3 - Job Shop

در این مطالعه، مساله زمانبندی برای سیستم‌های تولید با حجم بالا مورد توجه قرار گرفته است. صنایع فرآیندی، صنایعی هستند که از طریق عملیاتی‌هایی شبیه: مخلوط کردن، جداسازی، شکل‌دهی ویا واکنش‌های شیمیایی بر روی مواد اولیه ارزش افزوده ایجاد می‌نمایند. این فرآیندها ممکن است پیوسته ویا دسته‌ای باشند و معمولاً به سرمایه‌گذاری بالا و اعمال کنترل‌های جدی نیاز دارند. صنایع فرآیندی محدوده وسیعی از کارخانجاتی از قبیل: کارخانجات شیمیایی، داروسازی، غذایی، نساجی، کاغذسازی و صنایع فلزی را شامل می‌شوند. در اینگونه صنایع فرآیندی، سیستم‌های تولید بسیار متنوع اند و لذا برنامه‌ریزی و کنترل تولید و بخصوص زمانبندی‌های جزئی مشکل‌تر می‌شود، به همین دلیل اغلب اینگونه مسائل، تحت عنوان مسائل پیچیده مطرح می‌شوند.

با توجه به اینکه مسائل زمانبندی دارای ویژگی‌های زیاد و متنوع هستند، لذا مدلسازی آنها کار مشکلی است. مضافاً اینکه طراحی ابزارهای حل و کیفیت آنها، اغلب وابسته به مدل می‌باشد. در بخش بعد یک طرح برای طبقه‌بندی مسائل زمانبندی پیشنهاد می‌شود.

## ۲- یک طبقه‌بندی برای مسائل زمانبندی

### ۲-۱- محیط منابع

بسته به تعداد عملیاتی‌های مورد نیاز برای انجام یک کار و نیز تعداد ماشین‌های در دسترس برای انجام هر عملیات، الگوهای جریان گوناگونی می‌توان برشمر. وقتی که یک کار فقط به یک عملیات برای تکمیل شدن نیاز دارد، آنرا با عبارت « تک عملیاتی»<sup>۴</sup> توصیف می‌کنیم، در غیر اینصورت با عبارت «چند عملیاتی»<sup>۵</sup> توصیف می‌شود. در حالت دوم ممکن است مفاهیم مسیر تولید<sup>۶</sup> مطرح شود. در این ارتباط هفت نوع مسیر تولید می‌توان مطرح کرد:

- کارگاه تک ماشین<sup>۷</sup>: فقط یک ماشین در دسترس بوده و هر کار فقط به یک عملیات نیاز دارد.
  - کارگاه گردش کاری (F) یا کارگاه گردش کاری مرتب<sup>۸</sup>(P): هر کار به چند عملیات نیاز دارد. جمعاً بتعداد  $V$  ماشین متوالی وجود دارد و هرکاری بایست روی هر ماشین با همان توالی (یک مسیر تولید) برود. در کارگاه گردش کاری مرتب نمی‌توان یک عملیات را انجام نداد.
  - کار کارگاهی (G): هر کار به چند عملیات نیاز دارد. جمعاً بتعداد  $V$  ماشین متوالی وجود دارد، اما هر کار مسیر تولید خاص خود را دارد. این حالت عمومی‌ترین موارد را تعریف می‌کند.
  - کارگاه عمومی (O)<sup>۹</sup>: هر کار به چند عملیات نیاز دارد. جمعاً بتعداد  $V$  ماشین وجود دارد، اما الگوی جریان معین نمی‌باشد. بعبارت دیگر در انجام یک کار ممکن است از یک ماشین چند بار استفاده شود.
  - زمانی که بجای تمرکز روی ماشین‌ها، بر روی مراحل فرآیند تمرکز شود، تعاریف ذیل مفید خواهند بود:
  - ماشین‌های موازی: هر کار تک عملیاتی است و در هر مرحله چندین ماشین برای انجام فرآیند در دسترس است. ماشین‌ها می‌توانند یکسان (A)، یکنواخت (U)، یا نامرتب (R) باشند.
  - کارگاه گردش کاری ترکیبی (مختلط): این حالت تعمیم‌یافته محیط کارگاه گردش کاری و ماشین‌های موازی می‌باشد. در اینجا  $V$  کارگاه متوالی وجود دارد که در مرحله  $V$  به تعداد  $M(V)$  ماشین بطور موازی کار می‌کنند. در هر کارگاه، یک کار حداکثر روی یک ماشین می‌تواند برود.
  - کار کارگاهی با ماشین‌های دوتایی (یا کارگاهی منعطف)<sup>۱۰</sup>: این حالت تعمیم‌یافته محیط کار کارگاهی و ماشین‌های موازی می‌باشد. در اینجا  $V$  کارگاه وجود دارد که  $M(V)$  ماشین موازی در کارگاه  $V$  کار می‌کنند. در هر کارگاه، یک کار حداکثر روی یک ماشین می‌تواند برود.
- نمودار شکل ۱، رابطه بین محیط‌های مختلف نشان داده شده است. در این نمودار هر کمان از  $P1$  به  $P2$ ، بدین معنی است که  $P2$  حالت خاصی از  $P1$  است ویا بعبارت دیگر  $P1$  شکل تعمیم‌یافته  $P2$  است.

4 - Single Operation

5 - Multi Operation


6 - Routing

7 - Single Machine Shop

8 - Permutation

9 - Open Shop

10 - Job Shop With Duplicatw Machines/Flexible Job Shop



شکل (۱) تیپولوژی محیط منابع

## ۲-۲- معیار عملکرد یک برنامه زمانبندی

زمانبندی در هر کدام از محیط‌های مطرح شده، ممکن است با اهداف گوناگونی انجام شود. معیارهای زمانبندی می‌توانند مبتنی بر زمانهای تکمیل، موعدهای تحویل، هزینه‌های موجودی و یا ترکیبی از این پارامترها باشند. اگر  $C(i)$  زمان تکمیل کار  $i$  ام،  $r(i)$  زمان آماده بودن کار  $i$  ام،  $d(i)$  موعد تحویل کار  $i$  ام و  $P(i, K_{i,v}, V)$  زمان انجام کار  $i$  ام، باشند، آنگاه معیارهای زیر قابل تعریف‌اند:

$$\text{زمان شناوری} = F(i) = C(i) - r(i)$$

$$\text{زمان انتظار} = W(i) = C(i) - r(i)$$

$$\text{تاخیر} = L(i) = C(i) - d(i)$$

$$T(i) = \text{Max}(0, L(i)) \text{ (دیرکرد (عقب افتادگی))}$$

$$E(i) = \text{Max}(0, -L(i)) \text{ (زودکرد (جلوافتادگی))}$$

در بحث زمانبندی، چهار طبقه از اهداف تصمیم‌گیری متداول‌ترند که معیارهای ارزیابی عملکرد مرتبط با آنها به شرح زیرند:

۱. کارایی بهره‌برداری از منابع: زمان تکمیل کل کارها یا فاصله زمانی ساخت  $(C_{max})$
۲. سرعت پاسخ به تقاضا یا کمینه‌سازی کار در جریان ساخت: میانگین زمان تکمیل کارها  $(\bar{C})$ ، میانگین زمان شناوری کارها  $(\bar{F})$  و میانگین زمان انتظار کارها  $(\bar{W})$
۳. تطبیق بیشتر با موعدهای تحویل از قبل تعیین شده: میانگین دیرکرد  $(\bar{T})$ ، ماکزیمم دیرکرد  $(T_{max})$  و تعداد کارهای با تاخیر  $(Nt)$
۴. مدیریت مبتنی بر بموقع بودن: ماکزیمم زودکرد  $(E_{max})$ ، میانگین زودکرد  $(\bar{E})$ ، ماکزیمم قدر مطلق تاخیر  $(ET_{max})$ ، میانگین قدر مطلق تاخیر  $(\bar{ET})$  و تعداد کارهای دارای زودکرد  $(N_e)$

علاوه بر معیارهای فوق، می‌توان معیارهای وزنی ترکیبی نیز تعریف نمود.

### ۳-۲- یک طرح طبقه‌بندی برای مسائل زمانبندی

اغلب اوقات ابزارهای زمانبندی با توجه به طبقه‌بندی مسائل زمانبندی ماشین<sup>۱۱</sup> تعریف می‌شود. منطقی بنظر می‌آید که ابتدا پیچیدگی مساله مورد بررسی قرار گرفته و سپس بدنبال یافتن ابزار حل موجود باشیم. از ادبیات موضوع، این چنین برمی‌آید که اکثر نویسندگان از علائم خاص خود استفاده می‌کنند.

اولین طرح طبقه‌بندی توسط Miller و Conway, Maxwell پیشنهاد شد [۴] که توسط Lenstra توسعه داده شد [۱۲]. این طرح طبقه‌بندی شامل پنج پارامتر  $A/B/C, D/E$  می‌باشد که در آن علائم  $E, D, C, B, A$  بترتیب نشاندهنده تعداد کارها، تعداد منابع، نوع سازمان منابع (شامل یکی از حالت‌های  $O, G, P, F, R, U, I$ )، فرضیات ممکن یا محدودیتهای سازمان و معیار بهینه‌سازی است. این علائم مدت زیادی مورد استفاده قرار گرفته است و برای محققین تازگی ندارد. در این طبقه‌بندی یک منبع بیانگر یک ماشین است و لذا برای مسائل هیبرید زمانبندی قابل استفاده نمی‌باشد. طبقه‌بندی دیگر توسط Graham & al. [۷] پیشنهاد شد که Lawler & al. [۱۱] آنرا توسعه داده‌اند. این طرح طبقه‌بندی شامل سه پارامتر  $\alpha/\beta/\gamma$  است و علائم  $\alpha, \beta, \gamma$  بترتیب نمایانگر محیط ماشین  $\alpha_1, \alpha_2$  که  $\alpha = \alpha_1 \cdot \alpha_2$  محیط و  $\alpha_2$  تعداد ماشین‌ها را نشان می‌دهد، محدودیتهای ممکن و معیار بهینه‌سازی می‌باشد.  $\alpha_1$  می‌تواند به یکی از اشکال زیر باشد:

- $\alpha_1=0$ : تک ماشین
- $\alpha_1=P$ : ماشین‌های موازی یکسان
- $\alpha_1=Q$ : ماشین‌های موازی یکنواخت
- $\alpha_1=R$ : ماشین‌های موازی مختلف
- $\alpha_1=F$ : ماشین‌های کارگاه گردش کاری
- $\alpha_1=O$ : ماشین‌های کارگاه عمومی

مطابق آنچه که در مورد طرح قبل مطرح شد، این طبقه‌بندی نیز برای سازمانهای هیبرید مناسب نیست. طبقه‌بندی دیگر توسط Sriskandarajah & Sethi [۱۶] پیشنهاد شد. این طرح توسعه‌یافته طرح Graham & Lawler می‌باشد و با تغییرات جزئی در پارامترهای  $\beta, \alpha$  حاصل شده است. بدین ترتیب که از علامت  $\alpha = Fk$  برای محیط کارگاه گردش کاری با  $k$  مرکز ماشین و از علامت  $\beta = \{m_1, m_2, \dots, m_k\}$  برای تعداد ماشین‌های هر مرکز استفاده می‌شود. در این طبقه‌بندی محدودیت‌های اضافی در نظر گرفته نشده است.

Vignier & al. [۱۷] با الهام از علائم Lawler که قبلاً توسط Bzhezewicz & al. [۲] توسعه داده شده بود، اطلاعات اضافه دیگری را در اولین پارامتر  $\alpha_3, \alpha_4$  گنجانده، با این فرض که دو پارامتر دیگر همان معانی پیشین را داشته باشند. پارامترهای فوق بصورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\alpha_1 = FH: \text{ جریان کارگاهی ترکیبی (HFS)}$$

$$\alpha_2: \text{ تعداد کارگاه‌ها}$$

$$\alpha_3: \text{ (مساوی یکی از علائم P, Q, R, O): تک ماشین}$$

$$\alpha_4: \text{ تعداد ماشین‌های کارگاه A}$$


علامتگذاری فوق از یک شاخص سه بخشی استفاده می‌نماید، شاخص A برای کارگاهها و دو شاخص  $\alpha, \beta$  بترتیب برای کارها و ماشین‌ها بکار می‌رود. از آنجایی که این شاخص‌ها برای دو پارامتر  $\beta$  و  $\alpha$  بکار می‌روند لذا خواندن و فهم این علامتگذاری کمی دشوار است.

بنظر می‌رسد بکارگیری یک روش علامتگذاری کارتر که اجازه ایجاد یک تیپولوژی برای مسائل مطالعه شده را بدهد از اهمیت خاصی برخوردار باشد. در این قسمت یکی دیگر از روشهای طبقه‌بندی توسعه‌داده شده توسط Conway & al.، مورد مذاقه قرار می‌گیرد. در این روش بعد ترکیبی و نیز پیچیدگی کنترل تولید از طریق اضافه شدن پارامتری دیگر بصورت  $A/B, B'/C, D/E$  مشخص می‌شود. پارامترهای  $B, B', C$  بترتیب نماینده تعداد کارگاهها، نحوه استقرار ماشین آلات در کارگاهها و نوع استقرار کارگاهها می‌باشد. دیگر پارامترهای موجود در این طرح شبیه همان مواردی است که در طبقه‌بندی Conway & al. ذکر شد.

### ۳-مدلسازی جریان کارگاهی ترکیبی HFS

در ادبیات موضوع، خاستگاه مساله جریان کارگاهی ترکیبی به اواخر دهه ۷۰ میلادی برمی‌گردد [۱]. یک سیستم جریان کارگاهی ترکیبی مشتمل بر یکسری مراحل یا کارگاههای تولید است که در هر کدام از آنها چند ماشین (منبع) وجود دارد [۵]. بعضی از مراحل ممکن است فقط یک ماشین داشته

باشند، اما برای اینکه به چنین سیستمی جریان کارگاهی ترکیبی گفته شود، می‌بایست حداقل یک مرحله با چندین ماشین موازی وجود داشته باشد. جریان محصولات در کارخانه یکسان (تک جهت) است. هر محصول در هر مرحله، فقط روی یک ماشین می‌رود و همچنین قبل از خروج می‌بایست حداقل در یک یا چند مرحله تحت پروسس قرار گیرد. در شکل ۲ یک سیستم جریان کارگاهی ترکیبی با سه ماشین در مرحله اول، چهار ماشین در مرحله دوم و دو ماشین در مرحله سوم نشان داده شده است.



### شکل ۲) جریان فرآیند در یک سازمان جریان کارگاهی ترکیبی (HFS)

۲. کارگاه  $v$  دارای  $M(v)$  ماشین موازی است (بافرض  $M(v) \geq 1$ ). در هر کارگاه، کارها می‌توانند روی هر کدام از ماشین‌ها انجام شوند، اما زمان انجام یک کار توسط ماشین‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد. ماشین‌های هر کارگاه می‌توانند یکی از سه حالت یکسان<sup>۱۲</sup>، یکنواخت<sup>۱۳</sup> و مختلف<sup>۱۴</sup> را داشته باشند.
  ۳. زمان انجام کار  $i$  روی ماشین  $k$  در کارگاه  $v$  شناخته شده  $(P(i, k, v))$ ، ثابت و مستقل از ترتیبی است که کارها تحت پروسس قرار می‌گیرند. وقتی که ماشین‌ها یکسان هستند، زمان انجام کارها فقط به کار و کارگاه بستگی دارد  $(P(i, k))$ .
  ۴. تمام کارها و ماشین‌آلات بطور همزمان در ابتدای دوره برنامه‌ریزی در دسترس‌اند.
  ۵. هر کار می‌تواند موعد تحویل خاص خود را داشته باشد  $(d(i))$ . در ضمن تکمیل یک کار بعد از موعد تحویل مجاز بوده ولی به آن جریمه تعلق می‌گیرد.
  ۶. بریدگی و تقسیم یک کار خاص مجاز نمی‌باشد، عبارت دیگر وقتی کاری روی یک ماشین در حال انجام است، تا زمان تکمیل کار از روی ماشین برداشته نمی‌شود.
  ۷. کارها مجازند که بین دو کارگاه منتظر بمانند. در ضمن ظرفیت انبارهای مابین دو کارگاه متوالی نامحدود فرض می‌شود.
  ۸. هرگز ماشین‌آلات خراب نمی‌شوند، مضافاً اینکه زمان‌های آماده‌سازی و حمل و نقل ناچیز بوده و یا در زمان انجام کار لحاظ شده‌اند.
- باتوجه به معیار  $C_{max}$ ، در حالتی که  $M(v) > 1$  و  $v = 1$ ، این مساله NP-Complete است [۶]. بنابراین برای حالتی که  $M(v) > 1$  و  $v > 1$  این مساله NP-hard می‌شود [۹]. در ضمن برای معیار  $L_{max}$  در حالتی که  $M(v) = 1$  و  $v = 2$ ، این مساله NP-Complete است [۱۴]. بنابراین برای حالتی که  $M(v) > 1$  و  $v > 1$  این مساله دست کم NP-Complete می‌شود.

<sup>12</sup> - Identical  
<sup>13</sup> - Uniform  
<sup>14</sup> - Unrelated

### ۳-۳- مشخصات تکمیلی

برای فرضیات فوق، در صنایع فرآیندی، محدودیتهای زیادی را می توان برشمرد. مورد کاپوهای صنعتی خصوصا در صنایع نساجی و شیمیایی، کمک قابل توجهی در تعیین این محدودیتهای ارائه می نمایند.

۱. زمانی که کارها با توجه به تاریخ رسیدشان مورد توجه قرار گیرند، ممکن است محدودیتهای فراهم (در دسترس) بودن، مطرح شود. فرض کنید  $r(i)$  تاریخ دریافت کار  $i$  باشد.
۲. ممکن است زمان انجام یک کار شامل یک مینیمم تاخیر زمانی بین دو عملیات متوالی باشد. (مثل زمان حمل، خنک شدن، خشک شدن و...). فرض کنید که  $a(i,v)$ ، مینیمم زمان تاخیر بین پایان کار  $i$  در کارگاه  $v$  و شروع عملیات آن در کارگاه  $(v+1)$  باشد.
۳. ممکن است زمان انجام یک کار شامل یک ماکزیمم تاخیر زمانی بین دو عملیات متوالی باشد. فرض کنید که  $A(i,v)$ ، ماکزیمم زمان تاخیر بین پایان کار  $i$  در کارگاه  $v$  و شروع عملیات آن در کارگاه  $(v+1)$  باشد.
۴. ممکن است انجام کار  $i$  در کارگاه  $v$  نیاز به یک زمان آماده سازی وابسته  $(sd)$  یا مستقل  $(nsd)$  از کار قبلی  $j$  که روی ماشین انجام شده، داشته باشد. ممکن است یک زمان آماده سازی تجمعی<sup>۱۵</sup> فقط برای ماشین  $S_{nsd}(i,k,v)$ ، یا  $S_{sd}(i,j,k,v)$ ، یا فقط کار  $S1_{sd}(i,j,k,v)$  و یا هر دو  $S2_{sd}(i,j,k,v)$  وجود داشته باشد. ممکن است، انجام کار  $i$  روی ماشین  $k$  در کارگاه  $v$  به یک زمان برداشت نیاز داشته باشد که این زمان مستقل از کاری است که قبلا روی این ماشین انجام شده است. زمان برداشت فوق را با  $R_{nsd}(i,k,v)$  نشان می دهیم. زمانی که ماشین ها یکسانند، شاخص  $k$  در این پارامتر می تواند حذف شود.
۵. ممکن است بین دو کارگاه متوالی، یک ظرفیت محدود بافر بوجود آید. این مشخصه ممکن است ناشی از فضای محدود بین کارگاهها یا تصمیمات استراتژیک باشد. فرض کنید  $b(v,v+1)$ ، تعداد کارهایی باشند که می توانند بین کارگاههای  $v$  و  $(v+1)$  ذخیره شوند. (با توجه به این موضوع که هر کار در بافر فضای خاصی را لازم دارد).
۶. ممکن است انجام کارها در طی یک یا چند عملیات متوالی به منابع کمکی نیاز داشته باشد. مثالهایی از این منابع شامل پالت وظروف می باشد. فرض کنید  $B(v,v+\beta)$ ، تعداد منابع کمکی در دسترس بین ورودی کارگاه  $v$  و خروجی کارگاه  $v+\beta$  باشد. (با توجه به این موضوع که هر کار در طول  $(\beta+1)$  عملیات، فقط به یک منبع کمکی نیاز دارد).
۷. محدودیت دیگری که می تواند وجود داشته باشد، محدودیت پیش نیازی بین کارها است. این موضوع اولین بار توسط Rinnooy Kan [۱۵] تعریف شد که به آن محدودیتهای  $j$ -prec گفته می شود. زمانی که گفته می شود کار  $i$  پیش نیاز کار  $j$  است  $(i < j)$ ، منظور این است که آخرین عملیات کار  $i$  قبل از اولین عملیات  $j$  کار پایان یافته است.

وقتی بعد از هر کار حداکثر یک کار متعاقب وجود داشته باشد، این حالت را محدودیت پیش نیازی  $In$ -tree می نامند. این حالت ممکن است برای مدلسازی عملیتهای مونتاژی بکار رود.

وقتی هر کار حداکثر یک پیش نیاز فوری دارد، به آن محدودیت پیش نیازی  $Out$ -tree گفته می شود. این حالت برای مدلسازی مراحل مختلف انجام کار در فرآیند گردش کاری (بعنوان یک آلترناتیو برای شکست کار<sup>۱۶</sup>) یا تبدیل کار کارگاهی به کارگاه گردش کاری بکار رود [۸]. پیش نیاز کار  $i$  را با  $prec(i)$  نمایش می دهیم.

### ۳-۴- مدلسازی مساله

فرض کنید که  $c(i,k,v)$ ، زمان تکمیل کار  $i$  روی ماشین  $k$  در کارگاه  $v$  باشد. از اینجا به بعد فرض شده که ماشین ها یکسانند و شاخصهای  $i, j$  برای کارها و شاخصهای  $k, v$  بترتیب برای ماشین ها و کارگاهها بکار گرفته می شود.

• اهداف

$$i, k, v \quad C_{\max} \geq c(i, k, v) \quad \forall \quad (1)$$

$$i, k, v \quad L_{\max} \geq c(i, k, v) - d(i) \quad \forall \quad (2)$$

<sup>15</sup> - Immobilize

<sup>16</sup> - Job-Splitting

- محدودیت‌های ترتیب و جریان

اگر  $i$  کاری باشد که دقیقاً قبل از  $j$  روی ماشین  $k$  در کارگاه  $v$  انجام شود:

$$c(j,k,v) = \text{MAX}(c(j,k,v-1), c(j,k,v)) + p(j,v) \quad .1$$

- تاریخ سررسید

اگر  $i$  کاری باشد که دقیقاً قبل از  $j$  روی ماشین  $k$  در کارگاه 1 انجام شود:

$$c(j,k,1) = \text{MAX}(r(j), c(i,k,1)) + p(j,1) \quad .2$$

- محدودیت‌های پیش‌نیازی

$$c(j,k,1) = \text{MAX}(c(i,k,1), c(\text{prec}(j),k,v)) + p(j,1) \quad .3$$

- 4. مینیمم زمان تاخیر

$$c(j,k,v) = \text{MAX}(c(i,k,v), c(j,k,v-1) + a(j,v-1)) + p(j,v) \quad .5$$

- 5. ماکزیمم زمان تاخیر

اگر  $i$  آخرین (earliest) کارت‌تکمیل شده در کارگاه  $v+1$  که انجام کار  $j$  را مجاز می‌نماید بگونه‌ای که  $c(i,v+1) = c(j, v+1) - p(j, v+1)$  آنگاه:

$$c(j,k,v) = \text{MAX}(c(i,k,v), c(j,k,v-1), c(i,k,v+1) - A(j,v) - p(j,v)) + p(j,v) \quad .6$$

- 6. زمانهای برداشت و آماده‌سازی که مستقل از توالی ماشین هستند (nsd)

$$(j,k,v) = \text{MAX}(c(i,k,v) + R_{\text{nsd}}(i,v), c(j,k,v-1)) + S_{\text{nsd}}(j,v) + p(j,v) \quad .6$$

- 7. زمان آماده‌سازی وابسته به توالی کار

$$c(j,k,v) = \text{MAX}(c(i,k,v), c(j,k,v-1) + S1_{\text{sd}}(i,j,v)) + p(j,v) \quad .7$$

- 8. زمان‌های آماده‌سازی وابسته به توالی ماشین

$$c(j,k,v) = \text{MAX}(c(i,k,v) + S_{\text{sd}}(i,j,v), c(j,k,v-1)) + p(j,v) \quad .8$$

- 9. زمان‌های آماده‌سازی وابسته به توالی کار و ماشین

$$c(j,k,v) = \text{MAX}(c(i,k,v), c(j,k,v-1)) + S2_{\text{sd}}(i,j,v) + p(j,v) \quad .9$$

- 10. انبار(بافر) میانی محدود

اگر  $i$  کار  $b(v,v+1)$  ام باشد و ماکارها را بترتیب نزولی زمان شروعشان در کارگاه بعدی مرتب کنیم آنگاه:

$$(j,k,v) = \text{MAX}(c(i,k,v), c(j,k,v-1), c(i,k,v+1) - p(i,v+1) - p(j,v)) + p(j,v) \quad .10$$

- 11. تعداد منابع کمکی محدود

اگر  $i$  کار  $B(v,v+\beta)$  ام باشد و ماکارها را بترتیب نزولی تاریخ تکمیلشان در کارگاه  $(v+\beta)$  مرتب کنیم آنگاه:

$$c(j,k,v) = \text{MAX}(c(i,k,v), c(j,k,v-1), c(i,k,v+\beta)) + p(j,v) \quad .11$$

#### ۴- نتیجه‌گیری

در این مقاله مشخصات عمومی جریان کارگاهی ترکیبی (HFS) تعیین و محدودیت‌های زیادی از صنایع فرآیندی تعیین و مدل‌سازی شده است. مطالعات ما بیشتر روی آندسته از سیستم‌های جریان کارگاهی ترکیبی، تمرکز نموده است که اغلب جنبه صنعتی دارند. جریان کارگاهی ترکیبی یک حالت تعمیم‌یافته از کارگاه گردش کاری و محیط ماشین‌های موازی است. در اینجا یک طرح طبقه‌بندی برای در نظر گرفتن بعد «ترکیبی» پیشنهاد شده، که

الهام گرفته شده از طبقه‌بندی است. بسیار مهم است که در ارتباط با مسائل جریان کارگاهی ترکیبی ابتدا پیچیدگی مساله مورد قضاوت قرار گرفته و سپس بدنبال یک ابزار برای حل باشیم.

#### ۵- مراجع:

1. ARTHANARY T.S. and K.G. RAMASWAMY , An extension of two machine sequencing problem , Opsearch , vol.8 , 10-22 (1971).
2. BLAZEWICZ J.K. ECKER, G. SCHMIDT and J. WEGLARZ , Scheduling in Computer and Manufacturing Systems, Springer-Verlag Eds(1994).
3. BOTTA V. and A. GUINET , Scheduling Flowshops with precedence constraints and time lags. Workshop on production planning and control, Mons(Belgique), Proceedings edited by FUCaM, (1996).
4. CONWAY R.W., W.L. MAXWELL and L.W. MILLER, Theory of scheduling , Reading , Massachusetts , Addison-Wesley Publishing Company(1967).
5. ELMAGHRABY S.E. and R.E. KARNUB, Production control in flexible flowshops: An example for textile manufacturing , OR Report No.305 OR & IE Dept. North Carolina State University. USA (1995).
6. FRENCH S., Sequencing and Scheduling: A Introduction to the Mathematics of the Job-Shop , Horwood , Chichester (1982).
7. GRAHAM R.L. , E.L. LAWLER , J.K. LENSTRA and A.H.K. RINNOOY KAN , Optimization and Approximation in Deterministic Sequencing and Scheduling:A Survey, Annals of Discrete Mathematics ,vol.5 , 287-326(1979).
8. GUINET A. et V. BOTTA, Changement de modeles et pilotage des systemes de production , Congres International de Genie Industriel de Montreal "La productivite dans un monde sans frontieres" , Montreal (Canada), Actes Editions de l Ecole Polytechnique de Montreal, 2019-2028 , (1995).
9. GUPTA J.N.D. , Two Stage Hybrid Flowshop Scheduling Problem, J.Op.Res.Soc. , vol.39, No.4,359-364(1998).
10. LANGSTON M.A., Interstage Transportation Planning in the Deterministic Flowshop Environment , Operation Research , vol.35 , No.4, 556-564(1987).
11. LAWLER E.L. , J.K. LENSTRA, A.H.G. RINNOOY KAN and D.B. SHMOYS, Sequencing and Scheduling:Algorithms and Complexity, Report BS-R8909, Center for Mathematics and Computer Science, Amsterdam, The Netherland(1989).
12. LENSTRA J.K. , Sequencing by Enumerative Methods, Mathematisch Centrum, Amsterdam(1976).
13. LEVEQC L., V. BOTTA, A. GUINET and A. ARTIBA, Object Oriented Design of Generic Simulation Models in Hybrid Flow-Shop Organizations, ICOQM, Jaipur(India), January (1997) (to appear).
14. MACCARTHY B.L., and J. LIU, Addressing the gap in Scheduling Research:A Review of Optimization and Heuristic Methods in Production Scheduling, Int.J.Prod.Res., vo;.31, No1, 59-79(1993).
15. RINNOY KAN A.H.G., Machine Scheduling Problems: Classification, Complexity and Computations, Nijhoff, The Hague(1976).
16. SRISKANDARAJAH C. and S.P. SETHI, Scheduling Algorithms for Flexible Flowshops: Worst and Average Case Performance, European Journal of Operational Research, vol.43, 143-160(1989).
17. VIGNIER A., J.-C. BILLAUT and C.PROUST, Les Problemes de ordonnancement de type flowshop hybride:Etat de l art. Journees d Etude <<Affectation et Ordonnancement>>, GR Automatique du CNRS, Tours (France), Actes 7-47, (1995).