

فصل پنجم

شینه بندی

۵. باسبار یا شین (Bus Bar)

۱-۵. تعریف شین

باسبار یا شین وسیله‌ای است جهت جمع و توزیع انرژی الکتریکی بصورت همزمان. بدین معنی فیدرهای ورودی و خروجی سیم‌ها و کابل‌های پست و همچنین ترانسفورماتورها و سایر تجهیزات یک ولتاژ ثابت بوسیله یک هادی بنام شین در هر فاز بهم اتصال می‌یابد. جنس شین ممکن است از مس یا آلمومینیوم باشد و از نظر شکل ظاهری بر سه نوع می‌باشد:

الف) شین تخت یا تسمه‌ای

که معمولاً از جنس مس می‌باشد و بیشتر در سطح ولتاژ ۲۰ کیلو ولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. از مزایای آن این است که اتصالات و برقراری انشعابات به سهولت و بدون استفاده از کمپ مخصوص صورت می‌پذیرد.

ب) شین طنابی

که هم از جنس مس و هم از جنس آلمومینیوم ساخته می‌شود شکل ظاهری آن شبیه سیمهای مورد استفاده در خطوط هوایی می‌باشد. لیکن بر عکس خطوط هوایی در ساختمان آن از رشته‌های فولادی استفاده نشده است.

از این نوع شین در سطوح ولتاژ ۶۳,۱۳۲ کیلو ولت استفاده می‌شود از مزایای آن سهولت احداث و سرعت در تعمیرات می‌باشد.

ج) شین لوله

این نوع شین غالباً از جنس آلمومینیوم می‌باشد و برای سطوح ولتاژ ۴۰۰ کلیو ولت و بالاتر بکار می‌رود. زیرا در ولتاژهای بالا بعلت اثر پوسته‌ای شین‌های طنابی جریان در مرکز سیم حداقل می‌باشد و قسمت اعظم جریان از سطح خارجی سیم عبور می‌نماید بنابراین با لوله ساختن شین می‌توان وزن باسبار و در نتیجه هزینه آن را کاهش داد. مزیت دیگر این باسبار این است که تغییرات شکم سیم نسبت به درجه حرارت چندان محسوس نیست.

۲-۵ . شینه بندی (Busbar Arrangement)

نحوه ارتباط الکتریکی فیدرهاي مختلف را به يك باسیار و به يکدیگر در هر سوئیچ گیر ، شینه بندی می‌گویند .

۱-۲-۵ . پارامترهای مؤثر در انتخاب نوف شینه بندی

جهت برقراری يك اتصال الکتریکی مناسب و مطمئن بین فیدرهاي مختلف هر پست اولین مطلبی که مورد توجه قرار می‌گیرد نحوه اتصال شینه‌ها (Busbar Arrangement) یا به عبارت دیگر شینه بندی پستها می‌باشد . که جهت تعیین طرح مناسب هر پست پارامترهایی بشرح زیر مد نظر قرار می‌گیرد :

۱-۲-۵ . بهره برداری

نحوه بهره برداری و امکان مانور روی فیدرهاي هر پست بستگی به نوع شینه بندی دارد که در اين زمينه بايستی اپراتورهای هر پست آگاهی و تخصص دقیق در مورد بهره برداری صحیح آن داشته باشد .

۲-۱-۵ . تعمیرات و سرویس

یکی از خواسته‌های منطقی هر بهره بردار ، سهولت تعمیرات عناصر مختلف هر پست است . که سادگی و یا پیچیدگی در طرح شینه‌ها زمان لازم برای سرویس و تعمیرات را کم و یا زیاد خواهد نمود .

۳-۱-۵ . ضریب اطمینان

انتخاب طرحهای مختلف شینه بندی با توجه به ضریب اطمینان آن بایستی صورت پذیرد به عبارت دیگر اهمیت تداوم بار یا مدت زمان خاموشیهای مجاز در پست از عوامل بسیار مهم در تعیین نوع طرح شینه‌ها می‌باشد.

۴-۱-۲-۵ . مسائل اقتصادی

مسلماً بهترین طرح شینه بندی طرحی خواهد بود که از لحاظ بهره برداری و سرویس تعمیراتی دارای بهترین شرایط بوده و از بالاترین درجه اطمینان تداوم بار نیز برخوردار باشد و شکی نیست که هر چه سیستم کاملتر و مطمئن‌تر باشد هزینه سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت. از این‌رو برای انتخاب هر طرح شینه بندی مسائل اقتصادی نیز مد نظر قرار خواهد گرفت و از اولویت بالایی برخوردار است و طرح مناسب بر این مبنای انتخاب می‌شود.

پارامترهای مؤثر دیگر عبارتند از :

۱) ولتاژ و ظرفیت پست

۲) موقعیت پست در سیستم

۳) تعداد و نحوه ارتباط و اهمیت فیدرهای تغذیه‌کننده یا تغذیه شونده و نحوه ارتباط آنها به

پستهای مجاور و نحوه شینه بندی پستهای مزبور :

۴) نوع تجهیزات (معمولی یا گازی)

۵) وضعیت پست از نظر توسعه آینده


۶) محدودیتهای موجود از قبیل کمبود جا و غیره .

۲-۲-۵. انواع شینه بندی

چند نوع شینه بندی در رابطه با پستهای فشار قوی وجود دارد که هر کدام در جای خود از ارزش فنی مخصوصی برخوردار هستند .
متداولترین شینه بندیها را بطور مختصر شرح داده و به کارآیی آنها در مقابل یکدیگر توجه خاصی خواهیم داشت .

۱-۲-۲-۵. شینه بندی ساده (Single Busbar)

این نوع شینه بندی کم هزینه بوده ، امکان اشتباه در موقع مانور و بهره برداری کم میباشد ، از نظر حفاظتی مشکل ندارد ولی اگر اشکال روی باسبار و بریکر باشد تمام پست بی برق میشود و اگر اشکال روی خط باشد ، کلید مربوط قطع میگردد .



در این نوع شینه بندی یک باسبار وجود داشته و هر مدار از طریق یک کلید و دو سکسیونر به باسبار وصل میشود .

معمولترین و متدالوئرین نوع شینه بندی برای پستهای تا ۶۳ کیلو ولت بوده که مطابق شکل بالا می‌باشد.

مزایا :

۱) ساده‌ترین و ارزانترین نوع شینه بندی است.

۲) سهولت در بهره برداری (مانور روی فیدر آسان است).

۳) توسعه پست براحتی میسر است. (البته نسبت به سایر شینه‌ها).

۴) جریان نامی هر مدار متناسب با قدرت عبوری از آن می‌باشد.

برای تعمیر بریکر در این نوع طرحها، با استفاده از سکسیونر با پس در بعضی جاهای (بصورت نادر و کمیاب) می‌توان مقداری ضربی اطمینان را بالا برد ولی مورد استفاده کم دارد. در حین استفاده از سکسیونر با پس، اگر اتصالی روی خط مورد نظر پیش آید تمامی پست بی برق می‌شود.

معایب :

۱) خطای باسبار و خطای هر کلید مهجر به قطع تمام پست می‌شود.

۲) سرویس و تعمیر بسیار مشکل است.


۳) توسعه باسبار بدون قطع کامل پست امکان پذیر نیست.

۴) ضربی اطمینان تغذیه سیستم پایین است.

برای رفع بعضی از این عیوب و بالا بردن ضربی اطمینان سیستمهای تک شینه می‌توان از تکنیک تقسیم شینه به دو یا چند قسمت استفاده نمود.

(Bus Section) . شینه بندی ساده جدا شده ۲-۲-۵

در این نوع شینه بندی با افزودن کلید مناسب می‌توان شینه را بر حسب مورد به یک یا چند قسمت تقسیم بندی نمود . ضمن اینکه نحوه ارتباط مدارها مانند شینه بندی ساده بوده و مطابق شکل زیر می‌باشد .




چنانچه در حالت عادی که کلیدهای جداکننده باسبار بسته هستند ، خطایی بر روی باسبار و یا سکسیونرهای باسبار بوجود آید فقط همان قسمت از شینه قطع می‌گردد و بقیه شینه همراه با مدارهای مربوطه به کار عادی خود ادامه می‌دهند . البته با افزایش تعداد کلیدهای جداکننده می‌توان میزان قطعیها را کاهش داد ، چنانچه بجای کلید جداکننده باس از سکسیونر جداکننده باس استفاده شود ، امکان تعمیر و توسعه مشابه حالت با کلید بوده اما بروز خطا روی باسbar منجر به قطع کامل پست می‌شود .

(Single Busbar U شکل) ۳-۲-۲-۵ . شینه بندی ساده

این نوع شینه بندی از نظر الکتریکی تفاوتی با شینه ساده جدا ندارد ولی از نظر استقرار فیزیکی به نحوی بوده که قطعات سینه‌ها روپرور هم قرار گرفته و دارای این ویژگی می‌باشد که زوچهای مختلفی از مدارهای مجاور را می‌توان به قسمت‌های مختلف شینه متصل نمود زیرا در طرح شینه بندی ساده جدا شده مدارهای مجاور نمی‌توانند به قسمت‌های مختلف باسبار وصل شوند. لذا در خارج از پست بایستی از زیر یکدیگر عبور داده شوند و این کار برای مدارهای از نوع خط هوائی بسیار مشکل و غیر اقتصادی می‌باشد.


شکل زیر این نوع شینه بندی را نشان می‌دهد.



در این نوع شینه بندی با بروز اتصالی روی هر قسمت از باسبار فقط یکی از فیدرهای هر زوج بدون برق شده در نتیجه هیچ یک از پستهای تغذیه شونده از طریق این فیدرها بدون برق نمی‌شود. این نوع شینه بندی فضای بیشتری را اشغال نموده و طرح فیزیکی آن پیچیده‌تر است و شکل فوق به وضوح این مطلب را نشان می‌دهد.

(Main And Transfer Bus) . شینه بندی اصلی و انتقالی

شکل زیر این نوع شینه بندی را نشان می‌دهد و به دو گونه است.




الف) این نوع شینه بندی نسبت به شینه بندی ساده دارای قابلیت اطمینان بیشتری است و همواره از یک شینه به عنوان اصلی و از دیگری به عنوان شینه انتقالی استفاده می‌شود.

برای این امر شینه جدید ، کلید باس کوپلر به همراه سکسیونرهای طرفین و یک سکسیونر بای پس (By pass) به هر مدار بایستی اضافه شود.

ب) اگر روی باسبار ، بس سکشن (کلید جداکننده) نداشته باشیم ، سکسیونرها و بریکر کوپلر (باس کوپلر) در هر جایی از ارتباط دو باسbar قرار بگیرد مشکلی پیش نمی‌آید مانند شکل زیر: کلید بس کوپلر می‌تواند جای هر یک از کلیدهای دیگر را بگیرد ، بدین معنی که در اثر خرابی کلید ، فیدر مربوطه را می‌توان از طریق کلید کوپلر به بس اصلی متصل نمود.

عیب این نوع شینه بندی در این است که در صورت بروز عیب شینه اصلی کلید فیدرها بی‌برق می‌شوند که می‌توان با نصب کلید جداکننده روی شینه اصلی این عیب را کاهش داد که مانند شکل صفحه بعد می‌شود.



مزایا و معایب باسبارهای اصلی و انتقالی به شرح زیر می‌باشد :

مزایا :


- ۱) هزینه نصب آن کم است .
- ۲) امکان تعمیر و یا سرویس هر کلید وجود دارد .

معایب :

- ۱) کلید اضافی برای ارتباط بس انتقالی به بس مورد نیاز است .
- ۲) در موقع سرویس کلیه عملیات سوئیچینگ (مانور و کلید زنی) مشکل است .
- ۳) خطای باسبار و یا خرابی کلید باعث قطع کل پست می‌شود .
- ۴) پیچیدگی مدارهای حفاظت ، وقتی بس انتقالی مورد استفاده قرار می‌گیرد .

(Doubge Busbar) شینه بندی دوبل باسبار ۲-۲-۵

شکل زیر این نوع شینه بندی را نشان می‌دهد :



در این نوع شینه بندی همانطور که از نامش پیداست دو شینه وجود دارد که هر دو اصلی بوده و هر فیدر به انتخاب اپراتور می‌تواند به یکی از باسبارها متصل باشد. در این نوع شینه بندی که ضریب اطمینان آن در حد قابل قبول می‌باشد در اثر اتصالی روی هر شینه می‌توان فیدرهای مربوط به آن را به شینه دیگری متصل نمود و نسبت به رفع اتصالی و یا تعمیر شینه بدون برق اقدام نمود.

با اضافه کردن سکسیونرهای تعیین شده با شماره ۱ در شکل قبل و یا تعیین شده با شماره‌های ۲ و ۳ در همان نقشه در این نوع شینه بندی می‌توان امکان انجام تعمیرات روی بریکر فیدرهای مربوط را بدون، بی‌برق کردن و با استفاده از کلید کوپلاژ بدست آورد.

مزایا :

۱) با وجود دو باسبار انعطاف بیشتری دارد.

۲) هر مدار می‌تواند از یک باس به باس دیگری انتقال داده شود.

۳) توسعه پست به سادگی میسر است.

۴) جریان نامی تجهیزات در حد مورد نیاز است.


معایب :

- ۱) به کلید اضافی برای کوپلاژ نیاز دارد.
- ۲) اتصالی روی باسبار باعث بی برقی شدن یک باسبار می‌شود، که پس از یک لحظه بی برقی شدن، مانور روی باسبار بعدی انجام می‌شود.
- ۳) خطای هر کلید باعث قطع تمام مدارهای متصل به باسبار مربوطه می‌شود.
- ۴) خطای کلید کوپلاژ باعث قطع کامل پست می‌شود.
* به ندرت در این نوع شینه بندی از شینه انتقالی استفاده خواهد شد.


۶-۲-۲-۵. شینه بندی ۱/۵ کلیدی (Breaker and Half Busbar)

این نوع شینه بندی با توجه به قرارگرفتن تجهیزات در میان دو لوله باسبار و یا خارج از آنها به نامهای باسبار دور و باسبار نزدیک معروف هستند که هر دو مورد آن در شکلهای زیر نمایش داده شده است.

- شینه بندی ۱/۵ کلیدی با ۴ فیدر از نوع باسبار دور (تجهیزات میان دو باسبار قرار دارند).



- شینه بندی ۱/۵ کلیدی با ۲ فیدر از نوع باسبار نزدیک (تجهیزات خارج دو باسبار قرار دارند).



در این شیوه بندی که مطابق شکل بالاست ، برای هر دو فیدر ، سه کلید در نظر گرفته می‌شود این نوع شیوه بندی با توجه به هزینه آن حالت بهینه خود (optimum) را دارد و از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار است ، اتصالی روی باسیار ، هیچ یک از مدارها را حتی برای مدت کوتاهی بی‌برق نمی‌کند . تعمیرات روی کلیدها بدون آنکه مداری قطع شود امکان پذیر است .

مزایا :

- ۱) وجود یک کلید رزرو در تمام موارد برای هر فیدر .
- ۲) بالا بودن ضریب اطمینان .
- ۳) توسعه پست و همچنین تعمیر اجزاء فیدرها امکان پذیر است .
- ۴) اتصال کوتاه روی شیوه باعث قطع هیچ مداری نمی‌شود .

معایب :


- ۱) هزینه بالا
- ۲) امکان خطا در اثر مانور اشتباہ
- ۳) نیاز به فضای زیاد .
- ۴) پیچیدگی مدارات حفاظت و کنترل .

* برای آنکه در کلیه حالات کلیدها و سایر تجهیزات پست ، قادر به تحمل بار عبوریاز خود باشند . باید ظرفیت اسمی آنها حداقل مساوی مجموع بار دو مدار مجاور باشد . تنها موردی که باعث قطع یک مدار می‌گردد زمانی است که تعمیرات روی سکسیون‌های مجاور هر فیدر صورت می‌گیرد .

*برای ایزوله نمودن خطوط خروجی یا ورودی به پست از باسبار و تجهیزات داخلی ، یک دستگاه سکسیونر به عنوان سکسیونر سرخط در نظر می‌گیرند که عموما سکسیونر زمین نیز همواره آن سکسیونر خواهد بود .

(Double Breaker Busbar) ۷-۲-۲-۵


شکل زیر این نوع شینه بندی را نشان می‌دهد .



این نوع شینه بندی نیز نوعی شینه بندی با مزایای بالاست و کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و قابلیت آن تقریبا مشابه شینه بندی ۱/۵ کلیدی است . در اینحالت اگر یک شینه را نداشته باشیم و یکی از کلیدهای شینه دیگر قطع شود فقط یک خط بی برق می‌شود و بقیه خطوط برقرار هستند ولی در شینه بندی ۱/۵ کلیدی در همان ، حالت دو خط بی برق می‌شود .


(Combine Busbar) ۸-۲-۲-۵

شکل زیر ، این نوع شینه بندی است که ترکیبی از شینه بندی های دیگر می‌باشد .



(Ring Busbar) ۵-۲-۲-۹ . شینه بندی رینگی یا حلقوی

شکل زیر این نوع شینه بندی را نشان می‌دهد.



در این نوع شینه بندی ، کلیدها بجای قرار گرفتن در مسیر مدارها روی شینه قرار می‌گیرند و خطوط از رؤوس یک چند ضلعی منشعب می‌شوند . تعداد تجهیزات تقریباً معادل شینه بندی ساده است . برای قطع و وصل هر مدار دو کلید لازم است ، ضمن اینکه با این کار حلقه باز می‌شود که با استفاده از یک سکسیونر (سکسونر سرخط شماره ۱) می‌توان اتصالی روی خط را از شینه جدا نمود .

مزایا :

- ۱) اتصالی روی باسبار باعث از دست دادن یک مدار می‌شود .
- ۲) هر کلید بدون از دست دادن هر خط می‌تواند قطع و یا مورد تعمیر و سرویس قرار گیرد .
- ۳) اتصالی کلید فقط باعث قطع دو مدار می‌شود (اتصالی روی خود کلید) .
- ۴) ضریب اطمینان شبکه بالاست .

معایب :



- ۱) تمام کلیدها و سکسیونرها و تجهیزات دیگر می‌بایستی به اندازه بیشترین جریان عبوری از شینه ظرفیت داشته باشند که این مسئله باعث محدود شدن تعداد فیدرها به دلایل اقتصادی می‌گردد .
- ۲) توسعه پست برهتی میسر نیست .

- ۳) مانور روی مدار نیاز به دقت بیشتری دارد .

۱۰-۲-۲-۵. شینه بندی سه کلیدی :

شکل زیر این نوع شینه بندی را نشان می‌دهد.

<p>اگر برقرار ماندن خطوط مهم باشد این طرح بهتر است. چون با اتصالی روی هر ترانس، کلید مربوطه باز شده و خطوط برقرار می‌مانند اگر روی خط اتصالی باشد یک خط ترانس مربوطه برقرار می‌مانند.</p>	<p>اگر برقرار ماندن ترانسها مهم باشد این طرح بهتر است. چون با اتصال روی خط، ترانسها از مدار خارج نمی‌شوند و با اتصالی روی ترانس یک خط و ترانس مربوطه بی‌برق می‌شوند. مانند شکل زیر:</p>
---	---



این نوع شینه بندی برای تغذیه دو ترانسفورماتور از دو خط انتقال ایده‌آل است و از لحاظ مخارج با توجه به قابلیتهای آن با صرفه است زیرا برای چهار مدار از سه کلید استفاده شده است.

۳-۵. انتخاب و طراحی شینه بندی پست کرج

در پست مذکور در سمت 230 kV از شینه بندی یک و نیم کلیدی ولی به شکلی ناقص استفاده شده است که دلیل آن هم توسعه آینده می‌باشد. در سمت 63 kV نیاز شینه بندی ساده جدا شده است.