

نقدی بر فرایند طرح و اجرای ساختمانهای اسکلت فولادی کشور

مهران تیو، استادیار و مدیر گروه سازه پژوهشگاه

۱- چکیده

غیر حمال بوده است. در گزارش زلزله ۲۱ فوریه ۱۳۵۱ قیر و کازرون [۲] نیز عملکرد بسیار ضعیف دیوارهای سنگی و سقوط سقفهای طاق ضربی با تیرآهن در بسیاری از موارد مشاهده شده است؛ ولی، نهایتاً در مورد سقفهای با تیرآهن و طاق ضربی این چنین آمده است: "گرچه ضعف دیوارهای ساختمانها امکان مطالعه مقاومت این نوع سقف را به دست نداد زیرا قبل از هر چیز دیوارهای ساختمان فوری خته‌اند و حتی در اغلب موارد سقف به طور یک پارچه فرود آمده است، ولی تجربه نشان داده است که این نوع سقفها چنانچه به طور صحیح اجرا شوند برای ساختمانهای معمولی مناسب می‌باشند ...".

در یکی از گزارش‌های مناطق زلزله‌زده در سال ۱۳۵۳ از زلزله سرخون- بندرعباس، مجدداً به ضعف سقفهای طاق ضربی در دهانه آخر (پا طاق) اشاره شده است [۳].

پس از زمین لرزه ویرانگر منجیل در خردادماه ۱۳۶۹، عملکرد اکثر سازه‌های فولادی کوتاه مرتبه، علی‌رغم رعایت نکردن کامل ضوابط طراحی و اجرای ضد لرزه‌ای، تا حدی دور از انتظار، قابل قبول بوده است [۴]. شکست کامل ساختمان فولادی هفت طبقه واقع در ضلع غربی پارک شهر رشت در زمین لرزه منجیل عدم رعایت نکات فنی در اجرای ساختمان مذکور بوده است. در این رخداد گزارش- شده است که رفتار سازه‌های فولادی دارای بادبند عمدتاً رضایت‌بخش وليکن به علت ضعف نقاط جوش شده اتصال بادبند، اغلب آنها از همین نقطه کنده شده بودند [۴]. همچنین در زمین لرزه ۷۵/۱۲/۱۰ گلستان اردبیل [۵] ساختمانهای مهندسی ساز و حتی آنهایی که در ساختشان از مصالح مهندسی مثل فولاد استفاده شده بود رفتار مطلوبی از خود نشان داده‌اند، هرچند، در این کتاب نیز به همان نکات مذکور در مورد سقفهای فولادی طاق ضربی مندرج در مرجع [۲] اشاره شده است. در این سقفها نارسايی قابل ملاحظه‌ای در ارتباط با اجرای نامناسب آنها مشاهده شده است. عدم استفاده از کلاف سقف و

در این مقاله مراحل مختلف ساخت ساختمانهای اسکلت فولادی که شامل طراحی مهندسی، اخذ مجوزها و مسایل کارگاهی می‌شود مورد نقده بررسی قرار گرفته است. نگارنده معتقد است عمدۀ مسایل موجود در ارتباط با فرایند ساخت و ساز این نوع ساختمانها (و شاید صنعت ساخت و ساز به طور عام) عدم اجرای مقررات موجود، مكتوب و جاری کشور است. اگرچه مقررات موجود در تمامی ابعاد این فرایند ممکن است کمبود یا ضعفهایی داشته باشد، ولی رعایت و اجباری نمودن مقررات فعلی از طرف یک یا چند سازمان نظارتی قوی می‌تواند بهبود قابل ملاحظه‌ای در کل صنعت ساخت و ساز کشور ایجاد نماید.

۲- مقدمه

فولاد متداول ترین عنصر سازه‌ای در ساخت و ساز ساختمانهای شهری و نیمه شهری کشور است. این فلز یکی از مقاومترین، شکل پذیرترین و سریع الاجرامترین مصالحی است که می‌تواند در مناطق لرزه خیز کشور به خوبی مورد استفاده قرار گیرد. خوبی خاتمه استفاده از این فلز با ارزش در صنعت ساخت و ساز بسیار متداول و تولید آن در کشور نه به حد کشورهای پیشرفته که در آنها مقاطع سنگین نورد شده تولید می‌شود بلکه برای ساخت و ساز ساختمانهای مسکونی متداول در حد رضایت‌بخشی می‌باشد.

آمیریزی و همکارانش در یکی از اولین گزارش‌های علمی از مناطق زلزله‌زده ایران به توصیف یکی از ساختمانهایی که در زلزله هشتم مردادماه ۹۴ قرنواه خسارت دیده بود، پرداخته اند [۶]. این ساختمان که مرکز بهداشت گلستانه شهربک می‌باشد در منطقه‌ای قرار دارد که حداقل شدت زلزله (VII الى VIII) در آن اتفاق افتاده است. سقف آن از نوع طاق ضربی با تیرآهن می‌باشد که علت سقوط بخشی از سقف به دلیل عدم پیوستگی کامل بین دیوارهای متعامد و ریزش دیوارهای

با وجود تصویبنامه شماره ۹۳۶۴۸/ت ۹۹۱ مورخ ۱۳۰/۱۳ با هیأت وزیران که در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است (مقررات ملی طرح و اجرای ساختمانهای فولادی از مجموعه مقررات ملی ساختمان ایران) و بنده ۱ این تصویبنامه که بیان می‌دارد [۸]: "مهندسانی که طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت ساختمانهای فولادی را بر عهده دارند، مکلفند در طراحی و اجرای ساختمانهایی که در حوزه مشمول این مقررات و نیز در محدوده شهرهای مشمول تبصره (۲) ماده (۶) اصلاحی قانون نظام معماری و ساختمانی قرار دارند، ضوابط مندرج در آن را رعایت نمایند." متأسفانه هنوز شاهد موارد بسیاری هستیم که در آنها ضوابط طراحی و اجرای ذکر شده

مقید ننمودن دیوارهای غیرحمل که موازی با تیرچه‌های فولادی می‌باشند باعث سقوط ناحیه انتهایی طاق ضربی و در یک مورد باعث مرگ ساکنین نیز گردیده است. در گزارش زمین لرزه ۱۳۷۲ سفیدابه [۶]، نیز به این نقص عمدۀ اشاره شده است. در گزارش زمین لرزه ۱۳۷۶ زیرکوه قائنات [۷] در صفحه ۱۰۷ چین آمده است:

"پس از وقوع زلزله تعدادی ساختمانهای با سازه فلزی در محل احداث شده بود. این ساختمانها یک طبقه با ستونهای فولادی از دو پروفیل چسبیده به یکدیگر و یا با فاصله و اتصال به کمک تسمه‌های افقی و تیرهای فلزی و طاق ضربی ساخته شده بودند. کلیه اتصالات تیرها به ستونها ساده و از طریق یک نبشی در زیر و در برخی از آنها با یک نبشی در بالای تیر تأمین شده بود. در تعدادی از آنها مهاربندی جانبی وجود داشت و یا در محل اتصال تیرها به ستونها از دستک فولادی استفاده شده بود. ضخامت سقف و دیوارها در این ساختمانها به مراتب کمتر از ساختمانهای بتون آرمه بود. در این ساختمانها، اسکلت ساختمان پابرجا مانده ولی دیوارهای آجری تخریب شده بودند. در ساختمانهای فولادی مهاربندی شده که اتصال تیرهای فرعی با کلاف فولادی دور تا حدودی تأمین شده بود، سقف پابرجا مانده و دچار تخریب و یا فروریختگی شده بود؛ لیکن، در ساختمانهایی که اتصال تیرهای فرعی با کلاف فولادی دور به خوبی اجرا نشده بود، بخشی از سقف بیویژه، آخرین دهانه طاق ضربی فرو ریخته بود. بازتاب ساختمانهای فولادی مهاربندی شده و دستک دار نسبتاً مناسب بود و سقوط و تخریب کل سازه در مقایسه با انواع دیگر ساختمانها کمتر مشاهده می‌شد."

به نظر می‌رسد قبل از دستیابی به یک وضعیت مطلوب در صنعت ساخت و ساز که رعایت کلیه نکات و ضوابط قانونی در طراحی، اجرا، نظارت و غیره می‌باشد با رعایت برخی از نکات مربوط به طرح و اجرای سازه‌های فولادی متعارف و متداول در کشور بتوان بهبود قابل ملاحظه‌ای در عملکرد آنها در برابر بارهای ناشی از زمین لرزه ایجاد نمود.

۳- آینه نامه طراحی

یکی از معضلات اساسی در صنعت ساخت و ساز کشور عدم رعایت دقیق مقررات و ضوابط جاری است. جای تعجب است که

تصویر (۱): نمایی از سازه یک آنبو سازی ۱۰ طبقه در تهران با خط لرزه ای بالا که به هیچ یک از مفاهیم سازه‌ای آن در مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمانی/ اشاره نشده است. ستون سه تایی مشبك، اتصال خرجنی تیر به ستون، استفاده از تیر لانه زنبوری در قاب صلب در منطقه لرزه خیر

رعایت کلیه ضوابط مندرج در مقررات مذبور از چند بعد بسیار حائز اهمیت می‌باشد:

- استفاده مستمر و اجباری از این مقررات توسط مشاورین و مجریان باعث پی بردن به کمبودها و نواقص این مقررات می‌شود که عامل و انگیزه ای برای توسعه، تکمیل و بهبود مقررات وضع شده می‌باشد. به عنوان مثال، اگر در این مقررات اشاره ای به طرح و جزئیات طراحی اتصالات بسیار متداول خرجنی نشده است باید شاهد اجرای این نوع اتصالات باشیم و اگر قرار است طراحان سازه تسلیم محدودیتهای اجرایی شوند و از این نوع اتصالات در صنعت ساخت و ساز استفاده نمایند مقررات و ضوابط طراحی این نوع اتصالات باید در مقررات ملی ساختمانی

بکارگیری آن توصیه می شود.

- استفاده از آیین نامه ایران در کلاسها طرح سازه های فولادی که در مراکز آموزشی و دانشگاهی تدریس می شوند توأم با کتابهای طراحی فولاد، اجباری گردد. هم اکنون در کلاسها طراحی فولاد اکثر مدرسین پس از بیان تئوریک موضوع که با کمک کتابهای طراحی فولاد و یا جزوای خودشان صورت می کیرد، برای بیان ضوابط طراحی از آیین نامه ها و مقررات خارجی، عمدتاً آمریکایی، استفاده می نمایند. در صورتی که اگر تنها مقررات مبحث ۱۰ به عنوان مرجع آیین نامه ای در دستور کار قرار گیرد، عیوب، کمبودها و نواقص آن سریعاً مشخص و زمینه های تحقیقاتی (تئوریک و آزمایشگاهی) در حاشیه آن تعریف می گردند. با منعکس نمودن تتابع به دست آمده از این تحقیقات (به طور سازمان یافته) در نسخه های بعدی مقررات ملی ساختمان، زمینه برای پیشرفت های بعدی فراهم می شود و برخلاف روند حاضر که مبتنی بر دستاوردهای دیگر کشورهاست یک نظام سالم، پویا و موفق پی ریزی می شود. این فرایند تدریس - تحقیق یکی از روش های مؤثر برای برخورد و بهبود وضعیت آیین نامه فولاد ایران است.
- در مواردی که مالک نسبت به اجرای ضوابط طراحی اعتراض داشته و مهندس طراح و یا شرکت مشاور را مورد سوال قرار می دهد، مجدداً توصیه می شود که ضوابط مقررات ملی ساختمان ایران ملاک قرار گیرد و قضایت در خصوص ادعای مالک بر اساس ضوابط مندرج در این مقررات صورت پذیرد. این امر باعث تسریع در رسیدگی به معایب و نواقص آیین نامه می گردد؛ بنابراین، در وضعیت حاضر، منطقی به نظر نمی رسد که این مطالعه به بررسی کمبودهای آیین نامه فولاد ایران پردازد؛ زیرا:


- ۱- این فرایند به طور خودکار در غالب دو پیشنهاد ذکر شده باید انجام گیرد؛
- ۲- اگرچه در حال حاضر به نظر می رسد کمبودها و نواقصی در ارتباط با نکات فنی آیین نامه فولاد ایران مانند آنچه در مقدمه در خصوص استفاده از "آیین نامه های معتبر بین المللی" و مسکوت گذاردن بعضی موارد مانند اتصالات خربجنی، طاق- ضربی و غیره گفته شد وجود دارد، ولی جایز نیست که قبل از انجام کارهای علمی - تحقیقاتی معتبر در خصوص هر یک از

آورده شود. این موضوع خود باعث نمودن و فراهم آوردن زمینه های پژوهشی بسیاری برای دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی می گردد. به عبارت دیگر، چرا ما شاهد اجرای سقنهای طاق ضربی هستیم در حالی که در مقررات ملی ساختمانی هیچ اشاره ای به آنها نشده است؟


- وضعیت سازه ای ساختمانها یکپارچه و منسجم می گردد. به عنوان مثال، در نسخه های آتی مقررات ملی که در آنها ضعفهای مقررات قبلی برطرف شده می توان در خصوص ساختمانهایی که با مقررات قبلی طراحی شده اند تصمیمات منطقی تر اتخاذ نمود و اظهار نظرهای جامع تری ارائه داد و دچار ابهامات مورد به مورد نشد. به عبارت دیگر، اگر ساختمانهایی که با مقررات قبلی طراحی و اجرا شده اند، همگی دارای خصوصیات واحد می باشند و اگر احساس می شود این نوع ساختمانها نیاز به تقویت و تمهیدات خاصی دارند تها با اشاره به تاریخ ساخت آنها می توان یک بهبود اساسی در وضعیت آنها ایجاد نمود. البته باید یادآور شد که در حال حاضر در نسخه فعلی مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمانی عباراتی آورده شده است که شاید تا حدی با اهداف تعیین شده برای این مقررات در تناقض باشد. به عبارت دیگر، طراحی و اجرای متفاوت با آنچه در این مجموعه مقررات وجود دارد شاید به این علت باشد که در متن این مقررات این اجازه به طراحان داده شده است که از آیین نامه های معتبر بین المللی " (که خود عبارتی مبهم است و معلوم نیست اعتبار این آیین نامه ها توسط چه منبعی تعیین می گردد) استفاده نمایند. با نگاهی اجمالی به آیین نامه طراحی ساختمانهای فولادی ایران، مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمانی ایران به نظر می رسد فرضاً در مقایسه با آیین نامه AISC کشور آمریکا از لحاظ حجم مطالب، آیین نامه ایران دارای نقص و از جزئیات کمتری برخوردار است. هرچند که این آیین نامه با همین حجم کم هم مورد استفاده کامل قرار - نمی گیرد و به دلیل عرف طراحی در کشور بسیاری از ضوابط مندرج در آن مورد اغمض قرار می گیرد؛ لذا، تقویت و غنی نمودن ضوابط آیین نامه ای تا زمانی که استفاده صحیح از آن صورت پذیرد منطقی به نظر نمی رسد. از این جهت به منظور تثبیت نقش مقررات طرح و اجرای ساختمانهای فولادی (مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان ایران) در فرایند طراحی، تغییب در

در حال حاضر پیرو مذاکرات حضوری با ریاست محترم اسبق مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مکانیزم تدوین آیین نامه های ساختمانی در وزارت مسکن مشابه شکل (۳) می باشد؛ بنابراین، دلیل آنکه چرا نتایج تحقیقات داخل کشور به آیین نامه های ساختمانی وارد نمی شود باید پیدا نمود. شاید یکی از دلایلی که مربوط به بخش دانشگاهی و تحقیقاتی می شود شیوه اطلاع رسانی ضعیف دانشگاهها و مراکز علمی باشد. دستیابی به کارهای تحقیقاتی انجام شده در مراکز علمی مختلف بسیار مشکل و تا حدی غیرممکن است. البته این موضوع در یکی دو سال اخیر با راه اندازی شبکه های اطلاع رسانی کامپیوتری مانند اینترنت تا حدی بهبود یافته، ولی با این حال دچار ضعف قابل ملاحظه است. به عنوان مثال، یک محقق یا یک استاد دانشگاه کرمان تا چه حد به منابع و کارهای انجام شده در دانشگاه تبریز، مشهد، تهران و غیره دسترسی دارد؟ اعضای کمیته های تخصصی تدوین آیین نامه تا چه حد به مطالعات انجام شده در دانشگاههای مختلف کشور دسترسی دارند؟ حتی، توزیع مجموعه مقایلات کنفرانس های تخصصی مختلفی که در تهران و سایر شهرهای ایران برگزار می شود به طور منظم و سازمان یافته به سایر مراکز آموزشی کشور انجام نمی شود و تنها بر اساس اطلاعات شخصی افراد و با پرس و جوی شفاهی می توان موقعیت منابع مختلف را به دست آورد؛ ولی، در عین حال اکثر دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور کمایش به منابع و مقایلات منتشر شده در مجلات معتبر خارجی دسترسی دارند. البته این موضوع نه تنها عیوب نیست بلکه به عنوان یکی از محسنات سیستم شمرده می شود؛ اما، وقتی با ضعف اطلاع رسانی داخل کشور ترکیب می شود تشویقی است در جهت انفعالی نمودن

مواردی که ممکن است به نظر ناقص باشد اظهار نظر نمود. در حال حاضر متولی اصلی تدوین آیین نامه های ساختمانی، وزارت مسکن و شهرسازی است که با دعوت از استادان، دست اندکاران و تشکیل کمیته های تخصصی به کار تدوین آیین نامه می پردازند. عملکرد این کمیته ها به هر ترتیبی که هست از تیجه کار به نظر می رسد که ضوابط مندرج عمده ای بر اساس آیین نامه های آمریکایی و عرف ساخت و ساز آن کشور می باشد (مبحث ۱۰). عملکرد این کمیته ها برخلاف آنچه در شکل (۱) نشان داده شده است چرخه کامل به اصطلاح "دانشگاه- صنعت" را به گردش در نمی آورد و باعث کسیختگی آن در بازوی تحقیقات- آیین نامه می گردد. البته بازوی آیین نامه- صنعت نیز دچار اشکال است و تیجتاً وضعیتی مشابه آنچه در شکل (۲) نشان داده شده است حاصل گردیده است.



شکل (۱): چرخه کامل و مطلوب "دانشگاه- صنعت" به منظور بهبود وضعیت ساخت و فعال نمودن بخش های مختلف به صورت یک مجموعه منسجم



شکل (۲): چرخه نامطلوب و بیمار "دانشگاه- صنعت" که علاوه بر عدم تشکیل یک مجموعه منسجم و یکپارچه دارای عدم قطعیت ها و نامعلومی بسیار است


نظر به آنکه خرید و فروش ملکی که قادر ساختمن باشد در محدوده تهران مجاز نمی باشد، خریدار از فروشنده ملک وکالت می کیرد تا برای تهیه نقشه های مورد نیاز، برگه های نظارت معماری، سازه و محاسبه، پرداخت عوارض نوسازی، صدور پروانه، عدم خلافی، پایان کار، انتساب آب، برق، تلفن و غیره اقدام نماید. پس از مراجعته به شهرداری، فرمی داده می شود که در آن باید مشخصات ملک و طرح نوشته شود. این فرم به همراه نقشه ۱/۲۰۰۰ محل، فتوکپی شناسنامه مالک، برگه عوارض نوسازی و غیره باید به شهرداری تحويل گردد.

پس از چند روز از تحويل مدارک، مأمور بازدید شهرداری از ملک بازدید می کند و موارد مورد ادعا در فرم تحولی را کنترل و از وجود یا عدم اصلاحیه برای نقشه موقعیت ملک اطمینان حاصل می نماید. در این مرحله تراکم محل نیز تعیین می گردد. چند روز بعد مجوز تهیه نقشه ساختمان از طرف شهرداری صادر می شود (در حال حاضر اولویت با ساخت واحد های مسکونی کوچک است به طوری که بانک مسکن نیز برای طرحهای زیر ۷۵ متر وام بیشتر با بهره کمتری می دهد).

ابتدا نقشه های معماری در سه نسخه تهیه و با برگه معماری و فتوکپی پروانه اشتغال مهندس معمار به مالک تحويل و توسط مالک به شهرداری منطقه ارائه می گردد. در این هنگام رعایت ضوابط معماری در تهیه نقشه ها از طرف شهرداری کنترل می شود. در صورت وجود عیب و نقص، نقشه ها به مالک و توسط او به مهندس معمار برگردانده می شود تا رفع عیب شود. سپس نقشه ها توسط معاونت معماری و شهرسازی تصویب می شود. پس از این مرحله نقشه های سازه تهیه می شوند. اگرچه برای ساختمانهای کوچک به دفترچه محاسبات نیازی نیست، ولی چک لیست زلزله حتماً باید روی نقشه ها باشد. سه نسخه از نقشه های سازه به همراه تصویر برگه اشتغال به کار مهندس محاسب تحويل شهرداری می گردد.

برای شروع به اجرای کار باید یک مهندس ناظر هم تعیین شود. این شخص که می تواند مهندس معمار، مهندس عمران یا انتخاب شده از طرف مالک باشد به شهرداری معرفی می شود و یا در صورت درخواست مالک توسط شهرداری انتخاب می گردد.

در صورت تجاوز سطح زیرینا در یک طبقه از ۲۰۰۰ مترمربع، نقشه های معماری باید حتماً توسط یک شرکت مهندس مشاور معماری مورد تأیید اداره کل معماری و شهرسازی تهیه شوند. در صورتی که تعداد طبقات ساختمان نیز شش طبقه یا بیشتر باشد، نقشه های سازه باید



شکل (۳): نحوه تدوین آبین نامه های ساختمانی در وزارت مسکن و شهرسازی سیستم پژوهشی داخلی و بی اعتمانی به مسائل و معضلات ساختمان سازی کشور.

۴- مروجی بر مقررات شهرداری در مورد احداث بنا

احداث بنا در قالب طرحهای عمرانی یا طرحهای شخصی انجام می گیرد. طرحهای عمرانی با بودجه دولتی احداث می شوند و طرحهای شخصی با استفاده از بودجه شخصی افراد یا شرکتهای خصوصی انجام می پذیرد. در این بخش به مراحل مختلف این موضوع اشاره و در بخش نتیجه کلی در مورد آن بحث می شود.

۴-۱- طرحهای عمرانی (دولتی)

از آنجایی که عمدۀ ضعفهای مورد نظر در ارتباط با طرحهای مسکونی شخصی وجود دارد، در این بخش فقط به مراحل مختلف مرتبط با طرحهای عمرانی دولتی می پردازیم. انجام این طرحها شامل مراحلی است که عبارتند از:

فازهای صفر و یک: برآورده نیازها، برآورده بودجه برای طرح، استعلام و دادن طرح به یک شرکت.

فاز دو: در این مرحله نقشه های مهندسی توسط مهندسین معمار و ساختمان تهیه می شود.

فاز سه: انتخاب پیمانکار و دستگاه نظارت.

۴-۲- طرحهای مسکونی شخصی

می شود. این نواقص عمدتاً به دلیل طراحی نامناسب، عدم وجود نقشه های اجرایی با جزئیات کافی به منظور قرائت و اجرای آنها توسط مهندس ناظر و نداشتن صلاحیت کافی سرکارگران، جوشکاران و غیره و ندانستن اصول ابتدایی علوم پایه می باشد. این در حالی است که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی [۱۱] به صراحت در چندین مورد به امور مربوط به کیفیت کار آن دسته از افرادی که در امور فنی ساختمان سازی داخت دارند اشاره- می نماید. به عنوان مثال، در ماده ۴ این قوانین آمده است:

"از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، مستلزم داشتن صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمانی و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است، این صلاحیت در مورد مهندسان ... و در مورد کارانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کارانهی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کارانهی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی کردد."

در بخش دیگر از این مجموعه قوانین در ماده ۳۲ در مورد موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان این چنین آمده است:

"اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده (۴) این قانون موقول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای خواهد بود. در محلهای یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می شود.

الف- مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.

ب- اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.

ج- ...

د- ...

مالحظه می شود که ندانستن صلاحیت کافی در امور فنی مربوط به ساختمان از نظر قانون خلاف شمرده می شود و مجازات آن مطابق ماده ۴ این چنین است:

توسط یک شرکت مهندس مشاور سازه تهیه گردند. در سایر موارد تهیه نقشه ها توسط یک مهندس دارای پروانه اشتغال به کار کافی است. برای گفتن برگه اشتغال به کار، لیسانس عمران با سه سال تجربه، فوق لیسانس عمران با دو سال تجربه و دکترای عمران با یک سال تجربه کار می تواند اقدام نماید که شرط آن قبولی در امتحان مقررات ملی است. پس از شروع عملیات احداث بنا، لازم است مهندس ناظر کیفیت اجرای کار را به صورت مرحله ای (برگه گزارش مرحله ای) به شهداری اطلاع دهد. این کار در قالب گزارش‌های مرحله ای و در فرم مخصوصی که توسط شهداری تحويل می شود انجام می گردد. در صورت رویت هرگونه خلاف در جریان ساخت و ساز و عدم انطباق با نقشه ها، موضوع باید توسط مهندس ناظر به شهداری اطلاع داده شود. در این صورت از سوی شهداری به مالک ۱۵ روز فرصت داده می شود تا خلافی را رفع نماید. در صورت عدم رفع خلافی، پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ احالة می شود. در این کمیسیون، پس از بررسی پرونده جریمه ای تعیین و یا دستور تخریب صادر می شود.

علاوه بر نظارت بر اجرای کار توسط نظارت مستقیم مهندس ناظر، شهداری از طریق مأمورین خود در ناحیه نیز نظارت اتفاقی و غیررسمی برکاردارد. این نظارت ییشتر بر روی مسائلی از قبیل عدم ایجاد سد معبری یا تولید سروصدای بیش از حد وغیره انجام شده و مأمورین مربوطه دارای تخصص و تحصیلات کافی برای کنترل موارد مهندسی نیستند. نکته دیگری که باید به آن اشاره نمود مسئله کنترل مضاعف است. در مورد طرحهای مهم، کمیسیونی مرکب از متخصصین امر در شهرداری، موارد کلی طرح و اجرای کار را مجدداً کنترل می نمایند که این امر به کنترل مضاعف طرح موسوم است.

۵- معضلات کارگاهی

معضلات و اشکالات اجرایی در کارگاههای ساختمانی از دید هیچ مهندس ساختمانی پوشیده نیست. این خطاهای به حدی گسترده می باشند که حجم قابل ملاحظه ای را می توانند به خود تخصیص دهند؛ ولی، در اینجا فقط به مقررات موجود در این رابطه اشاره می شود. جهت رویت مثالهایی در این مورد علاقه مندان می توانند به دو گزارش ارائه شده در مراجع [۹] و [۱۰] مراجعه نمایند. مطالب آورده شده در این دو مرجع شامل خطاهای و نواقص اجرایی در خصوص انتخاب ساختگاه، معماری، پی، ستونها، تیرها، بادبندها، دیوارها و دیافراکم ها

جدید، مهندس ناظر باید مالیات کارکرد سال قبل خود را که بسته به مورد ممکن است به حدود ۲۰ درصد بررسد به وزارت دارایی پردازد. برای کنترل کیفیت در اجرای مراحل مختلف ساختمان مثل اجرای جوشها، جزئیات اتصالات، دیوار چینی‌ها و یا بتون کف بهتر است چک لیستی تدوین، تهیه و استفاده از آن توسط مهندس ناظر اجباری شود. مشکلات و معضلات کارگاهی که شاید جدی ترین مسئله در کل زنجیره صنعت ساخت و ساز کشور باشد بسیار متعدد می‌باشند. مجدداً در این بخش از صنعت نیز به دلیل عدم کنترل کافی و عدم حضور به اصطلاح پلیس ساختمان، مجریان بسیار آزادانه عمل-می نمایند. جوشکاری که مهمترین بخش اجرای ساختمانهای فولادی می‌باشد، کاری است بسیار تخصصی و تنها به داشتن استفاده از الکترود و ترانس ختم نمی‌شود. خوشبختانه مراجع و راهنمایی متعددی در ارتباط با این صنعت وجود دارد [۱۲]، [۱۳] و [۱۴]؛ ولیکن، صنف جوشکاری کشور عمدهاً فاقد سواد کافی برای مطالعه و یا دیدن دوره‌های تخصصی در این زمینه می‌باشد. قوانین و ضوابط موجود مانند قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمانی تنها مكتوب و از طرف مجلس مورد تصویب قرار گرفته‌اند ولیکن عمدهاً به دلیل عدم کنترل جدی به اجرا در نمی‌آیند. به عنوان مثال، در خصوص تخلفات مربوط به حرفة‌های فنی ساختمان تا آنجایی که نویسنده اطلاع دارد مدارک و گواهینامه‌های صنف اجرایی ساختمان سازی کنترل نمی‌شود مگر در طرحهای بزرگ که توسط پیمانکارانی که دارای رتبه بندي سازمان برنامه و بودجه هستند تا حدی این تضمین وجود داشته باشد که کار توسط عده‌ای با تجربه و با دانش کافی انجام می‌گیرد.

۷- قدردانی

نگارنده و احتج می‌داند از اطلاعاتی که آقای دکتر حسین کاظم در مورد مقررات شهرداری در اختیار گذاشتند تشکر نماید. آقای دکتر محمد تقی احمدی ریاست محترم اسبق مرکز تحقیقات مسکن نیز در خصوص روند تدوین آیین نامه در وزارت مسکن اشاراتی نمودند که بسیار قابل تقدیر است.

۸- مراجع

- ۱- آمبریزی، ن، معین فر، علی اکبر؛ و چالینکو، ج. "زلزله هشتم مردادماه ۹۴ قرنواه"، تهران: سازمان برنامه و بودجه، معاونت فنی و نظارت، دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی، نشریه شماره ۲، آبان ماه ۱۳۵۰.

"متخلفان از مواد ۳۲ و ۳۴ و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود." با این حال همان طور که در مراجع [۹] و [۱۰] اشاره شده است به نظر می‌رسد بخش قابل ملاحظه‌ای از صنعت ساختمان سازی کشور در دست عده‌ای بی صلاحیت و بدون گواهینامه‌های حرفه‌ای است.

۶- نتیجه گیری

در خصوص آیین نامه طراحی راهکارهایی به منظور تشویق و ترویج استفاده از آیین نامه ایران باید به دست آورد. علاوه بر آن سعی نمود، ضوابطی برای طراحی سیستم‌های سازه‌ای مرسوم در ایران بویژه اتصالات خرجنی، ستونهای مشبك در قابهای خمی، تیرهای لانه زنیوری در قابهای خمی و سقفهای طاق ضربی تهیه شود. به نظر می‌رسد سیستم اطلاع رسانی بین مؤسسات، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی داخل کشور نیاز به اصلاح و تقویت داشته باشد تا بدین ترتیب بتوان زمینه را برای تحقیقات درخصوص سیستم‌های مرسوم کشور هموارتر نمود.

از نظر ضوابط و مقررات شهرداری و مسائل نظارتی از عده دلایل اجرای نامطلوب می‌توان به مواردی نظیر توافق بین مالک و مهندس ناظر در چشم پوشی از برخی خلافها اشاره نمود. عده دلیل این امر آن است که با قوانین فعلی، ارجاع پرونده خلافی به مقامات بالاتر نقطه ضعفی برای خود مهندس ناظر هم محسوب می‌شود. احالة پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ در هر صورت به ضرر مهندس ناظر است چراکه این موضوع در پرونده کاری مهندس ناظر ثبت می‌شود و به عنوان نقطه ضعفی در کار وی تلقی می‌گردد. این موضوع در تعیین سهمیه کاری سالیانه برای این مهندس نیز اثر منفی می‌گذارد؛ بنابراین، قابل درک است که مهندس ناظر سعی می‌کند حتی الامکان پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نشده و مسئله قبل از آن به طرق دیگری حل و فصل گردد. در صورت ارجاع پرونده به این کمیسیون، دستور توقف کار تا صدور رأی داده می‌شود. از دیگر مسائل مربوط به این بخش می‌توان به سهل انگاری مهندس ناظر اشاره نمود. در این مورد باید توجه داشت که حق الزحمه مهندس ناظر با توجه به وظیفه و مسؤولیتی که بر عهده دارد کم بوده و وی مجبور است به طور همزمان برچند کار نظارت نماید و احیاناً فعالیتها دیگری هم برای تأمین معیشت خود داشته باشد. علاوه بر آن، قبل از دریافت برگه‌های نظارتی

- ۲- معین فر، علی اکبر. "بررسی فنی مقدماتی زلزله ۲۱ فوریه ۱۳۵۱ منطقه قیر و کازرون استان فارس"، تهران: سازمان برنامه و بودجه، دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی، نشریه شماره ۱۰، مردادماه ۱۳۵۱.
- ۳- معین فر، علی اکبر. "زلزله ۱۶ اسفندماه ۱۳۵۳ سرخون-بندرعباس"، تهران: سازمان برنامه و بودجه، دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی، نشریه شماره ۶، خردادماه ۱۳۵۴.
- ۴- "زلزله منجیل- رودبار (ایران)، ۳۱ خردادماه ۱۳۶۹،" تهران: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، نشریه شماره ۷۰-۹۱، خردادماه ۱۳۷۰.
- ۵- تیو، مهران [و همکاران]. "زمین لرزه ۷۵/۱۲/۱۰ کلستان، اردبیل"، تهران: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۱۳۷۶.
- ۶- زارع، مهدی [و همکاران]. "گزارش زمین لرزه ۴ اسفندماه ۱۳۷۲ سفیدابه، سیستان و بلوچستان"، تهران: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، شماره ۷۳-۹۵-۲۲، اسفندماه ۱۳۷۳.
- ۷- رمضانی، حمیدرضا [و همکاران]. "زمین لرزه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۶ زیرکوه قائنات"، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره ۲۵۵، تابستان ۱۳۷۶.
- ۸- مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث ۱۰: طرح و اجرای ساختمانهای فولادی، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی، مهرماه ۱۳۷۷.
- ۹- فرجودی، ج؛ میرقادربی، س. ر. "ازیابی آسیب پذیری ساختمانهای فلزی موجود و نحوه مقاوم سازی آنها در برابر زلزله"، تهران: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ایران)، بهار ۱۳۷۵.
- ۱۰- غفوری آشتیانی، محسن؛ کوهیان افضلی، رویا. "ساختمانهای فولادی متداول در کشور و تکنولوژی ساخت"، تهران: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، گزارش شماره ۷۵-۹۶-۱، ۱۳۷۵.
- ۱۱- "قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن"، معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی، اردیبهشت ماه ۱۳۷۶.
- ۱۲- "جوشکاری در ساختمانهای فولادی"، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها، نشریه شماره ۲۰، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۶.
- ۱۳- "جوشکاری قوس الکترونیکی، پرسش و پاسخ"، مترجم: محمدرضا افضلی، شرکت انتشارات فنی ایران، ۱۳۷۶.
- ۱۴- "اتصالات جوشی" مترجم: آرمان امامپور، تهران: نشر هزاران، ۱۳۷۵.